

SINTESIS
DEL
DIAGNOSTICO Y PROSPECTIVA

8.1 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO

8.1.1 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO CENTRO POBLADO URBANO. CUCUTILLA.

TABLA 169 . SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO CENTRO POBLADO URBANO DE CUCUTILLA

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Ubicación geográfica			
Límites geográficos			<ul style="list-style-type: none"> • Paisajes
Demografía			
Población	Población total = 1120 (E.O.T 2.002) Población total estimada 2002 = 1802 (DANE)	<ul style="list-style-type: none"> • Disminución de la población en algunos períodos de tiempo por problemas de conflicto social 	<ul style="list-style-type: none"> • La mayor parte de la población es económicamente activa
Servicios públicos			
Acueducto	Cobertura: 100% Captaciones: Quebrada Capira . Numero de usuarios con medidor: 0 % Calidad: Buena : 57.43% Regular: 34.54% Mala : 8.03 % No posee: 0%	<ul style="list-style-type: none"> • Caudal bajo en la captación. • Infraestructura inadecuada para cobertura y necesidades de la población. • No existe una entidad administradora del servicio establecida de acuerdo con la normatividad colombiana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los análisis requeridos de control pueden ser contratados con la UFPS o Universidad de Pamplona.o
Alcantarillado	Cobertura: 93.98 % Fuente receptora: Río Cucutilla. Calificación del servicio: Bueno 62.65% Malo 6.83% Regular 24.5% No posee 6.02%	<ul style="list-style-type: none"> • No es segregado. • Recibe descargas del matadero y el puesto de salud. • No existe una planta de tratamiento para el agua residual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio interinstitucional para el diseño y construcción del Plan Maestro de Alcantarillado
Electrificación	Cobertura = 100% Bueno 80.72% Regular 18.07% Malo: 1.2%		
Teléfono	Cobertura 58.23% Calidad del servicio: Bueno 36.14% Regular 4.42% No posee 41.77%	<ul style="list-style-type: none"> • Baja cobertura domiciliaria 	
Vías		<ul style="list-style-type: none"> • La conectividad vial regional se ve enormemente afectada en época de invierno. • La malla vial del casco urbano se encuentra en regular estado. 	

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE CUCUTILLA

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Educación	Alumnos: Preescolar : 73 Básica primaria: 208 Básica secundaria: 318 Media: 119 Analfabetismo : 1.92% Alfabetismo: 98.08%	<ul style="list-style-type: none"> • El currículo no está articulado con las potencialidades del municipio. • Falta de cobertura de la educación preescolar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio de Apoyo con la Universidad de Pamplona.
Salud	1 centro de salud 1 Médico 1 Odontólogo 1 auxiliar de odontología 1 Jefe de Enfermería 3 auxiliares de enfermería 1 empleado en servicios generales 1 promotor de saneamiento 1 conductor número de personas por afiliar al régimen subsidiado : 238	<ul style="list-style-type: none"> • El Sisben no cubre la totalidad de las personas existentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con centro de salud e infraestructura para traslado de enfermos de ser necesario.
Vivienda			
Infraestructura de la vivienda	<ul style="list-style-type: none"> • EL 37.35% de las viviendas se encuentran en ladrillo, 24,9% en adobe, 29,32% tapia, 1.2% en bloque, Bahareque 6,83% y madera 0,4% • El 18,47% con techos de zinc, 22,09% concreto, eternit 18,07%, 26,10% teja, paja 4,42%, otros 10,84%. • El 53,82% piso de cemento, 10,04% de tierra, 0,8% de madera y 35,34% de baldosa. • El 4,42% de las viviendas posee 1 cuarto, 2 cuartos el 15,26% , 3 el 2,89%, 4 el 16,87% , 5 el 16,87% , 6 el 6,43%, 7 el 7,63% , 8 el 6,43% 9 el 3,21%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deterioro del material. • Deterioro del material. • Transmisión de enfermedades • En las viviendas donde hay 2 ó más familias, las habitaciones son insuficientes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Algunas viviendas pueden ser catalogadas como patrimonio cultural • El número de habitaciones permite la actividad económica de alquiler por días o mensual. • Se mejora la calidad e higiene de los alimentos

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE CUCUTILLA

	<ul style="list-style-type: none"> • Tenencia un 66.27% propia, 30,92% alquilada, 1,61 % invadida, otro 1,2% . • Viviendas terminadas 47,39%. No terminadas 52,61%. • El total de viviendas del área urbana es de 249. • El 88,35% poseen cocina independiente. • El 83,13% poseen baño, 2,01% letrina, 12, 85 % sanitario, 2,01% no posee. • El 50,6% cocinan con gas, el 32,13% con leña, y 17,27% combinado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación de alimentos • Deterioro del bosque nativo • Enfermedades respiratorias y de los ojos • Aumento de morbilidad por vectores asociados a saneamiento básico. 	
Economía			
Actividad económica principal.	<ul style="list-style-type: none"> • Agricultura con un 15,67% • Industria y Comercio 27,19% • Empleado 25,81% • Pensión 2,76% • Obrero 28,57% 	<ul style="list-style-type: none"> • No existen otras fuentes laborales diferentes a las tradicionales en pequeñas poblaciones 	
Desempleo	El 32.22% corresponde a las personas desempleadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Bajos precios de productos del sector. • Problemática social en el núcleo familiar. • Ausencia de actividades económicas diferentes a las tradicionales. 	
Saneamiento Básico			
Tratamiento de desechos sólidos	<ul style="list-style-type: none"> • Se realiza la recolección dos veces por semana. • La disposición final es un botadero a cielo abierto en el área rural. • Cobertura 99,36% • No posee 0,64 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Deterioro del medio ambiente: recurso agua, recurso suelo. • Riesgo sanitario. Foco enfermedades • No existe un diseño para la disposición final. 	
Matadero municipal	<ul style="list-style-type: none"> • Se sacrifican en promedio de 20 a 25 reses por semana • Aspecto locativo deficiente . <p>Posee servicios de electricidad, alcantarillado y acueducto. alcantarillado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ubicado dentro del área urbana • No existe ningún mecanismo de tratamiento de los R.L y se vierten directamente al río Cucutilla. • No se utiliza equipo de seguridad industrial apropiado. • No se realiza el examen ante- mortem y de post-mortem no es frecuente. <p>No cumple con algunos de los requisitos mínimos según el decreto 2278 de 1982.</p>	

