

8.3.1 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO CENTRO POBLADO SUBURBANO PUENTE JULIO.

TABLA 176. SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO CENTRO POBLADO SUBURBANO PUENTE JULIO.

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Ubicación geográfica			
Límites geográficos	Corregimiento		
Demografía			
Población	Población total = 16 (E.O.T 2.002)	<ul style="list-style-type: none"> Disminución continua de la población 	<ul style="list-style-type: none"> La mayor parte de la población es económicamente activa
Servicios públicos			
Acueducto	No hay sistema de acueducto	<ul style="list-style-type: none"> Enfermedades gastrointestinales No cumple la norma establecida por el decreto 475/98 	
Alcantarillado	No posee sistema de alcantarillado	<ul style="list-style-type: none"> Enfermedades en la piel Contaminación por malos olores.. 	
Electrificación	Cobertura = 100% Calidad del servicio Regular 100 %	<ul style="list-style-type: none"> La calidad no es la optima. 	<ul style="list-style-type: none"> Todas las viviendas poseen este servicio.
Teléfono	Telefonía comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> Baja cobertura domiciliaria 	
Comunicaciones	Televisión	<ul style="list-style-type: none"> Solo canales colombianos 	
Vías		<ul style="list-style-type: none"> Vía de acceso carretera Cucutilla – Arboledas 	
Educación	Escuela Puente Julio	<ul style="list-style-type: none"> El currículo no está articulado con las potencialidades del municipio. 	
Salud	No tienen dispensario	<ul style="list-style-type: none"> El sisben no cubre la totalidad de las personas existentes. 	

Condiciones	Características	Problemas y Restricciones	Recursos y
-------------	-----------------	---------------------------	------------

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE CUCUTILLA

Ambientales	Relevantes	Potencialidades	
Vivienda			
Infraestructura de la vivienda	<ul style="list-style-type: none"> • EL 83.33 % de las viviendas se encuentran en tapia pisa y el 16.67 % en bahareque. • 66.67 % con techo en Zinc y 33.33 % en teja. • El 50 % piso de cemento y el 50 % restante baldosa. • 50 % de las viviendas poseen 2 habitaciones, 25 % 3 cuartos y el 25 % restante 4cuartos. • El 100 % poseen cocina independiente,. • EL 100% cocina con leña • El 75 % no poseen baño y el 25 % tiene sanitario, • Tenencia. El 75 % corresponde a vivienda en alquiler y el 25 % a viviendas Propias. • El 83.33 % se encuentran terminadas y el 16.67 % no están terminadas. • El total de viviendas del área suburbana es de 6. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deterioro del material. • Deterioro del material. • Transmisión de enfermedades • Posible contaminación de alimentos • Destrucción del bosque nativo • Mala disposición de los desechos líquidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de mejoramiento de las viviendas • Se mejora la calidad e higiene de los alimentos. • La ruta del gas distribuye en el sitio.
Economía			
Actividad económica principal.	<ul style="list-style-type: none"> • Agricultura con un 66.7 % • Obrero 33.3 % 	<ul style="list-style-type: none"> • No existen actividades económicas diferentes a las tradicionales. 	
Desempleo	El desempleo es del 50 %	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de oportunidades laborales. • Falta de créditos para inversión. 	
Saneamiento Básico			
Tratamiento de desechos sólidos	<ul style="list-style-type: none"> • No Posee tratamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deterioro del medio ambiente: recurso agua, recurso suelo. • Foco de enfermedades infecciosas y contagiosas. • Deterioro del componente paisajístico. 	
Matadero municipal	<ul style="list-style-type: none"> • No hay matadero establecido. 	<ul style="list-style-type: none"> • No existen instalaciones. • No hay control por parte de las autoridades sobre la calidad del animal de abasto y del proceso de sacrificio. • Riesgo de zoonosis. 	