

8.2 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO SECTOR URBANO

8.2.1 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO CENTRO POBLADO URBANO. MUTISCUA.

TABLA 142 . SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO CENTRO POBLADO URBANO DE MUTISCUA

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Ubicación geográfica			
Límites geográficos			<ul style="list-style-type: none"> • Paisajes
Demografía			
Población	Población total = 571 (E.O.T 2.001) Población total estimada 2001 = 783 (DANE)	<ul style="list-style-type: none"> • Disminución continua de la población 	<ul style="list-style-type: none"> • La mayor parte de la población es económicamente activa
Servicios públicos			
Acueducto	Cobertura: 98.23 % Captaciones: Q. el Chorrerón y Q. Las Pavas. Numero de usuarios con medidor: 0 % Calidad: Buena : 79.65% Regular: 18.58 % No posee: 1.77%	<ul style="list-style-type: none"> • Caudal bajo en la captación. • Infraestructura inadecuada para cobertura y necesidades de la población. • Contaminación por filtración de agua de pozos sépticos ubicados en laderas cerca a la quebrada el Chorrerón. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los análisis requeridos de control pueden ser contratado con la Universidad de Pamplona.
Alcantarillado	Cobertura: 93.81 % Fuente receptora: Río la Plata. Calificación del servicio: Bueno 77.88% Malo 5.31% Regular 10.62% No posee 6.19%	<ul style="list-style-type: none"> • No es segregado. • Recibe descargas del matadero y el puesto de salud. • No existe una planta de tratamiento para el agua residual. 	
Electrificación	Cobertura = 98.23% Bueno 41.60% No tiene 1.77% Regular 56.63 %	<ul style="list-style-type: none"> • La cobertura no es total 	
Teléfono	Cobertura 46.02% Calidad del servicio: Bueno 33.63% Regular 12.39% No posee 53.98%	<ul style="list-style-type: none"> • Baja cobertura domiciliaria 	
Vías		<ul style="list-style-type: none"> • La vía principal de acceso es estrecha dificultando el paso de vehículos de carga. • La malla vial del casco urbano se encuentra en regular estado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil acceso a vías de comunicación interdepartamental.

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE MUTISCUA

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Educación	Alumnos: Preescolar : 26 Básica primaria: 61 Básica secundaria y media: 81 Cobertura total de población en edad escolar: 89,22% Cobertura Preescolar: 92,86% Cobertura primaria: 100% Cobertura secundaria y media :89,22% Analfabetismo : 1,92% Alfabetismo: 98,08%	<ul style="list-style-type: none"> • El currículo no está articulado con las potencialidades del municipio. • Falta de cobertura de la educación preescolar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio de Apoyo con la Universidad de Pamplona.
Salud	1 centro de salud 1 Médico 1 Odontólogo 1 auxiliar en odontología 1 Jefe de Enfermería 1 auxiliar de enfermería 1 auxiliar de farmacia 3 Promotoras de planta 3 Promotoras municipales 1 promotor de saneamiento 1 conductor número de personas por afiliado al régimen subsidiado : 238	<ul style="list-style-type: none"> • El Sisben no cubre la totalidad de las personas existentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con centro de salud e infraestructura para traslado de enfermos de ser necesario.
Vivienda			
Infraestructura de la vivienda	<ul style="list-style-type: none"> • EL 39,82% de las viviendas se encuentran en ladrillo, 57,52% en adobe, 2,66% en combinación de materiales. • El 40,71% con techos de teja, 88,5% concreto, y 50,44% combinaciones. • El 37,17% piso de cemento, 2,65% de tierra, 7,08% de madera y 53,10% de baldosa. • El 51,33% de las viviendas poseen entre 1 – 3 cuartos, 40,72% entre 4 – 6 cuartos y 7,95% entre 7 – 14 cuartos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deterioro del material. • Deterioro del material. • Transmisión de enfermedades • En las viviendas donde hay 2 ó más familias, las habitaciones son insuficientes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Algunas viviendas pueden ser catalogadas como patrimonio cultural • El número de habitaciones permite la actividad económica de alquiler por días o mensual. • Se mejora la calidad e higiene de los alimentos

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE MUTISCUA

	<ul style="list-style-type: none"> • Tenencia un 63.72% propia, 29,20% alquilada, 7.08% otro. • Viviendas terminadas 78,76%. No terminadas 71,24%. • El total de viviendas del área urbana es de 133. • El 97.35% poseen cocina independiente. • El 60.53% poseen baño, 19.47% solo sanitario. • El 56,64% cocina con gas, el 6.19% con leña, y 37.17% combinados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación de alimentos • Deterioro del bosque nativo • Predisposición a la erosión y sequías • Enfermedades respiratorias y de los ojos 	
Economía			
Actividad económica principal.	<ul style="list-style-type: none"> • Agricultura con un 28.38% • Comercio 20% • Empleado 30% • Pensión 6.93% • Obrero 10.72% • Ganadería 0.77% • Industria 0.77% • Truchicultura 5.38% 	<ul style="list-style-type: none"> • No existen otras fuentes laborales diferentes a las tradicionales en pequeñas poblaciones 	
Desempleo	El 9.52% corresponde a las personas desempleadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Bajos precios de productos del sector. • Problemática social en el núcleo familiar. • Ausencia de actividades económicas diferentes a las tradicionales. 	
Saneamiento Básico			
Tratamiento de desechos sólidos	<ul style="list-style-type: none"> • Se realiza la recolección una vez por semana. • No existe un sitio de disposición final del municipio. • Cobertura 95.58% • No posee 4.42% 	<ul style="list-style-type: none"> • Deterioro del medio ambiente: recurso agua, recurso suelo. • Riesgo sanitario. Foco enfermedades • No existe un diseño para la disposición final. 	
Matadero municipal	<ul style="list-style-type: none"> • Se sacrifican en promedio 2 reses por semana • Para el sacrificio se iza la res . • Posee servicios de luz y acueducto. No esta conectado a la red de alcantarillado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Algunas viviendas se encuentran cercas al sitio • No existe ningún mecanismo de tratamiento de los R.L y se vierten directamente al río la Plata. • No se utiliza equipo de seguridad industrial apropiado. • No se realiza el examen ante mortem y postmortem a la res • No cumple con algunos de los requisitos mínimos según el decreto 2278 de 1982. 	