




INVENTARIO DEL ESPACIO PUBLICO				FICHA DE PLAZAS Y ESPACIOS ABIERTOS		 Fecha: Septiembre de 2000		
Inspeccion de Policía de Gualanday				MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA				
DENOMINACION: Parque central				ESTADO		PLAZA		
PROPIETARIO: Municipio				B	R	M	ESPACIO ABIERTO	
UBICACIÓN: Carreras 5a y 6a, entre calles 2a y 3a.								
TRATAMIENTO DE PISOS	TIERRA				USO	RECREACION	Turismo	X
	CASCAJO						Juego	
	CEMENTO AFINADO						Deporte Informal	
	ASFALTO						Deporte formal	
	ADOQUINADO						Descanso (Pasiva)	X
	EMPEDRADO						ESTACIONAMIENTO	
	ENLADRILLADO					EVENTOS CIVICOS	X	
	OTROS: TABLETA Y GRANITO	X	X			OTROS		
AMOBLIAMIENTO	BANCAS	X	X		PELIGROS POTENCIALES	a. Ampliación vías		
	CANECAS					b. Zona en desarrollo		
	PUESTOS DE VENTA					c. Zona tugurizada		
	ASTAS					d. Tugurización áreas libres		
	FUENTES					e. Falta de mantenimiento	X	
	ESCULTURAS					f. Ningún mantenimiento		
	MONUMENTOS					g. Terciarización del sector		
	FAROS	X		X		h. Deterioro acelerado		
	OTROS					i. Causas desconocidas		
NATURALEZA	ARBOLES	X		X	PELIGROS POTENCIALES	j. Contaminación aguas		
	PRADO	X		X		k. Contaminación aire		
	PLANTAS/ARBUSTOS	X		X		l. Contaminación suelos		
	FAUNA	X		X		m. Ninguno		
	RIO					n. Otro ¿Cuál?		
	QUEBRADA							
DOCUMENTACION GRAFICA	Localización y plantas (distribución espacial)				VALOR	Arquitectónico		
						Histórico		
						Ambiental	X	
						Artístico		
						Técnico		
						Documental		
					Turístico	X		
	Paisajístico	X						
					DIMENSIONES	AREA: 1230 m2		
						ANCHO VIA	NORTE: 14 m. Calle 3a SUR: 7.65 m. Calle 2a. ESTE: 5.10 m. Carrera 5a. OESTE: 7.20 m. Cra 6a.	
Observaciones: En el interior del parque se levanta una miniconcha acústica con techo en domo acrílico y ladrillo abuzardado.								

INVENTARIO DEL ESPACIO PUBLICO FICHA DE INMUEBLES INDIVIDUALES Inspeccion de Policía de Gualanday MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA						 Fecha: Septiembre de 2000						
DENOMINACION: Estación del Ferrocarril PROPIETARIO ACTUAL: Ferrovias DIRECCION: Calle 3a						USO ORIGINAL: Iglesia HISTORICO: ACTUAL: Iglesia						
CATEGORIA	Monumento Nacional			<input checked="" type="checkbox"/>	EDAD	SIGLO XIX		VALOR	Arquitectónico		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Interés Nacional			<input type="checkbox"/>		1900-1920			<input checked="" type="checkbox"/>	Histórico		<input checked="" type="checkbox"/>
	Interés local			<input type="checkbox"/>		1920-1940			<input type="checkbox"/>	Ambiental		<input type="checkbox"/>
	Otro			<input type="checkbox"/>		1940-1960			<input type="checkbox"/>	Artístico		<input type="checkbox"/>
	RECONOCIDO O PROTEGIDO POR:			<input type="checkbox"/>		1960-1980			<input type="checkbox"/>	Técnico		<input type="checkbox"/>
Ley		Acuerdo	<input type="checkbox"/>	1980-2000	<input type="checkbox"/>			Documental	<input type="checkbox"/>			
Decreto	<input checked="" type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			Paisajisto	<input type="checkbox"/>			
DESCRIPCION FISICA	General del edificio y el predio: CONSTRUCCION EN ESTILO REPUBLICANO, MAMPOSTERIA EN LADRILLO, TECHO EN ZINC, PISOS EN CEMENTO Y CARPINTERIA EN MADERA, TODAS LAS PUERTAS Y LAS VENTANAS ESTAN ADORNADAS CON ARCOS.						ESTADO		B	R	M	
	Estructura								<input checked="" type="checkbox"/>			
	Fachadas								<input checked="" type="checkbox"/>			
	Cubierta								<input checked="" type="checkbox"/>			
	Carpinterías								<input checked="" type="checkbox"/>			
	Pañetes								<input checked="" type="checkbox"/>			
	Pisos								<input checked="" type="checkbox"/>			
DOCUMENTACION GRAFICA	Localización y plantas (distribución espacial): 						PELIGROS POTENCIALES					
							a. Ampliación vías					
						b. Zona en desarrollo						
						c. Zona tugurizada						
						d. Tugurización del edificio						
						e. Tugurización áreas libres			<input checked="" type="checkbox"/>			
						f. Falta de mantenimiento			<input checked="" type="checkbox"/>			
						g. Ningún mantenimiento						
						h. Terciarización del sector						
						i. Terciarización del edificio						
						j. Deterioro acelerado						
						k. Causas desconocidas						
						l. Ninguno						
						m. Otro ¿Cuál?						
PROTECCION EXISTENTE NINGUNA			PROTECCION PREVISTA NINGUNA			PROTECCION PROPUESTA RESTAURACION						
Observaciones: Se construyó muy cerca de la estación un parque infantil, invadiendo el área de circulación												

INVENTARIO DEL ESPACIO PUBLICO FICHA DE INMUEBLES INDIVIDUALES Inspeccion de Policía de Gualanday MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA				 Fecha: septiembre de 2000				
DENOMINACION: Iglesia de nuestra señora del carmen				USO	ORIGINAL: Iglesia			
PROPIETARIO ACTUAL: Diocesis del Espinal					HISTORICO:			
DIRECCION: Cra 6a. Calle 2a esquina				ACTUAL: Iglesia				
CATEGORIA	Monumento Nacional	<input type="checkbox"/>	EDAD	SIGLO XIX	<input type="checkbox"/>	VALOR	Arquitectónico	<input checked="" type="checkbox"/>
	Interés Nacional	<input type="checkbox"/>		1900-1920	<input type="checkbox"/>		Histórico	<input checked="" type="checkbox"/>
	Interés local	<input checked="" type="checkbox"/>		1920-1940	<input type="checkbox"/>		Ambiental	<input type="checkbox"/>
	Otro	<input type="checkbox"/>		1940-1960	<input checked="" type="checkbox"/>		Artístico	<input type="checkbox"/>
	RECONOCIDO O PROTEGIDO POR:				1960-1980		<input type="checkbox"/>	Técnico
Ley	<input type="checkbox"/>	Acuerdo	<input type="checkbox"/>	1980-2000	<input type="checkbox"/>	Documental	<input type="checkbox"/>	
Decreto	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Paisajisto	<input type="checkbox"/>	
DESCRIPCION FISICA	General del edificio y el predio:			ESTADO		B	R	M
	CONSTRUCCION EN LADRILLO TOLETE PAÑETADO, ESTILO ROMANICO, TECHOS ABOVEDADOS, COLOR BLANCO Y VINOTINTO, PISO EN BALDOSIN, ALTAR EN MARMOL, PRESBITERIO EN GRANITO, AMPLIOS VENTANALES, VITRALES, CAMPANARIO EN BRONCE..			Estructura			<input checked="" type="checkbox"/>	
				Fachadas			<input checked="" type="checkbox"/>	
				Cubierta			<input checked="" type="checkbox"/>	
				Carpinterías			<input checked="" type="checkbox"/>	
				Pañetes			<input checked="" type="checkbox"/>	
				Pisos			<input checked="" type="checkbox"/>	
Localización y plantas (distribución espacial):			PELIGROS POTENCIALES					
DOCUMENTACION GRAFICA				a. Ampliación vías	<input type="checkbox"/>			
				b. Zona en desarrollo	<input type="checkbox"/>			
			c. Zona tugurizada	<input type="checkbox"/>				
			d. Tugurización del edificio	<input type="checkbox"/>				
			e. Tugurización áreas libres	<input type="checkbox"/>				
			f. Falta de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>				
			g. Ningún mantenimiento	<input type="checkbox"/>				
			h. Terciarización del sector	<input type="checkbox"/>				
			i. Terciarización del edificio	<input type="checkbox"/>				
			j. Deterioro acelerado	<input type="checkbox"/>				
			k. Causas desconocidas	<input type="checkbox"/>				
			l. Ninguno	<input type="checkbox"/>				
			m. Otro ¿Cuál?	<input type="checkbox"/>				
PROTECCION EXISTENTE		PROTECCION PREVISTA		PROTECCION PROPUESTA				
NINGUNA		PINTURA		REPARACION GENERAL				
Observaciones:								

INVENTARIO DEL ESPACIO PUBLICO				 Fecha: Septiembre de 2000		
FICHA DE PLAZAS Y ESPACIOS ABIERTOS						
Inspeccion de Policía de Gualanday						
MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA						
DENOMINACION:		ESTADO		PLAZA		
PROPIETARIO:		B	R	M	ESPACIO ABIERTO	
UBICACIÓN:						
TRATAMIENTO DE PISOS	TIERRA				USO RECREACION	
	CASCAJO					Turismo
	CEMENTO AFINADO					Juego
	ASFALTO				Deporte Informal	
	ADOQUINADO				Deporte formal	
	EMPEDRADO				Descanso (Pasiva)	
	ENLADRILLADO				ESTACIONAMIENTO	
OTROS				EVENTOS CIVICOS		
AMOBILIAMIENTO	BANCAS				PELIGROS POTENCIALES	
	CANECAS					a. Ampliación vías
	PUESTOS DE VENTA					b. Zona en desarrollo
	ASTAS					c. Zona tugurizada
	FUENTES					d. Tugurización áreas libres
	ESCULTURAS					e. Falta de mantenimiento
	MONUMENTOS					f. Ningún mantenimiento
FAROLES				g. Terciarización del sector		
OTROS				h. Deterioro acelerado		
NATURALEZA	ARBOLES					i. Causas desconocidas
	PRADO					j. Contaminación aguas
	PLANTAS/ARBUSTOS					k. Contaminación aire
	FAUNA					l. Contaminación suelos
	RIO					m. Ninguno
	QUEBRADA				n. Otro ¿Cuál?	
DOCUMENTACION GRAFICA	Localización y plantas (distribución espacial)			VALOR	Arquitectónico	
					Histórico	
					Ambiental	
					Artístico	
					Técnico	
					Documental	
				Turístico		
			Paisajístico			
			DIMENSIONES	AREA:		
				ANCHO VIA NORTE		
				SUR		
				ESTE		
			OESTE			
Observaciones:						

INVENTARIO DEL ESPACIO PUBLICO
 FICHA DE CALLES, CAMINOS Y CARRETERAS
Inspeccion de Policía de Gualanday
 MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA



Fecha: Septiembre de 2000

Hoja 1 de 2

NOMBRE O NUMERO DE LA CALLE:				CIRCULACION		PEATONAL Y VEHICULAR					
				USO		PEATONAL					
						ESTACIONAMIENTO					
						EN UN COSTADO					
						EN AMBOS COSTADOS					
ESTADO	PARAMENTO	SARDINEL 1	SARDINEL 2	ANDEN 1	ANDEN2	SEPARADOR	CALZADA	Z. VERDE 1	Z. VERDE 2		
	B										
	R										
	M										
ANCHO											
TRATAMIENTO	TIERRA										
	CASCAJO										
	CEMENTO AFINADO										
	ASFALTO										
	ADOQUINADO										
	EMPEDRADO										
	ENLADRILLADO										
	OTROS										
VEGETACION	ZONA VERDE										
	ARBOLES										
	ARBUSTOS										
	PLANTAS										
	PRADO										
AMOBILIAMIENTO	BANCAS										
	CANECAS										
	PUESTOS DE VENTA										
	JARDINERAS										
	PARADEROS										
	PUENTES PEATONALES										
	OTROS										
	SERV. PUBLICOS	ACUEDUCTO									
ALCANTARILLADO											
GAS											
TELEFONO											
ELECTRICIDAD											
OTROS											
SEÑALIZACION									FACHADA 1	FACHADA 2	
	SEÑALES DE TRANSITO/SENTIDO VIAL										
	INF. CIVICA(VALLAS/CARTELERAS)										
	NOMENCLATURA VIAL										
	NOMENCLATURA EN VIVIENDA										
	PUBLICIDAD	AVISO ADOSADO									
		AVISO VOLADO									
VALLA											

CONTINUACION FICHA DE INVENTARIO DE CALLES CAMINOS Y CARRETERAS
Inspección de Policía de Gualanday
MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA

Hoja 2 de 2

			COSTADO 1	COSTADO 2	
PERFIL DE LA CALLE	PARAMENTO	LINEAL CONTINUO (TOTAL CONSTRUIDO)			
		LINEAL INTERRUMPIDO (CON LOTES BALDIOS)			
		QUEBRADO			
		CON ANTEJARDIN			
	ALTURA	CONTINUA (UNA MISMA ALTURA)			
		QUEBRADA (VARIAS ALTURAS)			
	ELEMENTOS DISTINTIVOS	SALIENTE	VENTANAS (REJAS)		
			PORTICOS		
			BALCONES		
			VOLADIZOS		
		ALEROS			
		ENTRANTE	GALERIA		
		COLUMNA/ARCADA			
		BARANDA			
DESCRIPCION GRAFICA	Localización y plantas (distribución espacial)				
Observaciones:					