

SUBSISTEMA ESPACIAL FUNCIONAL

ASPECTOS GENERALES

En este capítulo se hace referencia a los patrones de asentamiento poblacional, de funcionamiento y de flujos que se presentan dentro del municipio, desde él y hacia él, dadas unas características económicas, sociales y geográficas internas y de contexto. Se analizan el sistema urbano, los equipamientos colectivos, servicios complementarios, públicos, y administrativos. Que se constituyen en apoyo para las actividades municipales; Los flujos de intercambio entre bienes y servicios entre los asentamientos y la infraestructura de comunicaciones que permiten establecer flujos y vínculos funcionales.

4.1. PORE COMO ASENTAMIENTO HUMANO.

4.1.1 ANALISIS MORFOLOGICO.

El Municipio de Pore presenta una estructura típica de la ciudad española colonial en la cual su desarrollo se plantea alrededor de la plaza que se consolida como punto central del asentamiento humano, posteriormente el desarrollo urbano obedece a la situación geográfica la cual está limitada por el río y la zona de piedemonte dando como resultado el asentamiento a lo largo de las vías principales tales como la marginal del Llano y la vía que de Pore conduce a Trinidad. (Ver Plano No. 1)

4.1.1.1. Vivienda

La vivienda en Pore presenta características similares de acuerdo a su ubicación con respecto al centro, se presenta tres tipos de vivienda que hemos clasificado como grados de consolidación de acuerdo al uso de materiales y grado de tecnología usados para su construcción. (ver plano No. 2)

1. Viviendas Consolidadas: Son hechas con muros en bloque, ladrillo, piedra y **prefabricado, techos de asbesto** cemento sin cielo raso, un numero pequeño en plancha de cemento, **pisos** en cemento. Poseen sanitario conectado al alcantarillado.
2. Vivienda en proceso: Los muros son en bareque, tapia pisada y adobe, la cubierta es en teja de zinc, con pisos en cemento o tablones tienen letrina o pozo séptico.
3. Vivienda deteriorada: material predominante en las paredes tabla, zinc, guadua, caña, esterilla y tela, techos en palma, paja o zinc sin cielo raso, con pisos en tierra. Poseen letrina.

Dentro de esta consolidación se van determinando asentamientos que según su evolución van conformando barrios que deben ser aprobados por el concejo; en el caso de Pore encontramos los siguientes: El Cogollo, El Centro, Los Libertadores, Los Centauros, Simón Bolívar, Panorama, Alcaraván y el Porvenir (ver plano No. 3).

El Cogollo: comprende el siguiente polígono desde la intersección del río Pore con la Cra 19, por esta hasta la calle 9ª, por esta hasta la cra 15 y de allí en dirección nororiental hasta la calle 11, por la 11 hasta la Cra 21 o marginal del Llano Marginal del Llano, paralela a esta 50 metros hasta el barranco del río Pore, por todo el río hasta encontrar el punto de partida.

El Centro: comprende desde la cra 19 hasta la cra 15 entre la calle 5ª hasta 30 metros contados a partir del barranco del río Pore.

Los Libertadores: delimitado entre calles 5ª y 9ª entre carreras 15 y 19.

Los Centauros: comprende desde la calle 9ª a la calle 11 entre cra 9 y 15.

Simón Bolívar: desde la calle 5ª hasta la calle 9ª, entre carreras 9ª y 15.

Panorama: comprende desde 30 metros a partir del barranco río Pore hasta la calle 5ª, entre cras 9ª y 15.

Alcaravan: comprende desde la calle 5ª hasta la calle 11 entre cras 7ª y 9ª .

Porvenir: desde la cra 7ª hasta la cra 9ª entre la calle 5ª y 30 metros a partir del borde del barranco.

Estos barrios están incluidos dentro de lo que comprende la zona urbana en la cual se tiene acceso a los servicios básicos domiciliarios. La zona suburbana es la que cubre hasta donde se extiende el perímetro urbano pero que aún esta sin urbanizar.

Al igual que en la zona Rural se van conformando agrupaciones muy dispersas que generalmente se ubican en las vegas y márgenes de los ríos encontrándose desprovistas de servicios básicos, pero a las que unen intereses comunes y que se denominan veredas las cuales están orientadas por un grupo de personas pertenecientes a la comunidad las cuales trabajan por conseguir mejores condiciones de vida para la población. (ver plano No. 4)

El municipio de Pore cuenta actualmente con 26 veredas denominadas:

- Matalarga
- Miralindo
- El Banco I.P.
- Curama Alta (sector)
- Curama Baja (sector)
- La plata I.P.
- Brisas del pauto
- Agualinda
- San isidro
- El verde
- Guanábanas
- Vijagual
- Bocas de Pore
- Altamira
- Cafifies
- Curimina
- Guachiría
- Regalito
- El Retiro
- La Jase

- La Macolla
- La Mapora
- Tasajeras
- Los Alpes
- La Sequí
- San Rafael
- Ramón Nonato I.P.

Dentro de estos asentamientos se destacan La plata, El Banco y Miralindo por su concentración poblacional, servicios, centros educativos e intercambio de bienes y servicios con las demás veredas, con lo cual se convierten en asentamientos con jerarquía de acuerdo a su función con respecto a las demás poblaciones del municipio.

El municipio de Pore a nivel departamental no cuenta con un lugar privilegiado puesto que no posee una jerarquía en cuanto a flujos de intercambio comercial de bienes y servicios con los demás municipios, excepto el abastecimiento que Pore proporciona en cuanto a productos tales como el plátano y la yuca que cubren el mercado de Yopal y otros Municipios con un excedente que se comercializa en Plazas como Villavicencio, Bogotá y algunas ciudades intermedias.

4.1.2. ANALISIS FUNCIONAL

La zona Urbana de Pore como asentamiento social a nivel Municipal tiene una importancia por el tamaño de su población aunque en los últimos años se ha visto afectada debido a la situación de violencia que viven los Municipios de diversas regiones del País la cual genera un desplazamiento de la población a lugares que les brinden mejores condiciones de seguridad.

Presentándose asentamientos de menor importancia que aunque el número de habitantes sea bajo el renglón comercial retoma jerarquía por el intercambio de productos que generan con respecto a los demás asentamientos.

4.1.3 JERARQUIZACION POR FUNCION DE LOS ASENTIMIENTOS

Esta jerarquización en el Municipio de Pore se presenta en asentamientos que cumplen

funciones de producción y comercialización de yuca y Plátano los cuales nombraremos en orden de importancia:

La Plata: Mayor productor de plátano y Yuca.
El Banco: Produce Yúca y plátano en menor escala.

Miralindo: los productos son los mismos pero el excedente para comercialización es más bajo que los anteriores.

4.2. INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES.

4.2.1. MARGINAL DEL LLANO

El Municipio de Pore por su ubicación respecto a la marginal cuenta con ventajas para el acceso y salida de bienes y servicios desde los Municipios cercanos de Yopal y Villavicencio por el sur y por el norte con las localidades de Paz de Ariporo, Hato Corozal y el Departamento de Arauca; al igual que el fácil acceso de las vías internas del Municipio para la salida de la producción interna. (ver plano No. 5)

En el aspecto económico la marginal del llano ha contribuido al desarrollo agropecuario facilitando el desplazamiento de los productos a las zonas de consumo, al igual que el mejor abastecimiento de bienes y servicios que por su costo y dificultad de acceso no era posible encontrar.

De forma contraria a lo previsto en planes de desarrollo anteriores no ha contribuido al desarrollo debido a que por el buen estado de la vía el comercio y turismo que se presentaba en épocas anteriores por la obligación de hacer un alto en el camino para consumir alimentos o descansar ha dejado de ser una prioridad. Por lo tanto el Municipio se ha convertido en un punto mas en el camino a Yopal.

4.2.2 DEPARTAMENTALES SECUNDARIAS

PORE – TRINIDAD

Esta vía se encuentra pavimentada en 27 Km. de los 60 Km. que los separa, lo cual facilita el acceso y acorta las distancias entre estos

dos municipios permitiendo así la comercialización de los productos y demás servicios.

4.2.3 VIAS LOCALES

El Municipio de Pore cuenta con senderos que facilitan el acceso a cada uno de los diferentes lugares y viviendas que se encuentran dentro del casco urbano algunas de ellas tienen un tratamiento especial como el Pavimento o el acabado en piedra de las calles que conducen a la zona central del Municipio; entre ellas están la calle 3 desde la carrera 10 hasta llegar a la marginal de la selva ,la calle 2 desde la 14 hasta la 20 y las carreras 15,16,17,18,19,20 desde la calle 1 hasta la calle 4; Está última se encuentra pavimentada desde la Marginal del Llano cruzando todo el casco urbano haciendo parte de la vía que de Pore conduce a Trinidad. (ver plano No. 6)

Las demás calles y senderos se encuentran destapados pero con mantenimiento que constituye más del 60% del área urbana, el cual no dificulta el tránsito vehicular y peatonal.

4.3. FLUJOS DE INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS

Pore cuenta con una infraestructura mínima de bienes y servicios por esta razón depende en gran parte de otros centros principales tales como Paz de Ariporo y principalmente Yopal.(Ver plano No. 7))

4.4. EQUIPAMENTOS COLECTIVOS

4.4.1 Servicios públicos

4.4.1.1. Salud.

La planta física del centro de salud se encuentra en buen estado pero funcionalmente no cumple con los requerimientos de uso apropiados como: sala de esterilización y lavado de ropas. Al igual el acceso a la zona de urgencias se dificulta al pasar antes por varias oficinas como la de estadística que se encuentra en desorden debido a la falta de personal para realizar esta labor. (Foto No. 1)

Foto N. 3: Colegio Rafael Uribe Uribe

Foto No. 1 : Lavandería y esterilización.

En el momento el personal profesional que labora en el centro cuenta con una casa médica que sirve de alojamiento a los médicos y profesionales de planta que laboran allí.

Foto No. 2: Centro de Salud Pore.

4.4.1.2. Educación

Pore cuenta con un colegio de bachillerato llamado Rafael Uribe Uribe. (Foto No. 3) con instalaciones adecuadas y cubre la demanda de cupos escolares. La gobernación de Casanare ha invertido recursos en mejorar y ampliar la infraestructura física del establecimiento dotándolo de mejores servicios.

En el casco urbano encontramos tres escuelas, Simón Bolívar, Luz de Oriente, y la Escuela del Barrio panorama y la Concentración Santander (foto No. 4), de preescolar, básica primaria y básica secundaria que cumplen con las condiciones de infraestructura física adecuado para el buen funcionamiento de las mismas.

Foto No. 4: Concentración Santander

4.4.1.3. Cultura

En el momento el municipio tiene una sede para la casa de la cultura que se encuentra en las instalaciones de la antigua cárcel municipal pero que no está siendo utilizada por falta de espacio y seguridad; las actividades propias de estas se están realizando en el Parque Infantil.

La única muestra cultural que se da en el Municipio es la interpretación de la música y la danza llanera y que es exhibida en espacios no aptos para estas manifestaciones culturales. Existen en la zona central de Pore ruinas de construcciones utilizadas por los españoles y que se pretende conservar y consolidar como patrimonio cultural (foto No.5-6) , ya que es una de las únicas ciudades de Casanare que conservan huellas del pasado, aunque no han sido manejadas de la mejor manera.

Dentro del edificio de la Administración Municipal se encuentra un espacio destinado para Biblioteca Pública municipal que no esta siendo empleado.

Existe una manga de coleo que en época de festividades se convierte en un atractivo para la recreación y el turismo.

Foto No. 5: Ruinas de Pore

Foto No. 7: Cancha de Fútbol.

**4.4.2 SERVICIOS DOMICILIARIOS
BASICOS**

4.4.2.1. Acueducto

El Municipio de Pore cuenta con un cubrimiento de este servicio de un 95% de la población Urbana. (ver plano 8)

Este es abastecido por el río Pore. El Agua es captada en una bocatoma pasa a un desarenador luego un filtro y a unos tanques clarificadores y se dirige por tubería a los usuarios los cuales son abastecidos 24 horas del día, aunque no tiene tratamiento alguno, a nivel de cubrimiento se puede considerar como bueno, respecto a otros Municipios del departamento que solo tienen servicio algunas horas al día.

Revisados los planos hidrológicos existentes en el municipio de Pore, no es viable contar a futuro con otra fuente de abastecimiento alterna, por lo tanto se deberán estipular programas y proyectos para conservar la fuente existente.

Actualmente se esta realizando la creación de la Unidad de Servicios Públicos (acueducto, aseo, alcantarillado) del municipio de Pore.

Es importante pensar en la optimización del acueducto para hacer potable esta, ya que no lo es.

Foto No. 6. Ruinas de Pore

4.4.1.4. Recreación y deporte

Pore no cuenta con escenarios deportivos que permitan a la población y especialmente a la juventud tener una alternativa de distracción y recreación, el único escenario público existente es una cancha de fútbol que esta ubicada en un espacio intermedio entre el colegio Rafael Uribe Uribe y la concentración Santander (foto No. 7).

El parque central del municipio sirve como escenario para la presentación de eventos culturales, además es el único sitio de encuentro de la población en las festividades que se desarrollan en el lugar y los fines de semana se convierte en un lugar de reunión de niños, jóvenes y adultos, la falta de mobiliario urbano hace difícil la apropiación del espacio por parte de la comunidad.

4.4.2.2 Alcantarillado

Hoy por hoy el municipio cuenta con un cubrimiento del 35% del casco Urbano con este servicio en funcionamiento; porque existe un porcentaje mayor de alcantarillado instalado que cubriría un 60% de la demanda pero por falta de un emisario final (laguna de Oxidación) no se ha podido conectar. (Foto No. 8). (Ver plano No. 9). Se deberá construir un sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas que evite la contaminación ambiental que actualmente se está causando; el cual quedaría ubicado fuera del perímetro urbano 2 km adyacente a la vía que conduce a Trinidad.

Foto No. 8 Laguna de Oxidación Pore

4.4.2.3 Aguas Iluvias

El tratamiento de las aguas Iluvias en Pore es muy deficiente pues no existe ningún tipo de tratamiento ni emisario final para las mismas, lo que causa encharcamientos en las vías públicas ocasionando deterioro en las mismas e impidiendo el libre transito de peatones y vehículos.

En las vías que tienen algún tipo de acabado como pavimento o empedrado existen canales laterales para la evacuación de dichas aguas.

4.4.2.4 Electrificación

Este servicio es prestado por la electrificadora de Boyacá en convenio con el Departamento, tiene una cobertura del 95% de la cabecera Municipal siendo un servicio de muy buena

calidad y al que tienen acceso todos los sectores de la población.

Es importante para el desarrollo del Municipio la electrificación convencional o alternativa en el área rural ya que eleva la calidad de vida de sus habitantes evitando el desplazamiento a las zonas urbanas y por ende el abandono de las zonas de producción. (Ver plano No. 10)

4.4.2.5 Telefonía

La telefonía es prestada por Telecom con un cubrimiento del 35% en la cabecera Municipal y un 0,8% de cubrimiento rural.

Este servicio es de menor accesibilidad para la población debido a los costos que genera, por esta razón se encuentra un porcentaje de las líneas libres para ser instaladas de inmediato por el déficit de usuarios. (Ver plano No. 10)

En el Municipio de Pore existe una capacidad de telefonía instalada de 288 líneas de las cuales 239 están en servicio y quedan libres 49 esto nos demuestra que la oferta de líneas telefónicas es mayor a la demanda de las mismas.

De las líneas instaladas existen 191 residenciales, 12 comerciales, 15 oficiales, y 4 de la administración de telecom.

4.4.2.6 Basuras

Este servicio es prestado por la Administración Municipal en una volqueta que cumple con la función básica de recolección y disposición final en un botadero ubicado en la vía que conduce a la Vereda de Vijagual muy cerca al centro poblado de Pore; son conducidas sin ningún tratamiento debido a la falta de un vehículo adaptado para tal fin. Del mismo modo el botadero no cumple con las condiciones mínimas de tratamiento e higiene por lo que se convierte en un riesgo para la población y el medio ambiente (foto No. 9-10). Posee un cubrimiento del 50%. (ver plano No. 3)

Por lo tanto se reubicará y construirá un relleno sanitario con todas las especificaciones

técnicas necesarias en un lote propiedad del Municipio a 2 km por la vía que va Trinidad.

Foto No.11: Cementerio Municipal aspectos generales

Foto No. 9: Aspectos generales del botadero de basuras Municipio de Pore.

Foto No. 12: Cementerio Municipal

Foto No. 10: Botadero a campo abierto.

4.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

4.5.1 Servicios religiosos (cementerios-iglesias)

Pore cuenta con un cementerio en la zona urbana que no se encuentra en buen estado de salubridad e higiene, debido a la cercanía al río Pore. La maleza y arbustos lo están cubriendo por falta de mantenimiento periódico. También esta considerada su reubicación como remate de la manga de coleo, y haciendo parte de las zonas verdes de la ciudad. (Foto No. 11-12).

Se localiza una iglesia católica que esta en la parte central del municipio y cinco iglesias protestantes (Foto No. 13); Estas se ubican en viviendas adaptadas para este uso

Foto No. 13: Iglesia Principal Pore.

4.5.2 Mercadeo y abastecimiento (plazas de mercado-centros de acopio- mataderos)

- Plaza de mercado: Pore posee una construcción que esta dotada de electricidad, alcantarillado, acueducto y una unidad sanitaria, tiene infraestructura física para su funcionamiento la cual no se utiliza por que los vendedores no se

quieren ubicar allí, argumentando las bajas ventas en el lugar. Los campesinos y comerciantes se ubican en el terminal a vender sus productos

El matadero de Pore posee una infraestructura física que no cumple con las condiciones de higiene necesarias para su funcionamiento, solo cuenta con servicio de acueducto, y electricidad y el despojo de los desechos sólidos se hace en los alrededores sin ningún tipo de tratamiento. Foto No. 14 –15). Motivo éste por el cual se reubicará, en lote adquirido por el municipio costado norte de la vía que va a Trinidad, 2 km.

Por las malas condiciones de salubridad, este matadero actual deberá ser reubicado, para lo cual se cuenta con la siguiente alternativa:

Un lote ubicado fuera del perímetro urbano (2km sobre la vía que de Pore conduce a Trinidad)

4.5.3 Seguridad social

En cuanto a seguridad social Pore no cuenta con servicios básicos como los bomberos, posee las instalaciones para la defensa civil pero no existe recurso humano apropiado que se encargue del desarrollo de esta labor (Foto No. 16).

Existe la policía Nacional que se encarga de la vigilancia, poseen planta física para su funcionamiento nueva con todas las condiciones de seguridad.

Foto No. 14: Matadero Municipal

Foto No. 16: Defensa Civil.

Foto No. 15: Matadero Municipal, zona de sacrificio.

No posee tratamiento de los desechos del sacrificio de las reses, siendo botado todo este material a un lote contiguo creando así un problema de salubridad en la población, puesto que se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio.

Foto No. 17: Policía Nacional.

4.5.4 Servicios administrativos

La administración pública en todos los niveles y ramas, los servicios públicos ya sean prestados por el estado o por particulares, requieren de una infraestructura con instalaciones adecuadas en cuanto a su localización, accesibilidad, cobertura y capacidad instalada.

La prestación de los servicios públicos en el municipio de Pore es realizada por el estado, los únicos que poseen una infraestructura con instalaciones "adecuadas", son la eléctrica y telecom (Foto No. 18), en cuanto a su localización dentro del casco urbano. Relacionado con la cobertura y capacidad instalada ocuparía un primer lugar el acueducto y la electrificación.

Foto No. 18: Instalaciones Telecom.

El Concejo municipal funciona provisionalmente en las instalaciones zona donde están localizadas las ruinas (declaradas patrimonio histórico), con una construcción nueva y adecuada para su uso en forma temporal, se hace necesario la construcción o reubicación de una sede propia para esta institución.

El juzgado promiscuo funciona en una casa en el centro.

El municipio cuenta con una sede propia de la Registraduría Nacional, relativamente nueva. (Foto No. 19).

La Biblioteca Municipal se encuentra construida en una primera parte, que no ha sido utilizada por no tener la dotación necesaria, además por encontrarse dentro de

las instalaciones de las ruinas se convierte este en el marco ideal para que esta funcione.

Foto No. 19: Registraduría Municipal

La Alcaldía funciona con servicios básicos y sede propia, se encuentra construida en su primera etapa.

Cuenta con Servicio de Banco Agrario (Foto No. 20).

Foto No. 20: Banco Agrario.

En general los servicios complementarios de Pore tiene deficiencias en cuanto al cubrimiento de las necesidades de la población, es el claro ejemplo de las entidades bancarias las cuales no cubren las expectativas en cuanto a servicio de la población por lo que tienen que recurrir a otros centros como Paz de Ariporo y Yopal en donde se encuentran entidades bancarias que prestan servicios adicionales tales como cajeros automáticos, horarios extendidos lo

que ayuda y facilita el manejo del dinero y a la vez las transacciones comerciales.