

	Problema	Causa	Efectos	Alternativas de Solución
E Q U I P A M I E N T O S	Regular estado de la Planta física de la Escuela de San Francisco.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de Mantenimiento. Deficit de Baterías Sanitarias por alumno. Regular estado de aulas de clase. Mal estado y/o inexistencia de restaurante escolar. Inexistencia de escenarios deportivos y recreativos al interior de la Escuela. Talud inestable en áreas posteriores de la Escuela. 	<ul style="list-style-type: none"> Hacinamiento de estudiantes. Riesgo de colapso estructural de un sector de la planta física. Condiciones de insalubridad física y mental. Disminución en la calidad de la educación. Limitadas posibilidades para el desarrollo de la Institución. Riesgo de accidentalidad para con los estudiantes. Poca seguridad para la Institución. 	<ul style="list-style-type: none"> Programa de mantenimiento para centros educativos municipales. Elaboración de plan maestro urbanístico, paisajístico y arquitectónico para el desarrollo progresivo de la Escuela. Ampliación de la Planta física de la Escuela. Construcción de escenarios deportivos y recreativos. Construcción de muro de contención. Construcción del cerramiento de la Institución. Dotación de material didáctico, equipos, mobiliario e implementos deportivos.
	Inadecuadas condiciones para la educación. Control y supervisión limitado para con los alumnos.	<ul style="list-style-type: none"> Deterioro del material didáctico. Inexistencia de implementos deportivos adecuados. Inexistencia de mobiliario. Falta de cerramiento de predios de la Escuela. 		
	Regular Estado del Puesto de Salud de San Francisco.	<ul style="list-style-type: none"> Regular estado de Techos y calorrosas. Falta de mantenimiento general. Áreas exteriores en mal estado e inadecuadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Agravamiento del estado físico de la planta física. Riesgo de emergencia en salud para la población. Poca calidad del servicio en especialistas. Intermitencia en la prestación del servicio. No hay prestación de servicio los días martes y viernes. Incomodidad para usuarios. 	<ul style="list-style-type: none"> Programa de mantenimiento municipal de centros hospitalarios y de salud. Reparación de Techos y Cie los rasos del Centro de Salud de San Francisco. Ampliación de la Planta física del puesto de salud. Dotación de ambulancia, equipos, materiales y mobiliario. Ampliación de personal y definición de tiempo completo.
	Intermitencia y Limitadas condiciones para la prestación del servicio de salud.	<ul style="list-style-type: none"> No hay un medico permanente. Personal insuficiente. Carencia de ambulancia local. Falta de dotación y equipos. Inexistencia de baños públicos. Sala de espera inadecuada. 		

Problema	Causa	Efectos	Alternativas de Solución
Perdida de la Jerarquía espacial y urbanística de la Iglesia de San Francisco.	<ul style="list-style-type: none"> • Carencia de Atrio en la fachada principal. • Mal estado de zonas verdes antesala de la Iglesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perdida de su valor como icono regional. • Bajo impacto paisajístico. • Bajo sentido de pertenencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño urbanístico y paisajístico para adecuación de áreas exteriores de la Iglesia. • Diseño y construcción del atrio de la Iglesia.
Deterioro del Parque Central.	<ul style="list-style-type: none"> • Baja altura de materas y zonas verdes. • Falta de mantenimiento de senderos. • Podas inadecuadas de los árboles, no hay tratamiento inadecuado. • Mal estado del mobiliario del parque. • Localización inadecuada de cancha múltiple y plaza de mercado en inmediaciones al parque. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perdida del principal espacio de encuentro de San Francisco. • Perdida del carácter de símbolo local. • Deterioro ambiental de San Francisco. • Perdida de la vegetación arborea presente en el parque. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rediseño urbanístico y paisajístico para la ampliación del parque central y la reubicación de la cancha múltiple. • Programas para mantenimiento de parques y zonas verdes publicas, urbanas y rurales.
Mal Estado de los cementerios de San Francisco.	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de planificación y diseño. • Falta de Mantenimiento. • Carencia de espacios de congregación y de edificaciones para ceremonias religiosas. • Mal estado de vías de acceso del cementerio. • Carencia de Ornamentación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perdida del patrimonio cultural y tradiciones de procesión fúnebre. • Perdida del sentido de pertenencia. • Deterioro y colapso de lo cementerios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto urbanístico - Paisajístico y arquitectónico para el ordenamiento y mejoramiento de los cementerios de San Fco. • Construcción de capillas al interior de los cementerios. • Adecuación de vías de acceso al cementerio.
Regular estado de escenarios deportivos.	<ul style="list-style-type: none"> • Mal estado de áreas periféricas a la cancha fútbol. • Carencia de servicios y espacios complementarios para la cancha de fútbol. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baja intensidad de uso del equipamiento. • Deterioro de la cancha de fútbol. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento de la cancha. • Adecuación de áreas exteriores periféricas de la cancha de fútbol. • Construcción de graderías, camerinos y baños públicos.

E
Q
U
I
P
A
M
I
E
N
T
O
S

Problema	Causa	Efectos	Alternativas de Solución	
E Q U I P A M I E N T O S	Infraestructura inadecuada para el sacrificio y comercialización de ganado. Regular estado del salón comunal de San Francisco.	<ul style="list-style-type: none"> Planta física con reducidas condiciones higiénicas. Carencia de corrales. <ul style="list-style-type: none"> Mal estado de muros y cubierta. Falta de mantenimiento. Regular estado de zonas verdes interiores y exteriores. 	<ul style="list-style-type: none"> Baja calidad de los productos carnicos. Cierre de la central de sacrificios por condiciones higiénicas. <ul style="list-style-type: none"> Malas condiciones para la interacción y promoción comunitaria. Mayor deterioro y/o colapso estructural de la edificación. 	<ul style="list-style-type: none"> Ampliación y mejoramiento de la central de sacrificios. Construcción de corrales y áreas de aislamiento para el ganado. Generar aislamiento arbóreo urbanístico de la central de sacrificios con el entorno <ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento y reparación del salón comunal. Adecuación de zonas verdes exteriores.
S E R V I C O S	Manejo Inadecuado de aguas lluvias. Tratamiento Inadecuado de Aguas residuales. Regular calidad del agua. Baja calidad del servicio de Energía.	<ul style="list-style-type: none"> Inexistencia de canales de agua lluvia en vías de San Francisco. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseño y ejecución del plan maestro de alcantarillado pluvial. Planta de Tratamiento de agua residuales. 	<ul style="list-style-type: none"> Renovación de redes eléctricas.
P U B L I C O S	Deficiencia del alumbrado público. Baja calidad y cobertura del servicio de Telecomunicaciones.			

Problema	Causa	Efectos	Alternativas de Solución
<ul style="list-style-type: none"> Mal estado de viviendas en San Francisco. Falta de planes de vivienda de Interés social 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de gestión municipal. No aprobación y/o inexistencia del E.O.T. Componente Urbano. Falta de gestión municipal y comunitaria. No aprobación y/o inexistencia del E.O.T. Componente Urbano. 	<ul style="list-style-type: none"> Hacinamiento. Riesgo de colapso de edificaciones. Insalubridad física y mental. Hacinamiento. Construcción de viviendas en zonas de alto riesgo. Desplazamiento forzado de la población a otras regiones. 	<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejoramiento Integral de viviendas. Planes de vivienda de Interés social para San Francisco.
<ul style="list-style-type: none"> Perdida de la identidad arquitectónica y cultural de las construcciones tradicionales. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de planes de vivienda arbitrarios y descontextualizados con la región. Promoción continua del concreto y el ladrillo como única solución viable. 	<ul style="list-style-type: none"> Baja calidad de vida en población. Interrupción del desarrollo arquitectónico espontáneo popular de la cabecera municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> Planes de vivienda tradicional con materiales de la región. Planes de vivienda alternativa, sostenible y bioclimática. Implementación de la vivienda agropecuaria.
<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de servicios complementarios a la vivienda. 	<ul style="list-style-type: none"> Despreocupación de planes de vivienda en este aspecto. Desinterés de la administración municipal. Desinterés comunitario. 	<ul style="list-style-type: none"> Perdida de la promoción del desarrollo comunitario. Perdida de la posibilidad de la generación de trabajo y empleo para la comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Construcción de centros de capacitación y micro empresariales comunitarios.

V
I
V
I
E
N
D
A

Problema	Causa	Efectos	Alternativas de Solución
<p>Mal estado de las vías secundarias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Falta de pavimentación. Inexistencia y/o mal estado de canales de agua lluvia. Falta de señalización vial. Mal estado y/o inexistencia de andenes. 	<ul style="list-style-type: none"> Deterioro de vehículos. Malestar en la población. Riesgo de accidentalidad permanente. Deterioro del paisaje regional. Insalubridad física y mental. 	<ul style="list-style-type: none"> Pavimentación de Vías Secundarias. Construcción de canales de agua lluvia. Señalización y nomenclatura vial y predial. Construcción de reductores de velocidad. Iluminación y mobiliario. Arborización de vías secundarias.
<p>Mal estado de vías peatonales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Condiciones del relieve con pendientes elevadas. Falta de pavimentación. Falta de terracéo para contrarrestar pendiente. 	<ul style="list-style-type: none"> Incomunicación entre sectores. Condiciones de Insalubridad física y mental. Deterioro del paisaje regional. 	<ul style="list-style-type: none"> Adecuación y pavimentación de vías peatonales. Iluminación, señalización y mobiliario. Adecuación de andenes. Arborización de vías peatonales.
<p>Servicio de transporte intermunicipal e interveredal deficiente.</p> <p>Mal estado y/o inexistencia de espacios de encuentro urbano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rutas de transporte monopolizadas. Horarios deficientes para transporte intermunicipal. Desinterés comunitario. Falta de gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> Desconexión con municipios y poblaciones vecinas. Limitación del desarrollo social y cultural de los habitantes. Deterioro del paisaje urbano. Baja actividad urbana diurna y nocturna. Deterioro del espacio. Desaparición del espacio de antesala para la iglesia. Perdida del escenario o espacio de encuentro principal de San Francisco. 	<ul style="list-style-type: none"> Ampliación de rutas permanentes Toribio – San Francisco – Jambaló – Silvia. Diseño y construcción de nuevos parques. Diseño de rutas ecológicas en márgenes del río San Francisco y las Quebradas El Molino y El Murciélagos. Mejoramiento del parque central. Plan especial de tratamiento arquitectónico para las edificaciones del borde que configura el parque central.
<p>Perdida de Jerarquía urbanística del parque central.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Baja intensidad de uso en el espacio. Ausencia de diseño urbanístico paisajístico. Diseño arquitectónico limitado. Falta de programas y actividades de uso para el espacio. 		

iable
 V
 I
 A
 L
 I
 D
 A
 D
 Y
 T
 R
 A
 N
 S
 P
 O
 R
 T
 E
 E
 P
 S
 U
 B
 A
 L
 C
 I
 C
 O

Problema	Causa	Efectos	Alternativas de Solución
Regular estado de la planta física del SENA – Tacueyó.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de Mantenimiento. Déficit de Baterías Sanitarias por alumno. Regular estado de aulas de clase. 	<ul style="list-style-type: none"> Hacinamiento de estudiantes. Riesgo de colapso estructural de un sección de la planta física. Condiciones de insalubridad física y mental. Disminución en la calidad de la educación. 	<ul style="list-style-type: none"> Programa de mantenimiento para centros educativos municipales. Elaboración de plan maestro urbanístico, paisajístico y arquitectónico para la ampliación y el desarrollo progresivo de la Escuela. Elaboración de plan maestro urbanístico, paisajístico y arquitectónico para la ampliación y el desarrollo progresivo de la SENA.
Regular estado de la Planta física de la Escuela de Tacueyó.	<ul style="list-style-type: none"> Inexistencia de escenarios deportivos y recreativos al interior de la Escuela. Deterioro del material didáctico. Carencia de implementos deportivos adecuados. 	<ul style="list-style-type: none"> Posibilidades intermedias para el desarrollo de la institución. Poca calidad estética y ornamental de las instituciones. 	<ul style="list-style-type: none"> Construcción de escenarios deportivos y recreativos al interior de las instituciones educativas. Dotación de material didáctico, equipos, mobiliario e implementos deportivos. Diseño paisajístico para espacios abiertos de las instituciones educativas.
Regular estado de áreas verdes y espacios abiertos recreativos de las instituciones educativas de Tacueyó.	<ul style="list-style-type: none"> Despreocupación institucional. Desinterés de la comunidad estudiantil, 		
Regular Estado del Puesto de Salud de Tacueyó.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de mantenimiento general. Áreas exteriores en mal estado e inadecuadas. Área de consultorios insuficiente. Personal insuficiente. Falta de dotación y equipos. Inexistencia de baños públicos. Sala de espera muy limitada espacialmente. Carencia de muebles cómodos en sala de espera. 	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo de emergencia en salud para Tacueyó. Poca calidad del servicio en especialistas. Incomodidad para usuarios. 	<ul style="list-style-type: none"> Programa de mantenimiento municipal de centros hospitalarios y de salud. Ampliación de la Planta física del puesto de salud. Dotación de equipos, materiales y mobiliario. Ampliación de personal y definición de tiempo completo .

TACUEYO

Problema	Causa	Efectos	Alternativas de Solución
Perdida de la Jerarquía espacial y urbanística de la Iglesia de Tacueyo.	<ul style="list-style-type: none"> Mal estado de la edificación. Carencia de Atrio en la fachada principal. Mal estado de zonas verdes antesala de la Iglesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Colapso estructural Perdida de su valor como icono regional. Bajo impacto paisajístico. Perdida del sentido de pertenencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de la Iglesia. Diseño urbanístico y paisajístico para adecuación de áreas exteriores de la Iglesia. Diseño y construcción del atrio de la Iglesia.
Deterioro del Parque Central.	<ul style="list-style-type: none"> Conflicto de uso con canchas múltiples y plaza eventual de mercado. Falta de mantenimiento de senderos. Podas inadecuadas de los árboles, no hay tratamiento inadecuado. Mal estado del mobiliario del parque. 	<ul style="list-style-type: none"> Impacto paisajístico y ambiental negativo. Perdida del principal espacio de encuentro de Tacueyo. Perdida del carácter de símbolo local. Deterioro ambiental y pérdida de la vegetación arborea presente en el parque. 	<ul style="list-style-type: none"> Rediseño urbanístico y paisajístico para el mejoramiento del parque central y la reubicación de la cancha múltiple y/o plaza de mercado. Programas para mantenimiento de parques y zonas verdes públicas, urbanas y rurales.
Mal Estado del cementerio de Tacueyo.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de planificación y diseño. Falta de Mantenimiento. Poca claridad y jerarquía del acceso. Mal estado de vías de acceso del cementerio. Carencia de espacios de congregación y de edificaciones para ceremonias religiosas. Carencia de Ornamentación. 	<ul style="list-style-type: none"> Perdida del patrimonio cultural y tradiciones de procesiones de Tacueyo. Perdida del sentido de pertenencia. Deterioro y colapso del cementerio. 	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto urbanístico - Paisajístico y arquitectónico para el ordenamiento y mejoramiento del cementerio de Tacueyo. Construcción de la capilla al interior de los cementerio. Adecuación de vías de acceso al cementerio.
Regular estado de escenarios deportivos.	<ul style="list-style-type: none"> Regular estado de la cancha de fútbol. Mal estado de áreas periféricas a la cancha fútbol. Carencia de servicios y espacios complementarios para la cancha de fútbol. 	<ul style="list-style-type: none"> Baja intensidad de uso del equipamiento. Deterioro de la cancha de fútbol. 	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de la cancha. Adecuación de áreas exteriores periféricas de la cancha de fútbol. Construcción de graderías, camerinos y baños públicos.

E
Q
U
I
P
A
M
I
E
N
T
O
S

Problema	Causa	Efectos	Alternativas de Solución
Infraestructura inadecuada para el sacrificio y comercialización de ganado.	<ul style="list-style-type: none"> Planta física con reducidas condiciones higiénicas. Presencia de corrales inadecuados. Impacto paisajístico negativo sobre la vía principal por tránsito y manipulación de ganado. 	<ul style="list-style-type: none"> Baja calidad de los productos carnicos. Cierre de la central de sacrificios por condiciones higiénicas. 	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de la central de sacrificios. Mejoramiento de corrales y áreas de aislamiento para el ganado. Generar aislamiento arbóreo urbanístico de la central de sacrificios con el entorno.
Mal estado de áreas exteriores de la Galería.	<ul style="list-style-type: none"> Vía de acceso en mal estado. Poca claridad y áreas inadecuadas para el tránsito, acceso parqueo y descargue de productos. Falta de mantenimiento. Mal estado de zonas verdes interiores y exteriores, ausencia de vegetación arborea ornamental. 	<ul style="list-style-type: none"> Desaprovechamiento del equipamiento. Deterioro ambiental y paisajístico del sitio. Deterioro de la edificación. Riesgo de accidentalidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Adecuación y pavimentación de vía de acceso. Adecuación de circuito para cargue y descargue de productos. Adecuación de zonas verdes exteriores.
Poca intensidad de uso de la Galería.	<ul style="list-style-type: none"> Mal estado de plaza de toros. Construcción provisional con materiales de poca durabilidad. Falta de mantenimiento. Localización muy próxima a galería Áreas verdes periféricas inadecuadas y en mal estado. 	<ul style="list-style-type: none"> Colapso de la construcción. Impacto ambiental - paisajístico - urbanístico negativo sobre el entorno. 	<ul style="list-style-type: none"> Reubicación y construcción de un escenario adecuado para plaza de toros.
Manejo Inadecuado de aguas lluvias.	<ul style="list-style-type: none"> Inexistencia de canales de agua lluvia en vías de san Francisco. 		<ul style="list-style-type: none"> Diseño y ejecución del plan maestro del alcantarillado pluvial. Planta de Tratamiento de agua residuales.
Tratamiento Inadecuado de Aguas residuales.			
Regular calidad del agua			
Baja calidad del servicio de Energía.			<ul style="list-style-type: none"> Renovación de redes eléctricas. Construcción de subestación Eléctrica Local.
Deficiencia del alumbrado público.			
Baja calidad y cobertura del servicio de Telecomunicaciones.			

E
Q
U
I
P
A
M
I
E
N
T
O
S

S
P
E
U
R
B
V
L
I
C
O
I
S
O
S

TACUEYO

iable	Problema	Causa	Efectos	Alternativas de Solución
V I V I E N D A	<ul style="list-style-type: none"> Mal estado de viviendas en Tacueyo. Falta de planes de vivienda de Interés social 	<ul style="list-style-type: none"> Incidencia de la situación de orden público. Falta de gestión municipal. No aprobación y/o inexistencia del E.O.T. Componente Urbano. Falta de gestión municipal y comunitaria. No aprobación y/o inexistencia del E.O.T. Componente Urbano. 	<ul style="list-style-type: none"> Hacinamiento. Riesgo de colapso de edificaciones. Insalubridad física y mental. Hacinamiento. Construcción de viviendas en zonas de alto riesgo. Construcción de viviendas inadecuadas técnicamente. Desplazamiento forzado de la población a otras regiones. 	<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejoramiento integral de viviendas. Planes de vivienda de interés social para Tacueyo.
	<ul style="list-style-type: none"> Perdida de la identidad arquitectónica y cultural de las construcciones tradicionales. Ausencia de servicios complementarios a la vivienda. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de planes de vivienda arbitrarios y descontextualizados con la región. Promoción continua del concreto y el ladrillo como única solución viable. Despreocupación de planes de vivienda en este aspecto. Desinterés de la administración municipal. Desinterés comunitario. 	<ul style="list-style-type: none"> Baja calidad de vida en población. Interrupción del desarrollo arquitectónico espontáneo popular de la cabecera municipal. Perdida de la promoción del desarrollo comunitario. Perdida de la posibilidad de la generación de trabajo y empleo para la comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Planes de vivienda tradicional con materiales de la región. Planes de vivienda alternativa, sostenible y bioclimática. Implementación de la vivienda agropecuaria. Construcción de centros de capacitación y micro empresariales comunitarios.

Problema	Causa	Efectos	Alternativas de Solución
<p>Mal estado de las vías secundarias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Falta de pavimentación. Inexistencia y/o mal estado de canales de agua lluvia. Falta de señalización vial. Mal estado y/o inexistencia de andenes. 	<ul style="list-style-type: none"> Deterioro de vehículos. Malestar en la población. Riesgo de accidentalidad permanente. Deterioro del paisaje regional. Insalubridad física y mental. 	<ul style="list-style-type: none"> Pavimentación de Vías Secundarias. Construcción de canales de agua lluvia. Señalización y nomenclatura vial y predial. Construcción de reductores de velocidad Iluminación y mobiliario. Arborización de vías secundarias.
<p>Mal estado de vías peatonales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Condiciones del relieve con pendientes elevadas. Falta de pavimentación. Falta de terracéo para contrarrestar pendiente. 	<ul style="list-style-type: none"> Incomunicación entre sectores. Condiciones de Insalubridad física y mental. Deterioro del paisaje regional. 	<ul style="list-style-type: none"> Adecuación y pavimentación de vías peatonales. Iluminación, señalización y mobiliario. Adecuación de andenes. Arborización de vías peatonales.
<p>Servicio de transporte intermunicipal e interveredal deficiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rutas de transporte monopolizadas. Horarios deficientes para transporte intermunicipal. 	<ul style="list-style-type: none"> Desconexión con municipios y poblaciones vecinas. 	<ul style="list-style-type: none"> Ampliación de rutas legales permanentes Toribío – Tacueyó – el Palo – Santander.
<p>Mal estado y/o inexistencia de espacios de encuentro urbano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desinterés comunitario. Falta de gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitación del desarrollo social y cultural de los habitantes. Deterioro del paisaje urbano. Baja actividad urbana diurna y nocturna. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseño y construcción de nuevos parques. Diseño de rutas ecológicas en márgenes de las quebradas Timbio, Solarte y Talaga, además en cerros tutelares.
<p>Perdida de Jerarquía urbanística del parque central.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Baja intensidad de uso en el espacio. Ausencia de diseño urbanístico – paisajístico. Diseño arquitectónico limitado. Falta de programas y actividades de uso para el espacio. 	<ul style="list-style-type: none"> Deterioro del espacio. Desaparición del espacio de antesala para la Iglesia. Perdida del escenario o espacio de encuentro principal de san Francisco. 	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento del parque central. Plan especial de tratamiento arquitectónico para las edificaciones del borde que configura el parque central.

iable
 V
 I
 A
 L
 I
 D
 A
 D
 Y
 T
 R
 A
 N
 S
 P
 O
 R
 T
 E
 E
 P
 S
 U
 B
 A
 L
 C
 I
 C
 O

