

**COORDENADAS PLANAS DEL PERÍMETRO URBANO
DEL MUNICIPIO DE LETICIA**

LWPOLYLINE Layer: "PERIMETRO"
Space: Model space
Handle = 3D126
Closed
Constant width 2.00
area 5705175.86 metros
perimeter 16964.78 metros

al punto	X=1127818.06	Y= 28401.62	Z= 0.00
al punto	X=1127796.60	Y= 28406.33	Z= 0.00
al punto	X=1127781.67	Y= 28409.82	Z= 0.00
al punto	X=1127777.87	Y= 28410.04	Z= 0.00
al punto	X=1127778.18	Y= 28412.91	Z= 0.00
al punto	X=1127776.42	Y= 28437.44	Z= 0.00
al punto	X=1127756.77	Y= 28455.63	Z= 0.00
al punto	X=1127740.13	Y= 28463.11	Z= 0.00
al punto	X=1127724.97	Y= 28464.03	Z= 0.00
al punto	X=1127715.69	Y= 28464.03	Z= 0.00
al punto	X=1127703.43	Y= 28462.76	Z= 0.00
al punto	X=1127698.89	Y= 28461.62	Z= 0.00
al punto	X=1127694.88	Y= 28461.14	Z= 0.00
al punto	X=1127689.34	Y= 28460.49	Z= 0.00
al punto	X=1127682.44	Y= 28459.91	Z= 0.00
al punto	X=1127671.18	Y= 28458.25	Z= 0.00
al punto	X=1127662.83	Y= 28453.55	Z= 0.00
al punto	X=1127657.06	Y= 28449.92	Z= 0.00
al punto	X=1127650.79	Y= 28446.11	Z= 0.00
al punto	X=1127646.97	Y= 28443.15	Z= 0.00
al punto	X=1127645.44	Y= 28442.90	Z= 0.00
al punto	X=1127640.51	Y= 28441.26	Z= 0.00
al punto	X=1127633.60	Y= 28445.34	Z= 0.00
al punto	X=1127620.91	Y= 28448.12	Z= 0.00
al punto	X=1127611.45	Y= 28449.75	Z= 0.00
al punto	X=1127610.84	Y= 28449.71	Z= 0.00
al punto	X=1127610.52	Y= 28449.93	Z= 0.00
al punto	X=1127604.74	Y= 28462.92	Z= 0.00
al punto	X=1127587.15	Y= 28469.75	Z= 0.00
al punto	X=1127572.07	Y= 28474.57	Z= 0.00
al punto	X=1127553.48	Y= 28479.57	Z= 0.00
al punto	X=1127541.86	Y= 28479.57	Z= 0.00
al punto	X=1127530.35	Y= 28478.69	Z= 0.00

al punto X=1127522.50 Y= 28476.28 Z= 0.00
 al punto X=1127520.17 Y= 28475.97 Z= 0.00
 al punto X=1127514.07 Y= 28476.52 Z= 0.00
 al punto X=1127508.92 Y= 28475.79 Z= 0.00
 al punto X=1127502.04 Y= 28475.79 Z= 0.00
 al punto X=1127492.83 Y= 28475.24 Z= 0.00
 al punto X=1127487.34 Y= 28475.24 Z= 0.00
 al punto X=1127480.57 Y= 28474.57 Z= 0.00
 al punto X=1127473.98 Y= 28473.97 Z= 0.00
 al punto X=1127466.75 Y= 28472.94 Z= 0.00
 al punto X=1127466.21 Y= 28472.76 Z= 0.00
 al punto X=1127463.08 Y= 28463.28 Z= 0.00
 al punto X=1127438.57 Y= 28389.50 Z= 0.00
 al punto X=1127386.78 Y= 28286.21 Z= 0.00
 al punto X=1127338.17 Y= 28224.97 Z= 0.00
 al punto X=1127316.25 Y= 28175.54 Z= 0.00
 al punto X=1127311.70 Y= 28175.63 Z= 0.00
 al punto X=1127290.03 Y= 28152.30 Z= 0.00
 al punto X=1127268.21 Y= 28155.01 Z= 0.00
 al punto X=1127252.55 Y= 28160.98 Z= 0.00
 al punto X=1127209.52 Y= 28172.40 Z= 0.00
 al punto X=1127178.13 Y= 28183.41 Z= 0.00
 al punto X=1127148.83 Y= 28193.20 Z= 0.00
 al punto X=1127137.29 Y= 28166.27 Z= 0.00
 al punto X=1127095.97 Y= 28104.84 Z= 0.00
 al punto X=1127057.98 Y= 28040.98 Z= 0.00
 al punto X=1127042.45 Y= 27986.97 Z= 0.00
 al punto X=1127033.93 Y= 27962.96 Z= 0.00
 al punto X=1127032.02 Y= 27833.24 Z= 0.00
 al punto X=1127029.89 Y= 27571.75 Z= 0.00
 al punto X=1127045.72 Y= 27530.80 Z= 0.00
 al punto X=1126968.56 Y= 27499.45 Z= 0.00
 al punto X=1126996.13 Y= 27458.60 Z= 0.00
 al punto X=1126972.67 Y= 27431.77 Z= 0.00
 al punto X=1126888.91 Y= 27365.68 Z= 0.00
 al punto X=1126869.84 Y= 27378.66 Z= 0.00
 al punto X=1126856.78 Y= 27389.57 Z= 0.00
 al punto X=1126849.68 Y= 27392.69 Z= 0.00
 al punto X=1126847.84 Y= 27396.51 Z= 0.00
 al punto X=1126840.02 Y= 27405.93 Z= 0.00
 al punto X=1126838.48 Y= 27408.12 Z= 0.00
 al punto X=1126830.00 Y= 27417.75 Z= 0.00
 al punto X=1126822.28 Y= 27423.54 Z= 0.00
 al punto X=1126809.84 Y= 27431.59 Z= 0.00
 al punto X=1126807.46 Y= 27438.71 Z= 0.00
 al punto X=1126801.32 Y= 27450.50 Z= 0.00
 al punto X=1126796.65 Y= 27458.90 Z= 0.00
 al punto X=1126788.53 Y= 27470.56 Z= 0.00
 al punto X=1126779.99 Y= 27479.59 Z= 0.00

al punto X=1126771.21 Y= 27487.77 Z= 0.00
 al punto X=1126758.25 Y= 27495.27 Z= 0.00
 al punto X=1126743.66 Y= 27499.79 Z= 0.00
 al punto X=1126731.37 Y= 27503.09 Z= 0.00
 al punto X=1126730.39 Y= 27508.94 Z= 0.00
 al punto X=1126723.96 Y= 27519.96 Z= 0.00
 al punto X=1126715.03 Y= 27531.31 Z= 0.00
 al punto X=1126699.00 Y= 27540.65 Z= 0.00
 al punto X=1126691.03 Y= 27543.68 Z= 0.00
 al punto X=1126688.87 Y= 27544.91 Z= 0.00
 al punto X=1126684.84 Y= 27551.07 Z= 0.00
 al punto X=1126676.72 Y= 27559.30 Z= 0.00
 al punto X=1126660.40 Y= 27568.08 Z= 0.00
 al punto X=1126654.98 Y= 27567.76 Z= 0.00
 al punto X=1126647.50 Y= 27574.29 Z= 0.00
 al punto X=1126627.95 Y= 27579.96 Z= 0.00
 al punto X=1126613.48 Y= 27582.47 Z= 0.00
 al punto X=1126604.05 Y= 27587.18 Z= 0.00
 al punto X=1126589.46 Y= 27589.21 Z= 0.00
 al punto X=1126587.25 Y= 27590.11 Z= 0.00
 al punto X=1126580.67 Y= 27594.32 Z= 0.00
 al punto X=1126575.46 Y= 27597.92 Z= 0.00
 al punto X=1126564.77 Y= 27604.33 Z= 0.00
 al punto X=1126539.38 Y= 27606.18 Z= 0.00
 al punto X=1126534.72 Y= 27605.60 Z= 0.00
 al punto X=1126531.04 Y= 27607.20 Z= 0.00
 al punto X=1126524.68 Y= 27610.09 Z= 0.00
 al punto X=1126513.25 Y= 27612.94 Z= 0.00
 al punto X=1126508.71 Y= 27613.65 Z= 0.00
 al punto X=1126506.58 Y= 27615.97 Z= 0.00
 al punto X=1126498.92 Y= 27621.26 Z= 0.00
 al punto X=1126493.04 Y= 27625.30 Z= 0.00
 al punto X=1126487.58 Y= 27629.14 Z= 0.00
 al punto X=1126482.40 Y= 27634.31 Z= 0.00
 al punto X=1126473.47 Y= 27641.13 Z= 0.00
 al punto X=1126462.20 Y= 27648.34 Z= 0.00
 al punto X=1126449.98 Y= 27654.99 Z= 0.00
 al punto X=1126437.58 Y= 27658.37 Z= 0.00
 al punto X=1126423.43 Y= 27661.40 Z= 0.00
 al punto X=1126419.61 Y= 27662.88 Z= 0.00
 al punto X=1126415.87 Y= 27664.55 Z= 0.00
 al punto X=1126415.15 Y= 27665.02 Z= 0.00
 al punto X=1126618.79 Y= 28203.14 Z= 0.00
 al punto X=1126693.72 Y= 28402.64 Z= 0.00
 al punto X=1126715.41 Y= 28455.18 Z= 0.00
 al punto X=1126531.69 Y= 28524.92 Z= 0.00
 al punto X=1126486.77 Y= 28541.97 Z= 0.00
 al punto X=1126484.46 Y= 28547.14 Z= 0.00
 al punto X=1126708.77 Y= 29126.35 Z= 0.00

al punto X=1127024.85 Y= 29936.14 Z= 0.00
 al punto X=1127170.98 Y= 30304.77 Z= 0.00
 al punto X=1127165.21 Y= 30317.82 Z= 0.00
 al punto X=1126638.67 Y= 30516.27 Z= 0.00
 al punto X=1126625.81 Y= 30510.50 Z= 0.00
 al punto X=1126094.00 Y= 29130.03 Z= 0.00
 al punto X=1126266.96 Y= 29067.47 Z= 0.00
 al punto X=1126144.67 Y= 28754.36 Z= 0.00
 al punto X=1125728.95 Y= 28690.14 Z= 0.00
 al punto X=1125972.87 Y= 28314.48 Z= 0.00
 al punto X=1125884.74 Y= 28083.00 Z= 0.00
 al punto X=1125879.50 Y= 28084.30 Z= 0.00
 al punto X=1125868.27 Y= 28087.30 Z= 0.00
 al punto X=1125857.78 Y= 28086.55 Z= 0.00
 al punto X=1125846.55 Y= 28085.05 Z= 0.00
 al punto X=1125836.81 Y= 28085.80 Z= 0.00
 al punto X=1125825.57 Y= 28087.30 Z= 0.00
 al punto X=1125814.34 Y= 28090.29 Z= 0.00
 al punto X=1125801.61 Y= 28096.27 Z= 0.00
 al punto X=1125788.87 Y= 28108.99 Z= 0.00
 al punto X=1125775.39 Y= 28090.95 Z= 0.00
 al punto X=1125782.75 Y= 28045.95 Z= 0.00
 al punto X=1125761.60 Y= 28028.51 Z= 0.00
 al punto X=1125766.20 Y= 27999.12 Z= 0.00
 al punto X=1125744.13 Y= 27978.00 Z= 0.00
 al punto X=1125772.63 Y= 27851.57 Z= 0.00
 al punto X=1125782.17 Y= 27822.05 Z= 0.00
 al punto X=1125718.67 Y= 27654.61 Z= 0.00
 al punto X=1125762.47 Y= 27639.64 Z= 0.00
 al punto X=1125762.99 Y= 27607.88 Z= 0.00
 al punto X=1125766.35 Y= 27544.00 Z= 0.00
 al punto X=1125769.66 Y= 27522.00 Z= 0.00
 al punto X=1125781.82 Y= 27505.99 Z= 0.00
 al punto X=1125770.48 Y= 26939.57 Z= 0.00
 al punto X=1125796.48 Y= 26883.57 Z= 0.00
 al punto X=1125711.01 Y= 26836.03 Z= 0.00
 al punto X=1125720.74 Y= 26821.28 Z= 0.00
 al punto X=1125730.75 Y= 26807.29 Z= 0.00
 al punto X=1125736.76 Y= 26792.29 Z= 0.00
 al punto X=1125748.77 Y= 26768.30 Z= 0.00
 al punto X=1125752.77 Y= 26752.30 Z= 0.00
 al punto X=1125757.78 Y= 26735.30 Z= 0.00
 al punto X=1125769.79 Y= 26722.31 Z= 0.00
 al punto X=1125773.79 Y= 26713.31 Z= 0.00
 al punto X=1125785.80 Y= 26696.31 Z= 0.00
 al punto X=1125802.82 Y= 26658.32 Z= 0.00
 al punto X=1125815.83 Y= 26628.33 Z= 0.00
 al punto X=1125824.84 Y= 26616.33 Z= 0.00
 al punto X=1125826.84 Y= 26605.33 Z= 0.00

al punto	X=1125846.86	Y= 26564.34	Z= 0.00
al punto	X=1125854.87	Y= 26548.34	Z= 0.00
al punto	X=1125874.89	Y= 26498.35	Z= 0.00
al punto	X=1125880.90	Y= 26479.36	Z= 0.00
al punto	X=1125884.90	Y= 26479.36	Z= 0.00
al punto	X=1125894.90	Y= 26483.36	Z= 0.00
al punto	X=1125901.90	Y= 26486.37	Z= 0.00
al punto	X=1125904.90	Y= 26481.37	Z= 0.00
al punto	X=1125899.90	Y= 26473.37	Z= 0.00
al punto	X=1125888.91	Y= 26467.36	Z= 0.00
al punto	X=1125892.91	Y= 26453.36	Z= 0.00
al punto	X=1125899.92	Y= 26435.37	Z= 0.00
al punto	X=1125907.93	Y= 26417.37	Z= 0.00
al punto	X=1125915.94	Y= 26398.37	Z= 0.00
al punto	X=1125923.95	Y= 26379.38	Z= 0.00
al punto	X=1125927.95	Y= 26364.38	Z= 0.00
al punto	X=1125929.96	Y= 26347.38	Z= 0.00
al punto	X=1125932.97	Y= 26332.38	Z= 0.00
al punto	X=1125937.97	Y= 26318.38	Z= 0.00
al punto	X=1125940.98	Y= 26306.38	Z= 0.00
al punto	X=1125948.99	Y= 26288.39	Z= 0.00
al punto	X=1125957.00	Y= 26271.39	Z= 0.00
al punto	X=1125961.07	Y= 26260.31	Z= 0.00
al punto	X=1125979.02	Y= 26222.40	Z= 0.00
al punto	X=1125980.02	Y= 26216.40	Z= 0.00
al punto	X=1125984.02	Y= 26217.40	Z= 0.00
al punto	X=1125989.03	Y= 26188.41	Z= 0.00
al punto	X=1125994.04	Y= 26176.41	Z= 0.00
al punto	X=1126001.05	Y= 26148.41	Z= 0.00
al punto	X=1125996.05	Y= 26146.41	Z= 0.00
al punto	X=1125997.06	Y= 26140.41	Z= 0.00
al punto	X=1126003.06	Y= 26141.41	Z= 0.00
al punto	X=1126004.06	Y= 26135.41	Z= 0.00
al punto	X=1126001.06	Y= 26134.41	Z= 0.00
al punto	X=1126003.06	Y= 26126.41	Z= 0.00
al punto	X=1126006.06	Y= 26127.41	Z= 0.00
al punto	X=1126009.07	Y= 26119.42	Z= 0.00
al punto	X=1126011.07	Y= 26114.42	Z= 0.00
al punto	X=1126011.07	Y= 26112.42	Z= 0.00
al punto	X=1126018.59	Y= 26089.70	Z= 0.00
al punto	X=1126022.09	Y= 26061.42	Z= 0.00
al punto	X=1126023.10	Y= 26056.42	Z= 0.00
al punto	X=1126026.10	Y= 26046.42	Z= 0.00
al punto	X=1126030.11	Y= 26026.43	Z= 0.00
al punto	X=1126031.11	Y= 26016.43	Z= 0.00
al punto	X=1126034.85	Y= 25992.65	Z= 0.00
al punto	X=1126041.25	Y= 25954.80	Z= 0.00
al punto	X=1126037.94	Y= 25954.04	Z= 0.00
al punto	X=1126039.99	Y= 25940.70	Z= 0.00

al punto	X=1126042.15	Y= 25939.82	Z= 0.00
al punto	X=1126044.22	Y= 25913.52	Z= 0.00
al punto	X=1126044.86	Y= 25905.52	Z= 0.00
al punto	X=1126045.75	Y= 25902.35	Z= 0.00
al punto	X=1126046.52	Y= 25899.17	Z= 0.00
al punto	X=1126047.66	Y= 25897.27	Z= 0.00
al punto	X=1126049.06	Y= 25895.62	Z= 0.00
al punto	X=1126051.22	Y= 25893.72	Z= 0.00
al punto	X=1126056.18	Y= 25869.44	Z= 0.00
al punto	X=1126059.63	Y= 25855.89	Z= 0.00
al punto	X=1126062.21	Y= 25831.26	Z= 0.00
al punto	X=1126069.03	Y= 25763.96	Z= 0.00
al punto	X=1126071.85	Y= 25749.49	Z= 0.00
al punto	X=1126073.41	Y= 25726.38	Z= 0.00
al punto	X=1126077.21	Y= 25726.77	Z= 0.00
al punto	X=1126081.36	Y= 25669.12	Z= 0.00
al punto	X=1126077.42	Y= 25668.86	Z= 0.00
al punto	X=1126079.35	Y= 25654.89	Z= 0.00
al punto	X=1126072.49	Y= 25654.25	Z= 0.00
al punto	X=1126073.96	Y= 25605.23	Z= 0.00
al punto	X=1126081.87	Y= 25580.86	Z= 0.00
al punto	X=1126087.47	Y= 25565.63	Z= 0.00
al punto	X=1126135.25	Y= 25458.39	Z= 0.00
al punto	X=1126149.44	Y= 25413.73	Z= 0.00
al punto	X=1126164.60	Y= 25386.07	Z= 0.00
al punto	X=1126161.42	Y= 25385.94	Z= 0.00
al punto	X=1126162.19	Y= 25382.77	Z= 0.00
al punto	X=1126164.85	Y= 25383.28	Z= 0.00
al punto	X=1126165.62	Y= 25380.99	Z= 0.00
al punto	X=1126162.45	Y= 25379.59	Z= 0.00
al punto	X=1126165.38	Y= 25374.26	Z= 0.00
al punto	X=1126166.65	Y= 25371.98	Z= 0.00
al punto	X=1126169.06	Y= 25373.00	Z= 0.00
al punto	X=1126172.76	Y= 25362.34	Z= 0.00
al punto	X=1126170.47	Y= 25361.57	Z= 0.00
al punto	X=1126172.90	Y= 25352.82	Z= 0.00
al punto	X=1126175.31	Y= 25353.33	Z= 0.00
al punto	X=1126185.90	Y= 25322.74	Z= 0.00
al punto	X=1126211.29	Y= 25327.74	Z= 0.00
al punto	X=1126219.97	Y= 25298.93	Z= 0.00
al punto	X=1126227.49	Y= 25276.72	Z= 0.00
al punto	X=1126227.76	Y= 25265.93	Z= 0.00
al punto	X=1126223.73	Y= 25248.90	Z= 0.00
al punto	X=1126233.66	Y= 25232.41	Z= 0.00
al punto	X=1126238.79	Y= 25196.36	Z= 0.00
al punto	X=1126228.41	Y= 25174.89	Z= 0.00
al punto	X=1126232.94	Y= 25119.15	Z= 0.00
al punto	X=1126231.46	Y= 25092.36	Z= 0.00
al punto	X=1126215.76	Y= 25063.64	Z= 0.00

al punto X=1126226.20 Y= 25048.80 Z= 0.00
 al punto X=1126238.40 Y= 25043.23 Z= 0.00
 al punto X=1126266.57 Y= 25052.54 Z= 0.00
 al punto X=1126299.71 Y= 25049.80 Z= 0.00
 al punto X=1126318.26 Y= 25029.83 Z= 0.00
 al punto X=1126323.10 Y= 25021.12 Z= 0.00
 al punto X=1126326.98 Y= 25020.15 Z= 0.00
 al punto X=1126334.74 Y= 25023.05 Z= 0.00
 al punto X=1126336.67 Y= 25025.96 Z= 0.00
 al punto X=1126339.58 Y= 25033.70 Z= 0.00
 al punto X=1126343.46 Y= 25041.45 Z= 0.00
 al punto X=1126346.37 Y= 25052.10 Z= 0.00
 al punto X=1126349.28 Y= 25060.81 Z= 0.00
 al punto X=1126356.06 Y= 25070.49 Z= 0.00
 al punto X=1126360.91 Y= 25077.27 Z= 0.00
 al punto X=1126364.79 Y= 25085.02 Z= 0.00
 al punto X=1126371.57 Y= 25093.73 Z= 0.00
 al punto X=1126378.36 Y= 25099.54 Z= 0.00
 al punto X=1126383.20 Y= 25103.41 Z= 0.00
 al punto X=1126390.96 Y= 25110.19 Z= 0.00
 al punto X=1126397.74 Y= 25116.96 Z= 0.00
 al punto X=1126407.44 Y= 25126.65 Z= 0.00
 al punto X=1126416.16 Y= 25135.36 Z= 0.00
 al punto X=1126417.88 Y= 25139.23 Z= 0.00
 al punto X=1126418.62 Y= 25141.37 Z= 0.00
 al punto X=1126418.72 Y= 25145.59 Z= 0.00
 al punto X=1126417.49 Y= 25153.62 Z= 0.00
 al punto X=1126415.84 Y= 25157.25 Z= 0.00
 al punto X=1126415.18 Y= 25162.19 Z= 0.00
 al punto X=1126415.84 Y= 25167.13 Z= 0.00
 al punto X=1126417.82 Y= 25171.41 Z= 0.00
 al punto X=1126420.79 Y= 25174.70 Z= 0.00
 al punto X=1126424.09 Y= 25178.00 Z= 0.00
 al punto X=1126424.75 Y= 25179.64 Z= 0.00
 al punto X=1126426.73 Y= 25183.60 Z= 0.00
 al punto X=1126431.68 Y= 25187.88 Z= 0.00
 al punto X=1126436.62 Y= 25188.87 Z= 0.00
 al punto X=1126439.59 Y= 25186.56 Z= 0.00
 al punto X=1126442.23 Y= 25182.94 Z= 0.00
 al punto X=1126443.55 Y= 25180.30 Z= 0.00
 al punto X=1126445.86 Y= 25178.99 Z= 0.00
 al punto X=1126447.84 Y= 25180.96 Z= 0.00
 al punto X=1126448.17 Y= 25186.56 Z= 0.00
 al punto X=1126447.84 Y= 25189.86 Z= 0.00
 al punto X=1126449.49 Y= 25193.81 Z= 0.00
 al punto X=1126453.11 Y= 25196.77 Z= 0.00
 al punto X=1126458.39 Y= 25198.75 Z= 0.00
 al punto X=1126463.01 Y= 25198.42 Z= 0.00
 al punto X=1126470.26 Y= 25193.15 Z= 0.00

al punto X=1126473.56 Y= 25192.82 Z= 0.00
 al punto X=1126474.88 Y= 25192.82 Z= 0.00
 al punto X=1126479.50 Y= 25193.48 Z= 0.00
 al punto X=1126483.46 Y= 25194.47 Z= 0.00
 al punto X=1126487.41 Y= 25199.41 Z= 0.00
 al punto X=1126488.73 Y= 25207.31 Z= 0.00
 al punto X=1126492.03 Y= 25212.58 Z= 0.00
 al punto X=1126498.30 Y= 25215.22 Z= 0.00
 al punto X=1126503.24 Y= 25216.54 Z= 0.00
 al punto X=1126507.20 Y= 25221.15 Z= 0.00
 al punto X=1126507.65 Y= 25224.31 Z= 0.00
 al punto X=1126506.66 Y= 25227.61 Z= 0.00
 al punto X=1126505.02 Y= 25230.24 Z= 0.00
 al punto X=1126504.03 Y= 25234.53 Z= 0.00
 al punto X=1126504.36 Y= 25240.46 Z= 0.00
 al punto X=1126506.99 Y= 25245.40 Z= 0.00
 al punto X=1126510.95 Y= 25249.02 Z= 0.00
 al punto X=1126517.55 Y= 25251.33 Z= 0.00
 al punto X=1126523.81 Y= 25251.65 Z= 0.00
 al punto X=1126528.10 Y= 25253.96 Z= 0.00
 al punto X=1126529.75 Y= 25257.25 Z= 0.00
 al punto X=1126534.04 Y= 25263.18 Z= 0.00
 al punto X=1126538.00 Y= 25268.45 Z= 0.00
 al punto X=1126548.55 Y= 25278.67 Z= 0.00
 al punto X=1126551.19 Y= 25283.28 Z= 0.00
 al punto X=1126555.15 Y= 25283.94 Z= 0.00
 al punto X=1126557.46 Y= 25284.59 Z= 0.00
 al punto X=1126560.09 Y= 25285.58 Z= 0.00
 al punto X=1126564.05 Y= 25289.87 Z= 0.00
 al punto X=1126566.36 Y= 25294.81 Z= 0.00
 al punto X=1126572.30 Y= 25297.11 Z= 0.00
 al punto X=1126575.59 Y= 25298.10 Z= 0.00
 al punto X=1126578.05 Y= 25301.95 Z= 0.00
 al punto X=1126581.02 Y= 25304.26 Z= 0.00
 al punto X=1126590.25 Y= 25305.90 Z= 0.00
 al punto X=1126595.53 Y= 25305.90 Z= 0.00
 al punto X=1126597.18 Y= 25305.57 Z= 0.00
 al punto X=1126601.80 Y= 25306.56 Z= 0.00
 al punto X=1126604.10 Y= 25308.21 Z= 0.00
 al punto X=1126605.42 Y= 25310.51 Z= 0.00
 al punto X=1126605.75 Y= 25312.82 Z= 0.00
 al punto X=1126607.73 Y= 25315.79 Z= 0.00
 al punto X=1126611.03 Y= 25318.42 Z= 0.00
 al punto X=1126614.99 Y= 25320.40 Z= 0.00
 al punto X=1126617.63 Y= 25323.36 Z= 0.00
 al punto X=1126619.28 Y= 25326.00 Z= 0.00
 al punto X=1126620.26 Y= 25328.63 Z= 0.00
 al punto X=1126620.59 Y= 25332.26 Z= 0.00
 al punto X=1126621.58 Y= 25335.55 Z= 0.00

al punto X=1126623.89 Y= 25338.51 Z= 0.00
 al punto X=1126628.18 Y= 25340.49 Z= 0.00
 al punto X=1126634.45 Y= 25340.82 Z= 0.00
 al punto X=1126638.07 Y= 25340.16 Z= 0.00
 al punto X=1126640.71 Y= 25340.16 Z= 0.00
 al punto X=1126645.66 Y= 25340.16 Z= 0.00
 al punto X=1126649.29 Y= 25341.15 Z= 0.00
 al punto X=1126652.26 Y= 25342.80 Z= 0.00
 al punto X=1126657.86 Y= 25343.78 Z= 0.00
 al punto X=1126663.14 Y= 25343.45 Z= 0.00
 al punto X=1126666.44 Y= 25344.77 Z= 0.00
 al punto X=1126668.42 Y= 25347.41 Z= 0.00
 al punto X=1126669.74 Y= 25349.38 Z= 0.00
 al punto X=1126672.70 Y= 25351.03 Z= 0.00
 al punto X=1126676.99 Y= 25351.03 Z= 0.00
 al punto X=1126680.62 Y= 25350.70 Z= 0.00
 al punto X=1126684.25 Y= 25352.35 Z= 0.00
 al punto X=1126688.21 Y= 25355.31 Z= 0.00
 al punto X=1126692.16 Y= 25357.95 Z= 0.00
 al punto X=1126698.10 Y= 25359.27 Z= 0.00
 al punto X=1126701.07 Y= 25358.61 Z= 0.00
 al punto X=1126705.03 Y= 25359.60 Z= 0.00
 al punto X=1126711.29 Y= 25362.89 Z= 0.00
 al punto X=1126713.93 Y= 25365.52 Z= 0.00
 al punto X=1126716.90 Y= 25368.49 Z= 0.00
 al punto X=1126719.54 Y= 25369.15 Z= 0.00
 al punto X=1126722.18 Y= 25370.14 Z= 0.00
 al punto X=1126725.47 Y= 25372.11 Z= 0.00
 al punto X=1126729.10 Y= 25374.09 Z= 0.00
 al punto X=1126734.38 Y= 25376.72 Z= 0.00
 al punto X=1126738.21 Y= 25379.52 Z= 0.00
 al punto X=1126742.50 Y= 25381.50 Z= 0.00
 al punto X=1126760.97 Y= 25385.12 Z= 0.00
 al punto X=1126770.53 Y= 25389.74 Z= 0.00
 al punto X=1126778.78 Y= 25395.01 Z= 0.00
 al punto X=1126785.37 Y= 25395.34 Z= 0.00
 al punto X=1126786.69 Y= 25395.66 Z= 0.00
 al punto X=1126792.30 Y= 25399.29 Z= 0.00
 al punto X=1126798.56 Y= 25402.58 Z= 0.00
 al punto X=1126802.52 Y= 25406.86 Z= 0.00
 al punto X=1126811.10 Y= 25407.52 Z= 0.00
 al punto X=1126812.75 Y= 25407.52 Z= 0.00
 al punto X=1126815.38 Y= 25408.18 Z= 0.00
 al punto X=1126817.69 Y= 25410.16 Z= 0.00
 al punto X=1126820.33 Y= 25413.78 Z= 0.00
 al punto X=1126823.96 Y= 25416.75 Z= 0.00
 al punto X=1126827.26 Y= 25419.71 Z= 0.00
 al punto X=1126831.88 Y= 25423.99 Z= 0.00
 al punto X=1126837.15 Y= 25428.93 Z= 0.00

al punto	X=1126841.11	Y= 25433.55	Z=	0.00
al punto	X=1126845.07	Y= 25440.46	Z=	0.00
al punto	X=1126852.46	Y= 25448.92	Z=	0.00
al punto	X=1126856.08	Y= 25453.86	Z=	0.00
al punto	X=1126860.37	Y= 25459.46	Z=	0.00
al punto	X=1126879.36	Y= 25487.82	Z=	0.00
al punto	X=1126912.34	Y= 25515.83	Z=	0.00
al punto	X=1127015.30	Y= 25611.88	Z=	0.00
al punto	X=1127051.29	Y= 25628.90	Z=	0.00
al punto	X=1127298.31	Y= 25600.01	Z=	0.00
al punto	X=1127300.00	Y= 25600.00	Z=	0.00
al punto	X=1127678.43	Y= 27646.78	Z=	0.00
al punto	X=1127804.34	Y= 28328.57	Z=	0.00