

## **DIAGNÓSTICO DE FLORIÁN POR SECTORES**

Para comprender la realidad municipal hemos tomado como referencia los datos ofrecidos por el E.O.T. el CENSO 2005, el Sisbén 2007, y el diagnóstico que se realizó con cada una de las veredas municipales, de tal forma que seguidamente presentaremos un informe de las necesidades y soluciones manifestadas por la comunidad.

### **SECTOR ELECTRIFICACIÓN**

#### **DIAGNÓSTICO y SOLUCIONES**

<b>VEREDA EL OPON</b>	Iluminación del polideportivo de la vereda
<b>VEREDA EL ENCENILLO VENTA DE COLES</b>	El servicio de luz es aceptable, pero falta mantenimiento en las redes de alta y baja tensión – tensionar las redes en varios sitios
	En la vereda el Encenillo y Venta de Coles, no hay servicio de alumbrado público por consiguiente exigimos que no lo cobren
<b>VEREDA MÓPORA</b>	Hay muchos usuarios de la energía ilegales, representando un alto riesgo para sus familias
	El alumbrado público del polideportivo y el caserío no funciona hace meses o tal vez años
	Se observa un alto costo en el alumbrado público por parte de la ESSA
	Legalizar las puntas y colas en todo el sector.
	Bajar el impuesto de alumbrado publico.
	Adecuación del alumbrado publico del caserío y polideportivo.
	Más atención a esta sentida necesidad por parte de la administración municipal.
<b>VEREDA LEONES</b>	Proyectos de ampliación del servicio.
	Mantenimiento de redes cambio, de postes por los de material y mejoramiento del servicio.
	Instalación de farolas para el polideportivo y el colegio.
	Farolas de alumbrado público particulares en compensación al cobro de alumbrado público.
<b>VEREDA CASACOTE</b>	Proyectos de ampliación del servicio, para familias que no lo tienen.
	Mantenimiento de redes y mejoramiento del servicio.
	No estamos de acuerdo con el cobro de alumbrado público.
	Necesitamos la iluminación del polideportivo
	Proyectos de ampliación del servicio, par 8 familias del sector.

## **DIAGNÓSTICO DE FLORIÁN POR SECTORES**

Para comprender la realidad municipal hemos tomado como referencia los datos ofrecidos por el E.O.T. el CENSO 2005, el Sisbén 2007, y el diagnóstico que se realizó con cada una de las veredas municipales, de tal forma que seguidamente presentaremos un informe de las necesidades y soluciones manifestadas por la comunidad.

### **SECTOR ELECTRIFICACIÓN**

#### **DIAGNÓSTICO y SOLUCIONES**

<b>VEREDA LA VENTA</b>	Mantenimiento y mejoramiento del servicio.
	El costo del alumbrado publico, es alto, se debe gestionar un proyecto de acuerdo para la disminución de las tarifas.
<b>VEREDA GUAYMARAL</b>	Electrificación para las familias que no tienen este servicio.
	Instalación de una red de alumbrado publico por el camino que conduce al casco urbano
<b>VEREDA LA ESPERANZA</b>	Terminación del programa puntas y colas en la vereda.
	Instalación de una línea mas en la red de alta tensión desde el alto de Santa Helena hasta el alto el Zarval, la cual no tiene sino dos y el servicio es deficiente.
	Solicitamos bajar la tarifa de servicio de alumbrado publico
<b>VEREDA SANTA LUCIA</b>	Cambio de postas de madera por de material.
	Mantenimiento a las redes.
	Alumbrado público para el centro educativo
<b>VEREDA SAN ANTONIO</b>	El servicio de luz es ineficiente y el servicio es demasiado caro.
	En la vereda no estamos de acuerdo con el cobro de alumbrado publico.
	Cubrimiento del servicio a las personas que no lo tienen.
	Alumbrado público para el polideportivo
<b>VEREDA BUENA VISTA</b>	Cubrimiento del servicio a las personas que no lo tienen.
	Legalización de las acometidas de algunos usuario
<b>VEREDA TISQUIZOQUE</b>	Reparación de redes, cambio de postes y el desvío de una red.
	Cubrimiento del servicio a las personas que no lo tienen en el programa puntas y colas.
	Alumbrado público para la institución y el polideportivo

## **DIAGNÓSTICO DE FLORIÁN POR SECTORES**

Para comprender la realidad municipal hemos tomado como referencia los datos ofrecidos por el E.O.T. el CENSO 2005, el Sisbén 2007, y el diagnóstico que se realizó con cada una de las veredas municipales, de tal forma que seguidamente presentaremos un informe de las necesidades y soluciones manifestadas por la comunidad.

### **SECTOR ELECTRIFICACIÓN**

#### **DIAGNÓSTICO y SOLUCIONES**

<b>VEREDA PLATANILLO</b>	Terminación programa puntas y colas. Iluminación del polideportivo.
<b>VEREDA PUERTO PERLA</b>	Terminación programa puntas y colas y legalización de otros. Buscar que las tarifas de alumbrado público bajen. Electrificación para el polideportiv
<b>VEREDA SAN JOSÉ ALTO</b>	Terminación programa puntas y colas para seis familias. Solicitamos un transformador para los nuevos usuarios. Solución al problema de alto costo del alumbrado publico. Arreglo del alumbrado del polideportiv
<b>VEREDA ZARVAL</b>	Terminación programa puntas y colas
<b>VEREDA EL CARMEN</b>	Reducción del costo de alumbrado publico. Cambio de postes de alta y baja tensión. Instalación de transformadores y ampliación de cobertura para usaric
<b>VEREDA VIANÍ</b>	Terminación programa puntas y colas para doce familias y legalización de otras. Cambio de la postería por cemento y mantenimiento general de la red. Alumbrado público para la escuela
<b>VEREDA SAN LUIS</b>	Terminación programa puntas y colas para doce familias. Cambio de la postería y mantenimiento general de la red. No pago de alumbrado público. Cambio de instalaciones eléctricas. Iluminación del polideportivo de la vereda

## **DIAGNÓSTICO DE FLORIÁN POR SECTORES**

Para comprender la realidad municipal hemos tomado como referencia los datos ofrecidos por el E.O.T. el CENSO 2005, el Sisbén 2007, y el diagnóstico que se realizó con cada una de las veredas municipales, de tal forma que seguidamente presentaremos un informe de las necesidades y soluciones manifestadas por la comunidad.

### **SECTOR ELECTRIFICACIÓN**

#### **DIAGNÓSTICO y SOLUCIONES**

<b>VEREDA SANTA ROSA</b>	Cambio de la postería por de cemento y mantenimiento general de la red. Alumbrado publico para la escuela
<b>VEREDA SAN GIL</b>	Terminación programa puntas y colas para las familias. Cambio de la postería y mantenimiento general de la red. Instalación de un nuevo transformador para vereda. Analizar y dar solución al cobro excesivo de alumbrado publico. Alumbrado publico para el polideportivo.
<b>VEREDA LA COLORADA</b>	Terminación programa puntas y colas. Cambio de la postería y mantenimiento general de la red en sitios donde la esta demasiado baja. Alumbrado público para la escuela
<b>VEREDA GUALILO</b>	Terminación programa puntas y colas para doce familias y legalización de otras. Cambio de la postería por de cemento y mantenimiento general de la red. Alumbrado público para la escuela y polideportiv
<b>VEREDA SANTA HELENA</b>	Terminación programa puntas y colas. Bajar las tarifas de alumbrado publico. Alumbrado público para polideportiv
<b>VEREDA CENTRO</b>	Subsidiar la legalización de algunos puntos, y algunas instalaciones internas. Poner a funcionar el alumbrado público al 100% y construir redes faltantes. Combatir el fraude de energía como método de prevención de desastres. Cofinanciar la consecución de trasformadores faltantes en el perímetro urbano. Bajar el impuesto de alumbrado público que en la actualidad es del 20%.

## **DIAGNÓSTICO DE FLORIÁN POR SECTORES**

Para comprender la realidad municipal hemos tomado como referencia los datos ofrecidos por el E.O.T. el CENSO 2005, el Sisbén 2007, y el diagnóstico que se realizó con cada una de las veredas municipales, de tal forma que seguidamente presentaremos un informe de las necesidades y soluciones manifestadas por la comunidad.

### **SECTOR ELECTRIFICACIÓN**

#### **DIAGNÓSTICO y SOLUCIONES**

	Cofinanciar el cambio de la totalidad del cableado existente, adecuándolo a la necesidad, y a la potencia requere
<b>VEREDA SAN JOSÉ DE FLORIÁN</b>	Ampliación del programa puntas y colas para 20 familias usuarios con servicio ilegal. Que se coloque el alumbrado público al polideportivo. Mantenimiento de redes y cambio de poste:
<b>VEREDA LA CABAÑA</b>	Que el servicio de luz sea más eficiente. Que no se cobre el alumbrado público. Mantenimiento de redes y cambio de postes, cambio de transformadores y activación de líneas.
<b>VEREDA CAMPO HERMOSO</b>	Ampliación del programa puntas y colas para las familias que no tienen el servicio. Ajustar y reducir el pago del alumbrado publico – acuerdo Concejo Municipal.
<b>VEREDA VUELTADA</b>	Continuar con el programa de puntas y colas para 35 vivienda nuevas del sector. Repotencialización de líneas y cambio de transformadores sobrecargados. Mantenimiento de redes en el sector panjuil y cambio de postes averiados para toda la vereda. Instalación de alumbrado publico al patio de la escuela
<b>VEREDA LA PLAYA</b>	Mantenimiento general del servicio, cambio de postes y revisión de redes. Realizar un programa para la revisión de instalaciones domiciliarias casa a casa ya que varias están en mal estado.
<b>VEREDA LA ESMERALDA</b>	Ampliación del programa puntas y colas para las familias que no tienen el servicio. Mantenimiento general de las redes y cambio de postes.
	Solicitamos instalar la tercera red de alta para más potencia en el poblado.

## **DIAGNÓSTICO DE FLORIÁN POR SECTORES**

Para comprender la realidad municipal hemos tomado como referencia los datos ofrecidos por el E.O.T. el CENSO 2005, el Sisbén 2007, y el diagnóstico que se realizó con cada una de las veredas municipales, de tal forma que seguidamente presentaremos un informe de las necesidades y soluciones manifestadas por la comunidad.

### **SECTOR ELECTRIFICACIÓN**

#### **DIAGNÓSTICO y SOLUCIONES**

<b>VEREDA OTRO MUNDO</b>	Solicitamos el alumbrado público en especial para el caserío.
	Mantenimiento general de las redes y cambio de postes e instalación de un transformador de más potencia para mejorar el servicio.
	Solicitamos tramitar ante la electrificadora la reducción del costo de alumbrado público.
<b>VEREDA BUENA VISTA BAJA</b>	Ampliación del programa puntas y colas para las familias que no tienen el servicio.
	Instalación del alumbrado publico para el polideportivo.
	Que el municipio revise y corrija el servicio de luz que es muy malo.
	Que se revise el sistema de cobro del alumbrado público, que es muy caro.