

**COORDENADAS PLANAS DEL PERÍMETRO RURAL
DEL MUNICIPIO DE LETICIA**

LWPOLYLINE Layer: "LIM-MUNI"
Space: Model space
Linetype scaling = 0.6000
Handle = 7867
Open
Constant width 150.0000
area 5967436046.3618 metros
length 385309.9553 metros

al punto X=1126334.7352 Y=25023.0530 Z= 0.0000
al punto X=1126328.5819 Y=25010.7546 Z= 0.0000
al punto X=1126320.3928 Y=24991.4228 Z= 0.0000
al punto X=1126315.9261 Y=24980.2699 Z= 0.0000
al punto X=1126310.7149 Y=24969.1169 Z= 0.0000
al punto X=1126308.6412 Y=24963.4216 Z= 0.0000
al punto X=1126306.8834 Y=24942.4662 Z= 0.0000
al punto X=1126306.8834 Y=24921.1378 Z= 0.0000
al punto X=1126310.4425 Y=24887.9602 Z= 0.0000
al punto X=1126310.4425 Y=24866.6317 Z= 0.0000
al punto X=1126305.6970 Y=24844.1183 Z= 0.0000
al punto X=1126297.3922 Y=24825.1597 Z= 0.0000
al punto X=1126276.0371 Y=24805.0162 Z= 0.0000
al punto X=1126241.8503 Y=24772.4161 Z= 0.0000
al punto X=1126180.8639 Y=24739.4912 Z= 0.0000
al punto X=1126093.5050 Y=24690.1046 Z= 0.0000
al punto X=1125970.6403 Y=24605.4251 Z= 0.0000
al punto X=1125859.5667 Y=24532.8905 Z= 0.0000
al punto X=1125648.4300 Y=24424.6558 Z= 0.0000
al punto X=1125420.8794 Y=24737.4418 Z= 0.0000
al punto X=1125306.6523 Y=24929.3994 Z= 0.0000
al punto X=1125045.6488 Y=25475.5937 Z= 0.0000
al punto X=1124952.3898 Y=25616.9461 Z= 0.0000
al punto X=1124724.4519 Y=25960.2160 Z= 0.0000
al punto X=1124333.6747 Y=26322.1976 Z= 0.0000
al punto X=1123974.0268 Y=26633.6747 Z= 0.0000
al punto X=1123706.9927 Y=26854.6060 Z= 0.0000
al punto X=1123263.3435 Y=27378.6654 Z= 0.0000

al punto X=1122676.0160 Y=28013.0897 Z= 0.0000
 al punto X=1122164.1097 Y=28548.9311 Z= 0.0000
 al punto X=1121965.6380 Y=29011.4535 Z= 0.0000
 al punto X=1121469.4587 Y=29903.4607 Z= 0.0000
 al punto X=1121039.4364 Y=30531.1699 Z= 0.0000
 al punto X=1120576.3353 Y=30960.6552 Z= 0.0000
 al punto X=1120179.3918 Y=31357.1030 Z= 0.0000
 al punto X=1119650.1337 Y=31852.6625 Z= 0.0000
 al punto X=1119220.1114 Y=32216.0731 Z= 0.0000
 al punto X=1118922.4038 Y=32513.4092 Z= 0.0000
 al punto X=1118459.3034 Y=32843.7823 Z= 0.0000
 al punto X=1117896.9664 Y=33174.1554 Z= 0.0000
 al punto X=1117381.8871 Y=33467.1555 Z= 0.0000
 al punto X=1116809.8992 Y=33721.0547 Z= 0.0000
 al punto X=1116199.7797 Y=34139.9884 Z= 0.0000
 al punto X=1115538.8162 Y=34609.7017 Z= 0.0000
 al punto X=1115233.7560 Y=34888.9908 Z= 0.0000
 al punto X=1114827.0092 Y=35485.6536 Z= 0.0000
 al punto X=1114363.9504 Y=36191.8274 Z= 0.0000
 al punto X=1114058.8903 Y=36890.0501 Z= 0.0000
 al punto X=1113741.1191 Y=37575.5777 Z= 0.0000
 al punto X=1113461.4811 Y=38362.6652 Z= 0.0000
 al punto X=1112937.2332 Y=39336.8690 Z= 0.0000
 al punto X=1112771.9929 Y=39539.9885 Z= 0.0000
 al punto X=1112517.7762 Y=39781.1925 Z= 0.0000
 al punto X=1112200.0050 Y=39984.3120 Z= 0.0000
 al punto X=1111920.3670 Y=40136.6517 Z= 0.0000
 al punto X=1111551.7525 Y=40314.3808 Z= 0.0000
 al punto X=1111106.8734 Y=40454.0254 Z= 0.0000
 al punto X=1110763.6809 Y=40619.0598 Z= 0.0000
 al punto X=1110382.3562 Y=40771.3995 Z= 0.0000
 al punto X=1109708.6824 Y=41190.3331 Z= 0.0000
 al punto X=1109136.6945 Y=41444.2319 Z= 0.0000
 al punto X=1108094.1977 Y=41747.9758 Z= 0.0000
 al punto X=1107828.9062 Y=41765.0701 Z= 0.0000
 al punto X=1107486.5946 Y=41773.6172 Z= 0.0000
 al punto X=1107041.5893 Y=41799.2586 Z= 0.0000
 al punto X=1106588.0264 Y=41867.6354 Z= 0.0000
 al punto X=1106220.0420 Y=41910.3707 Z= 0.0000
 al punto X=1105689.4590 Y=42132.5952 Z= 0.0000
 al punto X=1105150.3184 Y=42329.1788 Z= 0.0000
 al punto X=1104705.3131 Y=42662.5158 Z= 0.0000
 al punto X=1104286.8614 Y=42933.8383 Z= 0.0000
 al punto X=1103788.8566 Y=43505.8277 Z= 0.0000
 al punto X=1103390.4534 Y=43928.6026 Z= 0.0000
 al punto X=1103041.8505 Y=44227.0319 Z= 0.0000
 al punto X=1102743.0481 Y=44500.5920 Z= 0.0000
 al punto X=1102469.1463 Y=44699.5447 Z= 0.0000
 al punto X=1102120.5435 Y=44997.9740 Z= 0.0000

al punto X=1101821.7411 Y=45346.1413 Z= 0.0000
 al punto X=1101473.1375 Y=45967.8691 Z= 0.0000
 al punto X=1101348.6368 Y=46539.8586 Z= 0.0000
 al punto X=1101149.4352 Y=47236.1936 Z= 0.0000
 al punto X=1100975.1334 Y=48280.6958 Z= 0.0000
 al punto X=1100915.8275 Y=49343.3492 Z= 0.0000
 al punto X=1100943.4345 Y=49862.2422 Z= 0.0000
 al punto X=1100952.4497 Y=50285.4511 Z= 0.0000
 al punto X=1100943.4345 Y=50735.6738 Z= 0.0000
 al punto X=1100916.3873 Y=51077.8426 Z= 0.0000
 al punto X=1100826.2297 Y=51492.0477 Z= 0.0000
 al punto X=1100817.0532 Y=52109.6100 Z= 0.0000
 al punto X=1100853.1164 Y=52604.8547 Z= 0.0000
 al punto X=1100916.2260 Y=52929.0150 Z= 0.0000
 al punto X=1100934.2572 Y=53451.2733 Z= 0.0000
 al punto X=1100871.1476 Y=53937.5134 Z= 0.0000
 al punto X=1100799.0220 Y=54459.7716 Z= 0.0000
 al punto X=1100707.7337 Y=55008.3079 Z= 0.0000
 al punto X=1100590.5289 Y=55368.4860 Z= 0.0000
 al punto X=1100446.2777 Y=55854.7261 Z= 0.0000
 al punto X=1100293.0106 Y=56602.0957 Z= 0.0000
 al punto X=1100028.2478 Y=57265.0600 Z= 0.0000
 al punto X=1100001.2006 Y=57652.2511 Z= 0.0000
 al punto X=1099992.1854 Y=57913.3803 Z= 0.0000
 al punto X=1099947.1062 Y=58084.4647 Z= 0.0000
 al punto X=1099820.8870 Y=58282.5626 Z= 0.0000
 al punto X=1099667.6199 Y=58390.6161 Z= 0.0000
 al punto X=1099370.1008 Y=58507.6740 Z= 0.0000
 al punto X=1098964.3945 Y=58615.7275 Z= 0.0000
 al punto X=1098216.0900 Y=58786.8119 Z= 0.0000
 al punto X=1097630.0694 Y=58885.8609 Z= 0.0000
 al punto X=1097143.2207 Y=58948.8921 Z= 0.0000
 al punto X=1096559.3182 Y=59075.9297 Z= 0.0000
 al punto X=1095980.6225 Y=59166.9912 Z= 0.0000
 al punto X=1095686.2332 Y=59268.2591 Z= 0.0000
 al punto X=1095239.5275 Y=59349.2198 Z= 0.0000
 al punto X=1094772.5661 Y=59511.2495 Z= 0.0000
 al punto X=1094427.4219 Y=59632.7730 Z= 0.0000
 al punto X=1094001.0490 Y=59754.2759 Z= 0.0000
 al punto X=1093615.3549 Y=59977.1318 Z= 0.0000
 al punto X=1093260.1150 Y=60189.8612 Z= 0.0000
 al punto X=1092854.1136 Y=60412.7119 Z= 0.0000
 al punto X=1092498.9381 Y=60726.7839 Z= 0.0000
 al punto X=1092245.2275 Y=60929.4048 Z= 0.0000
 al punto X=1091727.6334 Y=61304.2411 Z= 0.0000
 al punto X=1091413.0078 Y=61516.9808 Z= 0.0000
 al punto X=1090966.5402 Y=61972.9093 Z= 0.0000
 al punto X=1090773.8154 Y=62276.8882 Z= 0.0000
 al punto X=1090611.5449 Y=62570.7407 Z= 0.0000

al punto X=1090408.6858 Y=62905.1198 Z= 0.0000
 al punto X=1090236.2875 Y=63239.5068 Z= 0.0000
 al punto X=1089972.4877 Y=63543.4677 Z= 0.0000
 al punto X=1089881.2278 Y=63735.9955 Z= 0.0000
 al punto X=1089759.5780 Y=64039.9925 Z= 0.0000
 al punto X=1089698.7724 Y=64222.3938 Z= 0.0000
 al punto X=1089556.7897 Y=64485.8486 Z= 0.0000
 al punto X=1089445.2034 Y=64647.9685 Z= 0.0000
 al punto X=1089161.2509 Y=65195.1466 Z= 0.0000
 al punto X=1089069.9524 Y=65326.8689 Z= 0.0000
 al punto X=1088867.0612 Y=65610.5767 Z= 0.0000
 al punto X=1088694.6049 Y=65853.7553 Z= 0.0000
 al punto X=1088481.5665 Y=66147.5948 Z= 0.0000
 al punto X=1088258.3424 Y=66390.7605 Z= 0.0000
 al punto X=1087974.2547 Y=66725.1190 Z= 0.0000
 al punto X=1087619.1500 Y=67150.6679 Z= 0.0000
 al punto X=1087570.5174 Y=67312.0556 Z= 0.0000
 al punto X=1087522.8454 Y=67470.7637 Z= 0.0000
 al punto X=1087501.6579 Y=67597.7301 Z= 0.0000
 al punto X=1087501.6579 Y=67761.7284 Z= 0.0000
 al punto X=1087512.2517 Y=67962.7587 Z= 0.0000
 al punto X=1087533.4392 Y=68190.2402 Z= 0.0000
 al punto X=1087533.4392 Y=68333.0774 Z= 0.0000
 al punto X=1087533.4392 Y=68528.8173 Z= 0.0000
 al punto X=1087592.5450 Y=68669.1764 Z= 0.0000
 al punto X=1087619.0295 Y=68722.0791 Z= 0.0000
 al punto X=1087671.9984 Y=68769.6916 Z= 0.0000
 al punto X=1087724.9671 Y=68790.8526 Z= 0.0000
 al punto X=1087756.7485 Y=68838.4651 Z= 0.0000
 al punto X=1087804.4205 Y=68901.9482 Z= 0.0000
 al punto X=1087815.0142 Y=68944.2704 Z= 0.0000
 al punto X=1087809.7174 Y=69007.7537 Z= 0.0000
 al punto X=1087777.9360 Y=69039.4952 Z= 0.0000
 al punto X=1087698.4827 Y=69060.6563 Z= 0.0000
 al punto X=1087608.4358 Y=69092.3979 Z= 0.0000
 al punto X=1087566.0606 Y=69124.1395 Z= 0.0000
 al punto X=1087528.9825 Y=69203.4935 Z= 0.0000
 al punto X=1087523.6855 Y=69272.2670 Z= 0.0000
 al punto X=1087539.5763 Y=69314.5892 Z= 0.0000
 al punto X=1087566.0606 Y=69346.3308 Z= 0.0000
 al punto X=1087608.4358 Y=69341.0405 Z= 0.0000
 al punto X=1087645.5139 Y=69309.2990 Z= 0.0000
 al punto X=1087661.4045 Y=69277.5573 Z= 0.0000
 al punto X=1087687.8890 Y=69235.2352 Z= 0.0000
 al punto X=1087735.5610 Y=69208.7838 Z= 0.0000
 al punto X=1087804.4205 Y=69208.7838 Z= 0.0000
 al punto X=1087830.9048 Y=69219.3644 Z= 0.0000
 al punto X=1087883.8737 Y=69266.9768 Z= 0.0000
 al punto X=1087899.7643 Y=69319.8795 Z= 0.0000

al punto X=1087905.0612 Y=69367.4918 Z= 0.0000
 al punto X=1087899.7643 Y=69409.8140 Z= 0.0000
 al punto X=1087889.1706 Y=69441.5556 Z= 0.0000
 al punto X=1087883.8737 Y=69478.5875 Z= 0.0000
 al punto X=1087878.5769 Y=69515.6194 Z= 0.0000
 al punto X=1087878.5769 Y=69557.9416 Z= 0.0000
 al punto X=1087889.1706 Y=69600.2637 Z= 0.0000
 al punto X=1087910.3581 Y=69642.5858 Z= 0.0000
 al punto X=1087931.5456 Y=69679.6177 Z= 0.0000
 al punto X=1087942.1395 Y=69727.2301 Z= 0.0000
 al punto X=1087942.1395 Y=69764.2620 Z= 0.0000
 al punto X=1087936.8426 Y=69806.5841 Z= 0.0000
 al punto X=1087905.0612 Y=69864.7771 Z= 0.0000
 al punto X=1087841.4986 Y=69960.0019 Z= 0.0000
 al punto X=1087799.1236 Y=70012.9046 Z= 0.0000
 al punto X=1087751.4516 Y=70060.5170 Z= 0.0000
 al punto X=1087698.4827 Y=70076.3879 Z= 0.0000
 al punto X=1087645.5139 Y=70081.6781 Z= 0.0000
 al punto X=1087544.8732 Y=70044.6462 Z= 0.0000
 al punto X=1087470.7168 Y=70012.9046 Z= 0.0000
 al punto X=1087423.0448 Y=70028.7754 Z= 0.0000
 al punto X=1087423.0448 Y=70060.5170 Z= 0.0000
 al punto X=1087465.4199 Y=70081.6781 Z= 0.0000
 al punto X=1087497.2887 Y=70155.0316 Z= 0.0000
 al punto X=1087491.9918 Y=70170.9024 Z= 0.0000
 al punto X=1087444.3198 Y=70181.4830 Z= 0.0000
 al punto X=1087391.3511 Y=70192.0636 Z= 0.0000
 al punto X=1087370.1635 Y=70229.0954 Z= 0.0000
 al punto X=1087370.1635 Y=70303.1591 Z= 0.0000
 al punto X=1087396.6480 Y=70350.7716 Z= 0.0000
 al punto X=1087433.7261 Y=70403.6742 Z= 0.0000
 al punto X=1087481.3981 Y=70408.9645 Z= 0.0000
 al punto X=1087507.8825 Y=70414.2548 Z= 0.0000
 al punto X=1087539.6639 Y=70424.8354 Z= 0.0000
 al punto X=1087560.8513 Y=70440.7061 Z= 0.0000
 al punto X=1087566.1482 Y=70467.1574 Z= 0.0000
 al punto X=1087544.9607 Y=70488.3186 Z= 0.0000
 al punto X=1087486.6950 Y=70514.7699 Z= 0.0000
 al punto X=1087433.7261 Y=70546.5115 Z= 0.0000
 al punto X=1087370.1635 Y=70572.9629 Z= 0.0000
 al punto X=1087306.6009 Y=70588.8337 Z= 0.0000
 al punto X=1087237.7414 Y=70609.9947 Z= 0.0000
 al punto X=1087211.2570 Y=70636.4461 Z= 0.0000
 al punto X=1087205.9601 Y=70657.6072 Z= 0.0000
 al punto X=1087221.8508 Y=70731.6709 Z= 0.0000
 al punto X=1087227.1476 Y=70779.2833 Z= 0.0000
 al punto X=1087227.1476 Y=70821.6055 Z= 0.0000
 al punto X=1087221.8508 Y=70858.6373 Z= 0.0000
 al punto X=1087221.8508 Y=70900.9595 Z= 0.0000

al punto X=1087232.4445 Y=70937.9913 Z= 0.0000
 al punto X=1087243.0383 Y=70975.0232 Z= 0.0000
 al punto X=1087258.9290 Y=71027.9260 Z= 0.0000
 al punto X=1087290.7103 Y=71054.3773 Z= 0.0000
 al punto X=1087338.3823 Y=71059.6675 Z= 0.0000
 al punto X=1087364.8666 Y=71043.7967 Z= 0.0000
 al punto X=1087375.4604 Y=71006.7648 Z= 0.0000
 al punto X=1087370.1635 Y=70964.4427 Z= 0.0000
 al punto X=1087354.2729 Y=70927.4108 Z= 0.0000
 al punto X=1087343.6791 Y=70895.6692 Z= 0.0000
 al punto X=1087343.6791 Y=70863.9276 Z= 0.0000
 al punto X=1087348.9760 Y=70832.1860 Z= 0.0000
 al punto X=1087354.2729 Y=70821.6055 Z= 0.0000
 al punto X=1087386.0541 Y=70826.8957 Z= 0.0000
 al punto X=1087439.0230 Y=70848.0568 Z= 0.0000
 al punto X=1087486.6950 Y=70858.6373 Z= 0.0000
 al punto X=1087555.5545 Y=70853.3470 Z= 0.0000
 al punto X=1087624.4140 Y=70853.3470 Z= 0.0000
 al punto X=1087656.1952 Y=70853.3470 Z= 0.0000
 al punto X=1087735.6486 Y=70863.9276 Z= 0.0000
 al punto X=1087783.3204 Y=70906.2497 Z= 0.0000
 al punto X=1087788.6173 Y=70943.2816 Z= 0.0000
 al punto X=1087783.3204 Y=70975.0232 Z= 0.0000
 al punto X=1087772.8363 Y=71045.0496 Z= 0.0000
 al punto X=1087772.8363 Y=71103.2426 Z= 0.0000
 al punto X=1087788.7269 Y=71134.9842 Z= 0.0000
 al punto X=1087825.8051 Y=71145.5647 Z= 0.0000
 al punto X=1087857.5864 Y=71150.8549 Z= 0.0000
 al punto X=1087905.2584 Y=71203.7577 Z= 0.0000
 al punto X=1087873.4770 Y=71256.6604 Z= 0.0000
 al punto X=1087836.3989 Y=71314.8532 Z= 0.0000
 al punto X=1087831.1020 Y=71388.9170 Z= 0.0000
 al punto X=1087841.6957 Y=71462.9808 Z= 0.0000
 al punto X=1087846.9926 Y=71558.2056 Z= 0.0000
 al punto X=1087852.2895 Y=71616.3985 Z= 0.0000
 al punto X=1087868.1801 Y=71674.5915 Z= 0.0000
 al punto X=1087878.7740 Y=71796.2677 Z= 0.0000
 al punto X=1087884.0709 Y=71859.7509 Z= 0.0000
 al punto X=1087889.3677 Y=71907.3633 Z= 0.0000
 al punto X=1087889.3677 Y=71944.3952 Z= 0.0000
 al punto X=1087884.0709 Y=71981.4271 Z= 0.0000
 al punto X=1087862.8832 Y=72013.1687 Z= 0.0000
 al punto X=1087815.2114 Y=72044.9103 Z= 0.0000
 al punto X=1087778.1331 Y=72071.3616 Z= 0.0000
 al punto X=1087698.6799 Y=72108.3936 Z= 0.0000
 al punto X=1087629.8204 Y=72140.1351 Z= 0.0000
 al punto X=1087576.8515 Y=72166.5864 Z= 0.0000
 al punto X=1087545.0703 Y=72187.7476 Z= 0.0000
 al punto X=1087502.6952 Y=72208.9086 Z= 0.0000

al punto X=1087470.9139 Y=72203.6184 Z= 0.0000
 al punto X=1087449.7263 Y=72187.7476 Z= 0.0000
 al punto X=1087444.4294 Y=72108.3936 Z= 0.0000
 al punto X=1087455.0232 Y=72066.0714 Z= 0.0000
 al punto X=1087444.4294 Y=71997.2979 Z= 0.0000
 al punto X=1087423.2419 Y=71949.6855 Z= 0.0000
 al punto X=1087364.9762 Y=71933.8146 Z= 0.0000
 al punto X=1087333.1948 Y=71965.5563 Z= 0.0000
 al punto X=1087333.1948 Y=72002.5881 Z= 0.0000
 al punto X=1087354.3825 Y=72055.4908 Z= 0.0000
 al punto X=1087375.5699 Y=72103.1033 Z= 0.0000
 al punto X=1087380.8668 Y=72129.5546 Z= 0.0000
 al punto X=1087380.8668 Y=72156.0059 Z= 0.0000
 al punto X=1087364.9762 Y=72182.4573 Z= 0.0000
 al punto X=1087343.7887 Y=72203.6184 Z= 0.0000
 al punto X=1087285.5230 Y=72219.4891 Z= 0.0000
 al punto X=1087237.8510 Y=72219.4891 Z= 0.0000
 al punto X=1087139.8855 Y=72224.6264 Z= 0.0000
 al punto X=1087028.5149 Y=72240.5166 Z= 0.0000
 al punto X=1086980.7848 Y=72240.5166 Z= 0.0000
 al punto X=1086948.9646 Y=72261.7035 Z= 0.0000
 al punto X=1086927.7511 Y=72293.4840 Z= 0.0000
 al punto X=1086922.4477 Y=72325.2644 Z= 0.0000
 al punto X=1086943.6612 Y=72341.1547 Z= 0.0000
 al punto X=1087012.6048 Y=72330.5612 Z= 0.0000
 al punto X=1087039.1216 Y=72330.5612 Z= 0.0000
 al punto X=1087049.7283 Y=72351.7481 Z= 0.0000
 al punto X=1087049.7283 Y=72378.2318 Z= 0.0000
 al punto X=1087039.1216 Y=72425.9025 Z= 0.0000
 al punto X=1087012.6048 Y=72431.1992 Z= 0.0000
 al punto X=1086970.1780 Y=72431.1992 Z= 0.0000
 al punto X=1086933.0545 Y=72436.4959 Z= 0.0000
 al punto X=1086906.5377 Y=72478.8699 Z= 0.0000
 al punto X=1086901.2343 Y=72526.5405 Z= 0.0000
 al punto X=1086911.8410 Y=72574.2111 Z= 0.0000
 al punto X=1086927.7511 Y=72611.2883 Z= 0.0000
 al punto X=1086933.0545 Y=72653.6623 Z= 0.0000
 al punto X=1086938.3578 Y=72722.5198 Z= 0.0000
 al punto X=1086948.9646 Y=72764.8938 Z= 0.0000
 al punto X=1086943.6612 Y=72796.6742 Z= 0.0000
 al punto X=1086922.4477 Y=72823.1579 Z= 0.0000
 al punto X=1086880.0208 Y=72844.3449 Z= 0.0000
 al punto X=1086816.3805 Y=72854.9384 Z= 0.0000
 al punto X=1086736.8300 Y=72854.9384 Z= 0.0000
 al punto X=1086662.5829 Y=72839.0481 Z= 0.0000
 al punto X=1086468.6774 Y=72796.1506 Z= 0.0000
 al punto X=1086417.7281 Y=72786.1484 Z= 0.0000
 al punto X=1086285.3806 Y=72776.3712 Z= 0.0000
 al punto X=1086234.6573 Y=72796.7975 Z= 0.0000

al punto X=1086204.5096 Y=72847.5959 Z= 0.0000
 al punto X=1086184.9133 Y=72949.0802 Z= 0.0000
 al punto X=1086175.4165 Y=73040.3936 Z= 0.0000
 al punto X=1086115.5730 Y=73202.8472 Z= 0.0000
 al punto X=1086034.7021 Y=73274.0719 Z= 0.0000
 al punto X=1085933.7828 Y=73385.9240 Z= 0.0000
 al punto X=1085975.8379 Y=73568.3820 Z= 0.0000
 al punto X=1086006.6635 Y=73608.8689 Z= 0.0000
 al punto X=1086129.4389 Y=73699.8166 Z= 0.0000
 al punto X=1086210.5359 Y=73659.0204 Z= 0.0000
 al punto X=1086281.9101 Y=73679.1091 Z= 0.0000
 al punto X=1086262.2385 Y=73770.4506 Z= 0.0000
 al punto X=1086181.2168 Y=73821.3897 Z= 0.0000
 al punto X=1086059.7220 Y=73902.8696 Z= 0.0000
 al punto X=1085999.2759 Y=73984.1808 Z= 0.0000
 al punto X=1085979.7550 Y=74095.8079 Z= 0.0000
 al punto X=1085949.8332 Y=74177.0348 Z= 0.0000
 al punto X=1086032.2861 Y=74318.8091 Z= 0.0000
 al punto X=1086113.6844 Y=74318.5840 Z= 0.0000
 al punto X=1086215.4323 Y=74318.3028 Z= 0.0000
 al punto X=1086235.9325 Y=74338.5321 Z= 0.0000
 al punto X=1086328.7108 Y=74500.5639 Z= 0.0000
 al punto X=1086462.7156 Y=74733.4828 Z= 0.0000
 al punto X=1086463.0169 Y=74774.0540 Z= 0.0000
 al punto X=1086474.2463 Y=74916.0252 Z= 0.0000
 al punto X=1086517.2806 Y=75230.3397 Z= 0.0000
 al punto X=1086497.6090 Y=75321.6812 Z= 0.0000
 al punto X=1086488.8655 Y=75514.4226 Z= 0.0000
 al punto X=1086428.0428 Y=75545.0198 Z= 0.0000
 al punto X=1086367.2200 Y=75575.6170 Z= 0.0000
 al punto X=1086245.1226 Y=75575.9545 Z= 0.0000
 al punto X=1086214.9749 Y=75626.7529 Z= 0.0000
 al punto X=1086205.7040 Y=75748.4947 Z= 0.0000
 al punto X=1086206.2313 Y=75819.4944 Z= 0.0000
 al punto X=1086206.6080 Y=75870.2084 Z= 0.0000
 al punto X=1086166.5868 Y=75961.6062 Z= 0.0000
 al punto X=1086136.3638 Y=76002.2618 Z= 0.0000
 al punto X=1086044.7907 Y=76002.5149 Z= 0.0000
 al punto X=1085963.5431 Y=76023.0255 Z= 0.0000
 al punto X=1085882.6721 Y=76094.2502 Z= 0.0000
 al punto X=1085883.2747 Y=76175.3926 Z= 0.0000
 al punto X=1085873.8532 Y=76276.8488 Z= 0.0000
 al punto X=1085873.9285 Y=76286.9916 Z= 0.0000
 al punto X=1085894.8807 Y=76368.0778 Z= 0.0000
 al punto X=1085895.7847 Y=76489.7915 Z= 0.0000
 al punto X=1085885.7605 Y=76510.1052 Z= 0.0000
 al punto X=1085865.7123 Y=76550.7327 Z= 0.0000
 al punto X=1085764.1904 Y=76581.4424 Z= 0.0000
 al punto X=1085713.3165 Y=76581.5830 Z= 0.0000

al punto X=1085713.0905 Y=76551.1546 Z= 0.0000
 al punto X=1085590.9931 Y=76551.4921 Z= 0.0000
 al punto X=1085560.3181 Y=76531.2909 Z= 0.0000
 al punto X=1085519.3929 Y=76500.9750 Z= 0.0000
 al punto X=1085498.8174 Y=76470.6028 Z= 0.0000
 al punto X=1085447.7928 Y=76450.4578 Z= 0.0000
 al punto X=1085427.4432 Y=76450.5141 Z= 0.0000
 al punto X=1085396.9188 Y=76450.5984 Z= 0.0000
 al punto X=1085346.5722 Y=76521.7387 Z= 0.0000
 al punto X=1085296.4516 Y=76623.3074 Z= 0.0000
 al punto X=1085277.0059 Y=76745.0773 Z= 0.0000
 al punto X=1085267.2078 Y=76795.8195 Z= 0.0000
 al punto X=1085257.9370 Y=76917.5613 Z= 0.0000
 al punto X=1085248.4401 Y=77008.8747 Z= 0.0000
 al punto X=1085239.8473 Y=77221.9017 Z= 0.0000
 al punto X=1085240.8265 Y=77353.7582 Z= 0.0000
 al punto X=1085282.2790 Y=77455.0738 Z= 0.0000
 al punto X=1085405.5816 Y=77617.0212 Z= 0.0000
 al punto X=1085426.7598 Y=77728.5358 Z= 0.0000
 al punto X=1085397.0641 Y=77840.1910 Z= 0.0000
 al punto X=1085387.9439 Y=77982.2184 Z= 0.0000
 al punto X=1085379.3510 Y=78195.2455 Z= 0.0000
 al punto X=1085308.7302 Y=78276.5848 Z= 0.0000
 al punto X=1085207.5096 Y=78347.8657 Z= 0.0000
 al punto X=1085126.0360 Y=78337.9479 Z= 0.0000
 al punto X=1085024.9661 Y=78429.5145 Z= 0.0000
 al punto X=1085005.0685 Y=78490.4275 Z= 0.0000
 al punto X=1085005.5958 Y=78561.4272 Z= 0.0000
 al punto X=1084935.4269 Y=78703.6234 Z= 0.0000
 al punto X=1084834.5076 Y=78815.4755 Z= 0.0000
 al punto X=1084632.8951 Y=79069.6082 Z= 0.0000
 al punto X=1084551.6475 Y=79090.1188 Z= 0.0000
 al punto X=1084459.6978 Y=79039.6579 Z= 0.0000
 al punto X=1083881.6182 Y=79294.8312 Z= 0.0000
 al punto X=1083790.6478 Y=79376.2268 Z= 0.0000
 al punto X=1083699.0747 Y=79376.4800 Z= 0.0000
 al punto X=1083577.2786 Y=79417.3887 Z= 0.0000
 al punto X=1083477.9412 Y=79742.2398 Z= 0.0000
 al punto X=1083335.7202 Y=79773.0619 Z= 0.0000
 al punto X=1083203.4480 Y=79773.4276 Z= 0.0000
 al punto X=1083194.0265 Y=79874.8838 Z= 0.0000
 al punto X=1083082.4052 Y=79915.7644 Z= 0.0000
 al punto X=1082981.1846 Y=79987.0453 Z= 0.0000
 al punto X=1082899.7110 Y=79977.1275 Z= 0.0000
 al punto X=1082818.2374 Y=79967.2097 Z= 0.0000
 al punto X=1082726.7396 Y=79977.6056 Z= 0.0000
 al punto X=1082615.7209 Y=80099.6287 Z= 0.0000
 al punto X=1082575.4737 Y=80160.5980 Z= 0.0000
 al punto X=1082524.9765 Y=80211.4527 Z= 0.0000

al punto X=1082514.8017 Y=80211.4808 Z= 0.0000
 al punto X=1082412.9785 Y=80201.6193 Z= 0.0000
 al punto X=1082300.9805 Y=80191.7859 Z= 0.0000
 al punto X=1082250.4832 Y=80242.6405 Z= 0.0000
 al punto X=1082220.3355 Y=80293.4389 Z= 0.0000
 al punto X=1082159.4375 Y=80313.8933 Z= 0.0000
 al punto X=1082118.8136 Y=80324.1486 Z= 0.0000
 al punto X=1081824.7994 Y=80466.9636 Z= 0.0000
 al punto X=1081775.1308 Y=80629.3891 Z= 0.0000
 al punto X=1081725.6881 Y=80822.2430 Z= 0.0000
 al punto X=1081624.0909 Y=80842.8099 Z= 0.0000
 al punto X=1081512.2436 Y=80853.2621 Z= 0.0000
 al punto X=1081472.9003 Y=81035.9451 Z= 0.0000
 al punto X=1081453.3794 Y=81147.5722 Z= 0.0000
 al punto X=1081403.1081 Y=81228.8553 Z= 0.0000
 al punto X=1081291.1854 Y=81229.1647 Z= 0.0000
 al punto X=1081057.6173 Y=81290.6684 Z= 0.0000
 al punto X=1080967.2495 Y=81453.2065 Z= 0.0000
 al punto X=1080825.5558 Y=81555.0283 Z= 0.0000
 al punto X=1080764.9591 Y=81616.0539 Z= 0.0000
 al punto X=1080431.3003 Y=81900.9806 Z= 0.0000
 al punto X=1080248.2295 Y=81911.6297 Z= 0.0000
 al punto X=1080095.6830 Y=81922.1944 Z= 0.0000
 al punto X=1079820.7378 Y=81892.5254 Z= 0.0000
 al punto X=1079729.0141 Y=81872.4929 Z= 0.0000
 al punto X=1079649.5227 Y=81846.3633 Z= 0.0000
 al punto X=1082150.8026 Y=136515.4988 Z= 0.0000
 al punto X=1082230.2537 Y=136437.8099 Z= 0.0000
 al punto X=1082425.1023 Y=136358.1699 Z= 0.0000
 al punto X=1082609.6302 Y=136298.7022 Z= 0.0000
 al punto X=1082691.6979 Y=136258.7772 Z= 0.0000
 al punto X=1082968.1585 Y=136250.5447 Z= 0.0000
 al punto X=1083070.5359 Y=136251.2442 Z= 0.0000
 al punto X=1083244.8262 Y=136191.7066 Z= 0.0000
 al punto X=1083470.4708 Y=136092.0341 Z= 0.0000
 al punto X=1083552.7042 Y=136011.6246 Z= 0.0000
 al punto X=1083819.5898 Y=135841.3841 Z= 0.0000
 al punto X=1083871.2757 Y=135720.2802 Z= 0.0000
 al punto X=1083922.6716 Y=135670.0243 Z= 0.0000
 al punto X=1083974.4403 Y=135528.6782 Z= 0.0000
 al punto X=1083975.3102 Y=135316.1344 Z= 0.0000
 al punto X=1083975.7659 Y=135204.8019 Z= 0.0000
 al punto X=1083976.0145 Y=135144.0751 Z= 0.0000
 al punto X=1084007.1006 Y=135053.1948 Z= 0.0000
 al punto X=1084038.1038 Y=134982.5567 Z= 0.0000
 al punto X=1084120.2129 Y=134932.5106 Z= 0.0000
 al punto X=1084202.2806 Y=134892.5857 Z= 0.0000
 al punto X=1084304.4509 Y=134943.8908 Z= 0.0000
 al punto X=1084375.8666 Y=135005.1073 Z= 0.0000

al punto X=1084722.4585 Y=135371.8463 Z= 0.0000
 al punto X=1084732.4891 Y=135422.5219 Z= 0.0000
 al punto X=1084773.0258 Y=135524.0131 Z= 0.0000
 al punto X=1084803.4905 Y=135584.9497 Z= 0.0000
 al punto X=1084834.0795 Y=135615.5230 Z= 0.0000
 al punto X=1084854.5135 Y=135625.7840 Z= 0.0000
 al punto X=1084936.6226 Y=135575.7379 Z= 0.0000
 al punto X=1085018.9389 Y=135475.0862 Z= 0.0000
 al punto X=1085141.9575 Y=135435.4410 Z= 0.0000
 al punto X=1085223.8595 Y=135436.0006 Z= 0.0000
 al punto X=1085305.5957 Y=135477.0448 Z= 0.0000
 al punto X=1085397.3212 Y=135578.8856 Z= 0.0000
 al punto X=1085437.7750 Y=135700.6190 Z= 0.0000
 al punto X=1085499.0358 Y=135741.5233 Z= 0.0000
 al punto X=1085457.2148 Y=135953.7873 Z= 0.0000
 al punto X=1085395.3741 Y=136054.5789 Z= 0.0000
 al punto X=1085333.4505 Y=136175.6128 Z= 0.0000
 al punto X=1085292.0852 Y=136276.5443 Z= 0.0000
 al punto X=1085312.3950 Y=136317.1688 Z= 0.0000
 al punto X=1085670.1775 Y=136451.1917 Z= 0.0000
 al punto X=1085792.8233 Y=136502.6368 Z= 0.0000
 al punto X=1085905.2728 Y=136543.8907 Z= 0.0000
 al punto X=1086007.6503 Y=136544.5902 Z= 0.0000
 al punto X=1086181.6505 Y=136555.9005 Z= 0.0000
 al punto X=1086284.0280 Y=136556.6000 Z= 0.0000
 al punto X=1086416.7458 Y=136648.5995 Z= 0.0000
 al punto X=1086467.5617 Y=136740.0395 Z= 0.0000
 al punto X=1086466.5674 Y=136982.9467 Z= 0.0000
 al punto X=1086466.4017 Y=137023.4312 Z= 0.0000
 al punto X=1086630.3714 Y=136984.0659 Z= 0.0000
 al punto X=1086774.9012 Y=136691.5323 Z= 0.0000
 al punto X=1087051.9417 Y=136541.6039 Z= 0.0000
 al punto X=1087205.7150 Y=136492.0475 Z= 0.0000
 al punto X=1087339.2200 Y=136391.7455 Z= 0.0000
 al punto X=1087442.0117 Y=136291.2337 Z= 0.0000
 al punto X=1087462.5701 Y=136271.1313 Z= 0.0000
 al punto X=1087585.5473 Y=136241.6073 Z= 0.0000
 al punto X=1087698.3282 Y=136201.8922 Z= 0.0000
 al punto X=1087749.5998 Y=136181.9997 Z= 0.0000
 al punto X=1087800.9542 Y=136141.8649 Z= 0.0000
 al punto X=1087872.5770 Y=136152.4757 Z= 0.0000
 al punto X=1088015.4083 Y=136274.9085 Z= 0.0000
 al punto X=1088219.5832 Y=136418.0034 Z= 0.0000
 al punto X=1088352.1768 Y=136540.3663 Z= 0.0000
 al punto X=1088474.2841 Y=136723.3861 Z= 0.0000
 al punto X=1088504.2930 Y=136895.6552 Z= 0.0000
 al punto X=1088462.9692 Y=136986.4656 Z= 0.0000
 al punto X=1088657.3621 Y=137018.1581 Z= 0.0000
 al punto X=1088739.3055 Y=137008.5965 Z= 0.0000

al punto X=1088964.4530 Y=137030.3777 Z= 0.0000
 al punto X=1089097.0880 Y=137142.6195 Z= 0.0000
 al punto X=1089250.2813 Y=137234.7589 Z= 0.0000
 al punto X=1089627.9594 Y=137510.6176 Z= 0.0000
 al punto X=1089668.7446 Y=137551.3820 Z= 0.0000
 al punto X=1089822.0208 Y=137623.2791 Z= 0.0000
 al punto X=1089975.3384 Y=137685.0552 Z= 0.0000
 al punto X=1090097.9014 Y=137756.7425 Z= 0.0000
 al punto X=1090343.2344 Y=137849.5115 Z= 0.0000
 al punto X=1090496.5935 Y=137901.1664 Z= 0.0000
 al punto X=1090701.1827 Y=137943.0499 Z= 0.0000
 al punto X=1090690.9035 Y=137953.1011 Z= 0.0000
 al punto X=1090935.9466 Y=138116.7180 Z= 0.0000
 al punto X=1091037.7026 Y=138269.2345 Z= 0.0000
 al punto X=1091109.3254 Y=138279.8452 Z= 0.0000
 al punto X=1091273.0879 Y=138291.0856 Z= 0.0000
 al punto X=1091303.9668 Y=138250.8109 Z= 0.0000
 al punto X=1091355.7770 Y=138099.3436 Z= 0.0000
 al punto X=1091397.3494 Y=137947.8064 Z= 0.0000
 al punto X=1091439.2117 Y=137725.4213 Z= 0.0000
 al punto X=1091501.2182 Y=137584.1451 Z= 0.0000
 al punto X=1091593.6893 Y=137503.8056 Z= 0.0000
 al punto X=1091716.3766 Y=137545.1295 Z= 0.0000
 al punto X=1091828.6603 Y=137626.8680 Z= 0.0000
 al punto X=1091818.0497 Y=137717.8883 Z= 0.0000
 al punto X=1091755.9190 Y=137889.5278 Z= 0.0000
 al punto X=1091704.0674 Y=138051.1162 Z= 0.0000
 al punto X=1091693.3740 Y=138162.3787 Z= 0.0000
 al punto X=1091795.2543 Y=138284.5318 Z= 0.0000
 al punto X=1091989.7715 Y=138285.8609 Z= 0.0000
 al punto X=1092337.8134 Y=138298.3603 Z= 0.0000
 al punto X=1092563.0438 Y=138299.8991 Z= 0.0000
 al punto X=1092604.0776 Y=138279.9367 Z= 0.0000
 al punto X=1092634.8323 Y=138270.0254 Z= 0.0000
 al punto X=1092747.4889 Y=138260.6737 Z= 0.0000
 al punto X=1092870.3419 Y=138261.5131 Z= 0.0000
 al punto X=1093054.6213 Y=138262.7722 Z= 0.0000
 al punto X=1093106.4728 Y=138101.1838 Z= 0.0000
 al punto X=1093178.8827 Y=137919.4930 Z= 0.0000
 al punto X=1093251.1269 Y=137778.2868 Z= 0.0000
 al punto X=1093466.1610 Y=137769.6346 Z= 0.0000
 al punto X=1093681.0294 Y=137801.4670 Z= 0.0000
 al punto X=1093906.0527 Y=137853.6115 Z= 0.0000
 al punto X=1094018.6264 Y=137864.5021 Z= 0.0000
 al punto X=1094059.5774 Y=137864.7819 Z= 0.0000
 al punto X=1094142.1836 Y=137693.2822 Z= 0.0000
 al punto X=1094183.7974 Y=137531.6239 Z= 0.0000
 al punto X=1094256.1659 Y=137360.0543 Z= 0.0000
 al punto X=1094379.1432 Y=137330.5302 Z= 0.0000

al punto X=1094563.2983 Y=137362.1527 Z= 0.0000
 al punto X=1094737.5471 Y=137312.7362 Z= 0.0000
 al punto X=1094799.7607 Y=137120.8544 Z= 0.0000
 al punto X=1094984.2887 Y=137061.3866 Z= 0.0000
 al punto X=1095035.5188 Y=137051.6153 Z= 0.0000
 al punto X=1095148.6311 Y=136930.9311 Z= 0.0000
 al punto X=1095180.1729 Y=136728.7183 Z= 0.0000
 al punto X=1095313.5950 Y=136648.6586 Z= 0.0000
 al punto X=1095374.9801 Y=136659.1994 Z= 0.0000
 al punto X=1095508.0708 Y=136660.1087 Z= 0.0000
 al punto X=1095743.6632 Y=136631.3542 Z= 0.0000
 al punto X=1096010.2588 Y=136531.9615 Z= 0.0000
 al punto X=1096061.5304 Y=136512.0690 Z= 0.0000
 al punto X=1096317.4740 Y=136513.8177 Z= 0.0000
 al punto X=1096603.4681 Y=136677.7144 Z= 0.0000
 al punto X=1096961.4163 Y=136771.2528 Z= 0.0000
 al punto X=1097288.9827 Y=136783.6124 Z= 0.0000
 al punto X=1097493.4062 Y=136865.9804 Z= 0.0000
 al punto X=1097799.6686 Y=137080.6227 Z= 0.0000
 al punto X=1097931.8893 Y=137294.0758 Z= 0.0000
 al punto X=1098043.1789 Y=137618.7215 Z= 0.0000
 al punto X=1098114.0145 Y=137821.6338 Z= 0.0000
 al punto X=1098204.1243 Y=138318.1989 Z= 0.0000
 al punto X=1098203.3372 Y=138510.5004 Z= 0.0000
 al punto X=1098160.6462 Y=138935.3082 Z= 0.0000
 al punto X=1098129.4773 Y=139046.4308 Z= 0.0000
 al punto X=1098128.9802 Y=139167.8844 Z= 0.0000
 al punto X=1098210.5922 Y=139239.2919 Z= 0.0000
 al punto X=1098415.2228 Y=139271.0543 Z= 0.0000
 al punto X=1098814.4948 Y=139273.7823 Z= 0.0000
 al punto X=1098998.8985 Y=139244.6780 Z= 0.0000
 al punto X=1099234.5738 Y=139195.6812 Z= 0.0000
 al punto X=1099490.1446 Y=139288.5201 Z= 0.0000
 al punto X=1099734.6077 Y=139593.8329 Z= 0.0000
 al punto X=1099929.1248 Y=139595.1619 Z= 0.0000
 al punto X=1100133.9626 Y=139576.3186 Z= 0.0000
 al punto X=1100227.0551 Y=139344.1621 Z= 0.0000
 al punto X=1100238.3286 Y=139091.2037 Z= 0.0000
 al punto X=1100259.3840 Y=138949.6478 Z= 0.0000
 al punto X=1100310.9042 Y=138869.0285 Z= 0.0000
 al punto X=1100433.7571 Y=138869.8679 Z= 0.0000
 al punto X=1100546.2895 Y=138890.8796 Z= 0.0000
 al punto X=1100637.9320 Y=139012.9627 Z= 0.0000
 al punto X=1100750.0501 Y=139135.1857 Z= 0.0000
 al punto X=1100851.6819 Y=139318.0656 Z= 0.0000
 al punto X=1100911.9484 Y=139601.8770 Z= 0.0000
 al punto X=1100931.6782 Y=139784.1973 Z= 0.0000
 al punto X=1100960.9415 Y=140138.6468 Z= 0.0000
 al punto X=1101021.7465 Y=140290.8835 Z= 0.0000

al punto X=1101236.3663 Y=140383.4427 Z= 0.0000
 al punto X=1101358.9707 Y=140445.0089 Z= 0.0000
 al punto X=1101460.9753 Y=140536.7985 Z= 0.0000
 al punto X=1101594.1074 Y=140527.5868 Z= 0.0000
 al punto X=1101768.4391 Y=140457.9280 Z= 0.0000
 al punto X=1101871.3965 Y=140316.9316 Z= 0.0000
 al punto X=1102005.1086 Y=140166.0239 Z= 0.0000
 al punto X=1102087.3834 Y=140075.4933 Z= 0.0000
 al punto X=1102179.6889 Y=140035.6383 Z= 0.0000
 al punto X=1102271.7457 Y=140056.5101 Z= 0.0000
 al punto X=1102373.9989 Y=140087.5730 Z= 0.0000
 al punto X=1102506.5510 Y=140220.0571 Z= 0.0000
 al punto X=1102628.9068 Y=140342.3501 Z= 0.0000
 al punto X=1102741.5220 Y=140343.1195 Z= 0.0000
 al punto X=1103069.1299 Y=140345.3579 Z= 0.0000
 al punto X=1103488.9603 Y=140327.9836 Z= 0.0000
 al punto X=1103569.9094 Y=140561.3292 Z= 0.0000
 al punto X=1103548.6054 Y=140763.6120 Z= 0.0000
 al punto X=1103282.0512 Y=140852.8835 Z= 0.0000
 al punto X=1103118.6615 Y=140750.5530 Z= 0.0000
 al punto X=1103014.4428 Y=140693.7510 Z= 0.0000
 al punto X=1102832.0635 Y=140722.7907 Z= 0.0000
 al punto X=1102528.5596 Y=140679.9852 Z= 0.0000
 al punto X=1102504.4796 Y=140726.1138 Z= 0.0000
 al punto X=1102447.4166 Y=140709.7816 Z= 0.0000
 al punto X=1102476.4537 Y=140973.4899 Z= 0.0000
 al punto X=1102648.2478 Y=141035.5795 Z= 0.0000
 al punto X=1102860.6389 Y=141077.7041 Z= 0.0000
 al punto X=1103093.1235 Y=141150.3816 Z= 0.0000
 al punto X=1103214.1967 Y=141232.3607 Z= 0.0000
 al punto X=1103365.8461 Y=141274.0313 Z= 0.0000
 al punto X=1103425.0490 Y=141578.5021 Z= 0.0000
 al punto X=1103313.0734 Y=141699.2766 Z= 0.0000
 al punto X=1103190.8716 Y=141840.2431 Z= 0.0000
 al punto X=1103109.3695 Y=141940.9768 Z= 0.0000
 al punto X=1103098.2712 Y=142133.4451 Z= 0.0000
 al punto X=1103138.5606 Y=142174.2833 Z= 0.0000
 al punto X=1103310.1494 Y=142276.9086 Z= 0.0000
 al punto X=1103491.9645 Y=142359.3417 Z= 0.0000
 al punto X=1103704.1505 Y=142442.0018 Z= 0.0000
 al punto X=1103865.5644 Y=142554.6853 Z= 0.0000
 al punto X=1103986.3811 Y=142687.3339 Z= 0.0000
 al punto X=1104066.3956 Y=142880.4832 Z= 0.0000
 al punto X=1104166.9138 Y=143023.1144 Z= 0.0000
 al punto X=1104317.8449 Y=143206.6595 Z= 0.0000
 al punto X=1104398.6801 Y=143237.6665 Z= 0.0000
 al punto X=1104519.7534 Y=143319.6456 Z= 0.0000
 al punto X=1104549.9191 Y=143360.4082 Z= 0.0000
 al punto X=1104711.0252 Y=143533.8950 Z= 0.0000

al punto X=1104862.3155 Y=143646.5028 Z= 0.0000
 al punto X=1105145.1104 Y=143780.3621 Z= 0.0000
 al punto X=1105316.8532 Y=143852.5856 Z= 0.0000
 al punto X=1105478.5236 Y=143914.5996 Z= 0.0000
 al punto X=1105518.7616 Y=143965.5718 Z= 0.0000
 al punto X=1105578.4775 Y=144168.7037 Z= 0.0000
 al punto X=1105598.0579 Y=144300.5956 Z= 0.0000
 al punto X=1105898.0735 Y=145032.5060 Z= 0.0000
 al punto X=1106018.4799 Y=145246.2258 Z= 0.0000
 al punto X=1106118.8442 Y=145419.2586 Z= 0.0000
 al punto X=1106148.5482 Y=145551.2263 Z= 0.0000
 al punto X=1106168.0773 Y=145693.2521 Z= 0.0000
 al punto X=1106137.3986 Y=145753.8285 Z= 0.0000
 al punto X=1106025.0640 Y=145945.5402 Z= 0.0000
 al punto X=1105872.7990 Y=146025.4764 Z= 0.0000
 al punto X=1105852.0388 Y=146126.6640 Z= 0.0000
 al punto X=1105882.1019 Y=146187.6944 Z= 0.0000
 al punto X=1106123.7354 Y=146452.9916 Z= 0.0000
 al punto X=1106315.9306 Y=146484.8309 Z= 0.0000
 al punto X=1106376.3647 Y=146546.0883 Z= 0.0000
 al punto X=1106587.9864 Y=146740.2212 Z= 0.0000
 al punto X=1106678.3809 Y=146882.7768 Z= 0.0000
 al punto X=1106839.1792 Y=147117.0670 Z= 0.0000
 al punto X=1106989.5974 Y=147401.9510 Z= 0.0000
 al punto X=1107110.7220 Y=147473.7962 Z= 0.0000
 al punto X=1107282.6699 Y=147505.4842 Z= 0.0000
 al punto X=1107615.3136 Y=147791.7302 Z= 0.0000
 al punto X=1107735.5661 Y=148035.8517 Z= 0.0000
 al punto X=1107846.2079 Y=148178.5585 Z= 0.0000
 al punto X=1107927.1457 Y=148189.2977 Z= 0.0000
 al punto X=1108079.6158 Y=148068.8259 Z= 0.0000
 al punto X=1108150.7890 Y=148008.5522 Z= 0.0000
 al punto X=1108832.4070 Y=147354.9185 Z= 0.0000
 al punto X=1108953.5829 Y=147416.6299 Z= 0.0000
 al punto X=1109115.5611 Y=147417.8405 Z= 0.0000
 al punto X=1109317.4695 Y=147530.8266 Z= 0.0000
 al punto X=1109478.8834 Y=147643.5101 Z= 0.0000
 al punto X=1109721.4403 Y=147726.3972 Z= 0.0000
 al punto X=1109903.4093 Y=147778.4287 Z= 0.0000
 al punto X=1109974.7364 Y=147687.7533 Z= 0.0000
 al punto X=1110026.0727 Y=147546.2570 Z= 0.0000
 al punto X=1110300.8986 Y=147254.4170 Z= 0.0000
 al punto X=1110341.9061 Y=147153.3807 Z= 0.0000
 al punto X=1110382.8110 Y=147072.6122 Z= 0.0000
 al punto X=1110463.9540 Y=147042.8159 Z= 0.0000
 al punto X=1110565.2930 Y=147023.3047 Z= 0.0000
 al punto X=1110636.1584 Y=147023.8344 Z= 0.0000
 al punto X=1110767.5092 Y=147075.4875 Z= 0.0000
 al punto X=1110898.9113 Y=147117.0067 Z= 0.0000

al punto X=1110999.5834 Y=147229.2362 Z= 0.0000
 al punto X=1111260.1304 Y=147758.1660 Z= 0.0000
 al punto X=1111350.4224 Y=147920.9893 Z= 0.0000
 al punto X=1111633.6277 Y=147973.7774 Z= 0.0000
 al punto X=1112111.7470 Y=147521.3083 Z= 0.0000
 al punto X=1112132.7124 Y=147379.5851 Z= 0.0000
 al punto X=1112224.3894 Y=147268.7933 Z= 0.0000
 al punto X=1112436.1137 Y=147442.6584 Z= 0.0000
 al punto X=1112697.4303 Y=147819.5798 Z= 0.0000
 al punto X=1112805.6611 Y=148438.5797 Z= 0.0000
 al punto X=1112926.8369 Y=148500.2911 Z= 0.0000
 al punto X=1112977.7629 Y=148439.8660 Z= 0.0000
 al punto X=1113028.9454 Y=148328.7715 Z= 0.0000
 al punto X=1113120.6737 Y=148207.8457 Z= 0.0000
 al punto X=1113485.8427 Y=148068.6951 Z= 0.0000
 al punto X=1113698.9008 Y=147979.0790 Z= 0.0000
 al punto X=1113809.9530 Y=148040.7147 Z= 0.0000
 al punto X=1113859.3913 Y=148274.1726 Z= 0.0000
 al punto X=1113807.8498 Y=148456.2044 Z= 0.0000
 al punto X=1113735.6506 Y=148719.1560 Z= 0.0000
 al punto X=1113704.3050 Y=148911.4730 Z= 0.0000
 al punto X=1113703.5868 Y=149053.3476 Z= 0.0000
 al punto X=1113764.6364 Y=148992.9982 Z= 0.0000
 al punto X=1113916.9527 Y=148902.9281 Z= 0.0000
 al punto X=1113978.1562 Y=148812.1770 Z= 0.0000
 al punto X=1114039.2571 Y=148741.6937 Z= 0.0000
 al punto X=1114160.7407 Y=148742.6017 Z= 0.0000
 al punto X=1114201.7995 Y=148631.4315 Z= 0.0000
 al punto X=1114303.6002 Y=148520.7153 Z= 0.0000
 al punto X=1114465.5783 Y=148521.9260 Z= 0.0000
 al punto X=1114688.2470 Y=148533.7245 Z= 0.0000
 al punto X=1114738.7113 Y=148564.5045 Z= 0.0000
 al punto X=1114950.4869 Y=148728.2357 Z= 0.0000
 al punto X=1114899.3045 Y=148839.3303 Z= 0.0000
 al punto X=1114897.7655 Y=149143.3471 Z= 0.0000
 al punto X=1114867.2407 Y=149173.5218 Z= 0.0000
 al punto X=1114856.2450 Y=149345.7224 Z= 0.0000
 al punto X=1114732.0939 Y=149871.7769 Z= 0.0000
 al punto X=1114680.8601 Y=149993.0054 Z= 0.0000
 al punto X=1114516.7788 Y=150407.2844 Z= 0.0000
 al punto X=1114404.0850 Y=150669.9334 Z= 0.0000
 al punto X=1114231.1111 Y=150840.9233 Z= 0.0000
 al punto X=1113967.3836 Y=150940.2950 Z= 0.0000
 al punto X=1113794.9227 Y=151009.9460 Z= 0.0000
 al punto X=1113743.0734 Y=151252.7811 Z= 0.0000
 al punto X=1113752.0685 Y=151475.8025 Z= 0.0000
 al punto X=1113690.1468 Y=151708.4281 Z= 0.0000
 al punto X=1113719.6456 Y=151880.9313 Z= 0.0000
 al punto X=1113557.2571 Y=151960.7918 Z= 0.0000

al punto X=1113506.2285 Y=152041.4847 Z= 0.0000
 al punto X=1113455.3538 Y=152091.7758 Z= 0.0000
 al punto X=1113109.7139 Y=152372.9523 Z= 0.0000
 al punto X=1113108.9957 Y=152514.8268 Z= 0.0000
 al punto X=1113159.3061 Y=152576.0085 Z= 0.0000
 al punto X=1113209.7191 Y=152616.9224 Z= 0.0000
 al punto X=1113300.3701 Y=152708.8085 Z= 0.0000
 al punto X=1113360.5990 Y=152810.6014 Z= 0.0000
 al punto X=1113400.5292 Y=152922.3769 Z= 0.0000
 al punto X=1113430.1307 Y=153074.6123 Z= 0.0000
 al punto X=1113510.1964 Y=153257.6278 Z= 0.0000
 al punto X=1113671.4564 Y=153400.7129 Z= 0.0000
 al punto X=1113691.7037 Y=153400.8643 Z= 0.0000
 al punto X=1114045.4667 Y=153514.9854 Z= 0.0000
 al punto X=1114166.8477 Y=153536.1611 Z= 0.0000
 al punto X=1114308.5273 Y=153547.3543 Z= 0.0000
 al punto X=1114470.5055 Y=153548.5649 Z= 0.0000
 al punto X=1114622.1549 Y=153590.2355 Z= 0.0000
 al punto X=1114783.9278 Y=153631.9817 Z= 0.0000
 al punto X=1114935.7311 Y=153643.2506 Z= 0.0000
 al punto X=1115006.6991 Y=153623.5124 Z= 0.0000
 al punto X=1115229.5730 Y=153594.7753 Z= 0.0000
 al punto X=1115432.0458 Y=153596.2886 Z= 0.0000
 al punto X=1115553.5294 Y=153597.1966 Z= 0.0000
 al punto X=1115694.8499 Y=153679.3271 Z= 0.0000
 al punto X=1115805.5943 Y=153801.7661 Z= 0.0000
 al punto X=1115866.0284 Y=153863.0235 Z= 0.0000
 al punto X=1116289.7847 Y=154149.9504 Z= 0.0000
 al punto X=1116450.6857 Y=154363.9729 Z= 0.0000
 al punto X=1116500.7396 Y=154475.8240 Z= 0.0000
 al punto X=1116540.7724 Y=154567.3318 Z= 0.0000
 al punto X=1116590.5699 Y=154729.8524 Z= 0.0000
 al punto X=1116649.5675 Y=155074.8588 Z= 0.0000
 al punto X=1116699.8779 Y=155136.0405 Z= 0.0000
 al punto X=1116851.2708 Y=155228.3805 Z= 0.0000
 al punto X=1116922.2388 Y=155208.6424 Z= 0.0000
 al punto X=1117064.5340 Y=155098.2289 Z= 0.0000
 al punto X=1117166.7451 Y=154906.4415 Z= 0.0000
 al punto X=1117289.1008 Y=154735.0732 Z= 0.0000
 al punto X=1117451.4893 Y=154655.2127 Z= 0.0000
 al punto X=1117512.6415 Y=154574.5955 Z= 0.0000
 al punto X=1117594.0410 Y=154494.1297 Z= 0.0000
 al punto X=1117695.7390 Y=154403.6813 Z= 0.0000
 al punto X=1117766.8610 Y=154353.5415 Z= 0.0000
 al punto X=1117959.1588 Y=154365.1130 Z= 0.0000
 al punto X=1118141.1790 Y=154407.0105 Z= 0.0000
 al punto X=1118222.0655 Y=154427.8836 Z= 0.0000
 al punto X=1118283.0125 Y=154387.8020 Z= 0.0000
 al punto X=1118465.2380 Y=154389.1640 Z= 0.0000

al punto X=1118556.8637 Y=154288.5060 Z= 0.0000
 al punto X=1118648.6433 Y=154157.4463 Z= 0.0000
 al punto X=1118740.2177 Y=154066.9223 Z= 0.0000
 al punto X=1118842.2748 Y=153905.5366 Z= 0.0000
 al punto X=1118933.6953 Y=153845.4142 Z= 0.0000
 al punto X=1119055.7945 Y=153724.7154 Z= 0.0000
 al punto X=1119126.9165 Y=153674.5756 Z= 0.0000
 al punto X=1119279.1301 Y=153604.7733 Z= 0.0000
 al punto X=1119583.2496 Y=153525.9721 Z= 0.0000
 al punto X=1119735.2580 Y=153496.7054 Z= 0.0000
 al punto X=1119897.2362 Y=153497.9160 Z= 0.0000
 al punto X=1120069.2867 Y=153509.3362 Z= 0.0000
 al punto X=1120190.5139 Y=153560.9136 Z= 0.0000
 al punto X=1120321.3517 Y=153713.9057 Z= 0.0000
 al punto X=1120411.8488 Y=153836.1934 Z= 0.0000
 al punto X=1120450.8044 Y=154140.5129 Z= 0.0000
 al punto X=1120439.3470 Y=154403.9185 Z= 0.0000
 al punto X=1120357.6911 Y=154535.0539 Z= 0.0000
 al punto X=1120133.4321 Y=154837.4061 Z= 0.0000
 al punto X=1120021.7131 Y=154907.5110 Z= 0.0000
 al punto X=1119859.2219 Y=155007.6394 Z= 0.0000
 al punto X=1119747.4002 Y=155098.0121 Z= 0.0000
 al punto X=1119544.0554 Y=155268.7750 Z= 0.0000
 al punto X=1119391.5853 Y=155389.2468 Z= 0.0000
 al punto X=1119330.5357 Y=155449.5962 Z= 0.0000
 al punto X=1119218.5601 Y=155570.3706 Z= 0.0000
 al punto X=1119086.2347 Y=155711.2615 Z= 0.0000
 al punto X=1118953.7554 Y=155882.5541 Z= 0.0000
 al punto X=1118912.7991 Y=155973.4565 Z= 0.0000
 al punto X=1118881.9153 Y=156074.5685 Z= 0.0000
 al punto X=1118881.1458 Y=156226.5769 Z= 0.0000
 al punto X=1118880.4789 Y=156358.3175 Z= 0.0000
 al punto X=1118971.2839 Y=156419.8019 Z= 0.0000
 al punto X=1119011.6758 Y=156440.3723 Z= 0.0000
 al punto X=1119335.1705 Y=156533.9987 Z= 0.0000
 al punto X=1119486.8711 Y=156565.5353 Z= 0.0000
 al punto X=1119790.5802 Y=156567.8052 Z= 0.0000
 al punto X=1119982.8780 Y=156579.3768 Z= 0.0000
 al punto X=1120387.2079 Y=156704.0101 Z= 0.0000
 al punto X=1120518.5587 Y=156755.6632 Z= 0.0000
 al punto X=1120851.7666 Y=156930.4363 Z= 0.0000
 al punto X=1121053.4699 Y=157083.9580 Z= 0.0000
 al punto X=1121194.2774 Y=157267.4275 Z= 0.0000
 al punto X=1121244.0235 Y=157440.0820 Z= 0.0000
 al punto X=1121283.1843 Y=157703.8659 Z= 0.0000
 al punto X=1121403.4881 Y=157937.8535 Z= 0.0000
 al punto X=1121605.4991 Y=158030.5718 Z= 0.0000
 al punto X=1121767.4260 Y=158041.9164 Z= 0.0000
 al punto X=1122030.3328 Y=158104.6870 Z= 0.0000

al punto X=1122110.3985 Y=158287.7024 Z= 0.0000
 al punto X=1122139.9999 Y=158439.9378 Z= 0.0000
 al punto X=1122169.6014 Y=158592.1733 Z= 0.0000
 al punto X=1122181.1281 Y=158596.7556 Z= 0.0000
 al punto X=1150112.8114 Y=158596.7556 Z= 0.0000
 al punto X=1127925.0247 Y=28982.0570 Z= 0.0000
 al punto X=1127298.3062 Y=25600.0096 Z= 0.0000
 al punto X=1127051.2928 Y=25628.8957 Z= 0.0000
 al punto X=1127015.3007 Y=25611.8792 Z= 0.0000
 al punto X=1126912.3449 Y=25515.8317 Z= 0.0000
 al punto X=1126879.3578 Y=25487.8165 Z= 0.0000
 al punto X=1126860.3713 Y=25459.4560 Z= 0.0000
 al punto X=1126856.0837 Y=25453.8562 Z= 0.0000
 al punto X=1126852.4558 Y=25448.9152 Z= 0.0000
 al punto X=1126845.0676 Y=25440.4627 Z= 0.0000
 al punto X=1126841.1099 Y=25433.5453 Z= 0.0000
 al punto X=1126837.1522 Y=25428.9337 Z= 0.0000
 al punto X=1126831.8752 Y=25423.9927 Z= 0.0000
 al punto X=1126827.2578 Y=25419.7106 Z= 0.0000
 al punto X=1126823.9597 Y=25416.7460 Z= 0.0000
 al punto X=1126820.3318 Y=25413.7814 Z= 0.0000
 al punto X=1126817.6933 Y=25410.1580 Z= 0.0000
 al punto X=1126815.3846 Y=25408.1816 Z= 0.0000
 al punto X=1126812.7462 Y=25407.5228 Z= 0.0000
 al punto X=1126811.0971 Y=25407.5228 Z= 0.0000
 al punto X=1126802.5220 Y=25406.8640 Z= 0.0000
 al punto X=1126798.5643 Y=25402.5818 Z= 0.0000
 al punto X=1126792.2979 Y=25399.2878 Z= 0.0000
 al punto X=1126786.6911 Y=25395.6644 Z= 0.0000
 al punto X=1126785.3719 Y=25395.3351 Z= 0.0000
 al punto X=1126778.7757 Y=25395.0056 Z= 0.0000
 al punto X=1126770.5304 Y=25389.7353 Z= 0.0000
 al punto X=1126760.9659 Y=25385.1237 Z= 0.0000
 al punto X=1126742.4965 Y=25381.5003 Z= 0.0000
 al punto X=1126738.2090 Y=25379.5239 Z= 0.0000
 al punto X=1126734.3791 Y=25376.7240 Z= 0.0000
 al punto X=1126729.1021 Y=25374.0888 Z= 0.0000
 al punto X=1126725.4742 Y=25372.1125 Z= 0.0000
 al punto X=1126722.1761 Y=25370.1361 Z= 0.0000
 al punto X=1126719.5376 Y=25369.1479 Z= 0.0000
 al punto X=1126716.8991 Y=25368.4891 Z= 0.0000
 al punto X=1126713.9308 Y=25365.5245 Z= 0.0000
 al punto X=1126711.2924 Y=25362.8893 Z= 0.0000
 al punto X=1126705.0260 Y=25359.5953 Z= 0.0000
 al punto X=1126701.0682 Y=25358.6071 Z= 0.0000
 al punto X=1126698.0999 Y=25359.2659 Z= 0.0000
 al punto X=1126692.1633 Y=25357.9483 Z= 0.0000
 al punto X=1126688.2056 Y=25355.3131 Z= 0.0000
 al punto X=1126684.2479 Y=25352.3485 Z= 0.0000

al punto X=1126680.6200 Y=25350.7015 Z= 0.0000
 al punto X=1126676.9921 Y=25351.0309 Z= 0.0000
 al punto X=1126672.7045 Y=25351.0309 Z= 0.0000
 al punto X=1126669.7362 Y=25349.3840 Z= 0.0000
 al punto X=1126668.4170 Y=25347.4076 Z= 0.0000
 al punto X=1126666.4381 Y=25344.7724 Z= 0.0000
 al punto X=1126663.1400 Y=25343.4548 Z= 0.0000
 al punto X=1126657.8631 Y=25343.7842 Z= 0.0000
 al punto X=1126652.2563 Y=25342.7960 Z= 0.0000
 al punto X=1126649.2880 Y=25341.1490 Z= 0.0000
 al punto X=1126645.6601 Y=25340.1608 Z= 0.0000
 al punto X=1126640.7129 Y=25340.1608 Z= 0.0000
 al punto X=1126638.0744 Y=25340.1608 Z= 0.0000
 al punto X=1126634.4465 Y=25340.8196 Z= 0.0000
 al punto X=1126628.1801 Y=25340.4902 Z= 0.0000
 al punto X=1126623.8926 Y=25338.5138 Z= 0.0000
 al punto X=1126621.5839 Y=25335.5492 Z= 0.0000
 al punto X=1126620.5945 Y=25332.2552 Z= 0.0000
 al punto X=1126620.2647 Y=25328.6318 Z= 0.0000
 al punto X=1126619.2752 Y=25325.9966 Z= 0.0000
 al punto X=1126617.6262 Y=25323.3614 Z= 0.0000
 al punto X=1126614.9877 Y=25320.3969 Z= 0.0000
 al punto X=1126611.0299 Y=25318.4205 Z= 0.0000
 al punto X=1126607.7319 Y=25315.7853 Z= 0.0000
 al punto X=1126605.7530 Y=25312.8207 Z= 0.0000
 al punto X=1126605.4232 Y=25310.5149 Z= 0.0000
 al punto X=1126604.1039 Y=25308.2091 Z= 0.0000
 al punto X=1126601.7953 Y=25306.5621 Z= 0.0000
 al punto X=1126597.1779 Y=25305.5739 Z= 0.0000
 al punto X=1126595.5289 Y=25305.9033 Z= 0.0000
 al punto X=1126590.2519 Y=25305.9033 Z= 0.0000
 al punto X=1126581.0172 Y=25304.2563 Z= 0.0000
 al punto X=1126578.0489 Y=25301.9505 Z= 0.0000
 al punto X=1126575.5947 Y=25298.1001 Z= 0.0000
 al punto X=1126572.2966 Y=25297.1119 Z= 0.0000
 al punto X=1126566.3600 Y=25294.8061 Z= 0.0000
 al punto X=1126564.0513 Y=25289.8651 Z= 0.0000
 al punto X=1126560.0936 Y=25285.5829 Z= 0.0000
 al punto X=1126557.4551 Y=25284.5947 Z= 0.0000
 al punto X=1126555.1464 Y=25283.9359 Z= 0.0000
 al punto X=1126551.1887 Y=25283.2771 Z= 0.0000
 al punto X=1126548.5502 Y=25278.6655 Z= 0.0000
 al punto X=1126537.9963 Y=25268.4542 Z= 0.0000
 al punto X=1126534.0385 Y=25263.1838 Z= 0.0000
 al punto X=1126529.7510 Y=25257.2546 Z= 0.0000
 al punto X=1126528.1019 Y=25253.9606 Z= 0.0000
 al punto X=1126523.8144 Y=25251.6549 Z= 0.0000
 al punto X=1126517.5480 Y=25251.3254 Z= 0.0000
 al punto X=1126510.9518 Y=25249.0197 Z= 0.0000

al punto X=1126506.9941 Y=25245.3963 Z= 0.0000
 al punto X=1126504.3556 Y=25240.4553 Z= 0.0000
 al punto X=1126504.0258 Y=25234.5261 Z= 0.0000
 al punto X=1126505.0152 Y=25230.2439 Z= 0.0000
 al punto X=1126506.6643 Y=25227.6087 Z= 0.0000
 al punto X=1126507.6537 Y=25224.3148 Z= 0.0000
 al punto X=1126507.2020 Y=25221.1491 Z= 0.0000
 al punto X=1126503.2442 Y=25216.5375 Z= 0.0000
 al punto X=1126498.2971 Y=25215.2199 Z= 0.0000
 al punto X=1126492.0307 Y=25212.5847 Z= 0.0000
 al punto X=1126488.7326 Y=25207.3143 Z= 0.0000
 al punto X=1126487.4133 Y=25199.4088 Z= 0.0000
 al punto X=1126483.4556 Y=25194.4678 Z= 0.0000
 al punto X=1126479.4979 Y=25193.4796 Z= 0.0000
 al punto X=1126474.8805 Y=25192.8208 Z= 0.0000
 al punto X=1126473.5613 Y=25192.8208 Z= 0.0000
 al punto X=1126470.2632 Y=25193.1502 Z= 0.0000
 al punto X=1126463.0074 Y=25198.4206 Z= 0.0000
 al punto X=1126458.3900 Y=25198.7500 Z= 0.0000
 al punto X=1126453.1130 Y=25196.7736 Z= 0.0000
 al punto X=1126449.4851 Y=25193.8090 Z= 0.0000
 al punto X=1126447.8361 Y=25189.8562 Z= 0.0000
 al punto X=1126448.1659 Y=25186.5622 Z= 0.0000
 al punto X=1126447.8361 Y=25180.9625 Z= 0.0000
 al punto X=1126445.8572 Y=25178.9861 Z= 0.0000
 al punto X=1126443.5485 Y=25180.3037 Z= 0.0000
 al punto X=1126442.2293 Y=25182.9388 Z= 0.0000
 al punto X=1126439.5908 Y=25186.5622 Z= 0.0000
 al punto X=1126436.6225 Y=25188.8680 Z= 0.0000
 al punto X=1126431.6754 Y=25187.8798 Z= 0.0000
 al punto X=1126426.7282 Y=25183.5976 Z= 0.0000
 al punto X=1126424.7493 Y=25179.6449 Z= 0.0000
 al punto X=1126424.0897 Y=25177.9979 Z= 0.0000
 al punto X=1126420.7916 Y=25174.7039 Z= 0.0000
 al punto X=1126417.8233 Y=25171.4099 Z= 0.0000
 al punto X=1126415.8444 Y=25167.1277 Z= 0.0000
 al punto X=1126415.1848 Y=25162.1867 Z= 0.0000
 al punto X=1126415.8444 Y=25157.2458 Z= 0.0000
 al punto X=1126417.4935 Y=25153.6224 Z= 0.0000
 al punto X=1126418.7185 Y=25145.5913 Z= 0.0000
 al punto X=1126418.6201 Y=25141.3694 Z= 0.0000
 al punto X=1126417.8807 Y=25139.2280 Z= 0.0000
 al punto X=1126416.1621 Y=25135.3591 Z= 0.0000
 al punto X=1126407.4378 Y=25126.6458 Z= 0.0000
 al punto X=1126397.7441 Y=25116.9642 Z= 0.0000
 al punto X=1126390.9585 Y=25110.1871 Z= 0.0000
 al punto X=1126383.2036 Y=25103.4100 Z= 0.0000
 al punto X=1126378.3568 Y=25099.5374 Z= 0.0000
 al punto X=1126371.5712 Y=25093.7284 Z= 0.0000

al punto X=1126364.7856 Y=25085.0150 Z= 0.0000
al punto X=1126360.9081 Y=25077.2698 Z= 0.0000
al punto X=1126356.0613 Y=25070.4927 Z= 0.0000
al punto X=1126349.2758 Y=25060.8111 Z= 0.0000
al punto X=1126346.3676 Y=25052.0977 Z= 0.0000
al punto X=1126343.4595 Y=25041.4480 Z= 0.0000
al punto X=1126339.5821 Y=25033.7027 Z= 0.0000
al punto X=1126336.6740 Y=25025.9575 Z= 0.0000
al punto X=1126334.7352 Y=25023.0530 Z= 0.0000