



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

Incluir esta vía para el mejoramiento de la base y la pavimentación ya que este sector cuenta con todos los servicios básicos y con población concentrada.

FIGURA No. 43
COMUNIDAD DEL SECTOR BOSIGAS CENTRO



4.1.4.2.7.1. Vías de segundo orden

☞ Capilla – Jorge Robles – Bosigas Sur

Callejuela carretable en 200 m. aproximadamente.

▶ Ensanches

La comunidad pide se amplíe esta callejuela para el tránsito de vehículos.

▶ Alcantarillas



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

No hay alcantarillas ni drenajes

▶ Puentes

Se requiere la construcción de un box en la quebrada El Chiste.

▶ Mantenimiento

No se le ha hecho mantenimiento en los últimos años, piden recebo y maquinaria para su adecuación

☞ Escuela Bosigas Centro – Vereda Bosigas Norte

Pasando por predios del señor Pablo Sánchez, callejuela actualmente utilizada como camino de herradura para la comunicación directa entre las veredas mencionadas. La gente pide adecuarla como carreteable para vehículos de doble tracción ya que presenta pendientes altas; no se han construido alcantarillas ni obras de arte, no tienen material de afirmado y se requiere la construcción de un puente o de un box en la quebrada.

☞ Escuela – Quebrada El Chiste – Escuela Bosigas Sur

Se necesita ensanchar y adecuar para vehículos; construir alcantarillas, suministrar recebo y maquinaria para este sector.

▶ OBSERVACION

Existe callejuela angosta y delimitada por paredes de tapia pisada, con pendientes muy altas y difíciles de mejorar.

☞ Camino La Cruz Antiguo Peaje

Pasando por predios de Isidro Coronado

☞ Ensanches

Se necesita en sectores donde sea indispensable, revisar pendientes para mejorar la vía.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

▶ **Alcantarillas**

No hay obras de arte en este tramo y se pide ubicar y programar la construcción de alcantarillas.

▶ **Mantenimiento**

Se pide el mejoramiento de la callejuela con maquinaria ya que esta sirve como salida alterna a la carretera central.

☞ **Construcción**

▶ **Loma Gorda a Sector de Segundo Salamanca**

Este camino es solicitado para darle salida a los usuarios que no tienen acceso en vehículo de ninguna clase se necesitan construir dos (2) puentes y alcantarillas necesarias.

▶ **Familia Quijano – Bosigas Sur**

Solicitan mejoramiento con maquinaria para convertirlo en carreteable.

▶ **COMENTARIO**

Las solicitudes para la apertura o construcción y ampliación, se hacen sobre caminos ya existentes; camino o callejuela que son angostos con topografía accidentada y rodeados de minifundios en toda su extensión.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.8. Vereda Carreño y toma

4.1.4.2.8.1. Vías de primer orden

☞ **Vía Principal Cuartillo – Escuela de Toma**

Vía carretable en todos los tiempos en campero. Presenta base de recebo en su mayoría con tramos para ensanchar y adecuar o mejorar la banca.

▶ **Ensanches**

Falta hacer mantenimiento en la rocería de arbustos y vegetación que están invadiendo la vía en algunos tramos.

▶ **Alcantarillas**

Se ubicaron 12 alcantarillas cerca al camino de la cascada.

▶ **Puentes**

Construir puente sobre quebrada La Maldita; existen estribos en piedra.

▶ **Mantenimiento**

Solicita la comunidad maquinaria para cunetear, conformar y extender el material de recebo.

▶ **Camino La Cascada - Carretera a Construca**

Carretable en un 60% de su longitud; tiene aproximadamente 5.5Km. y cubre un sector alto en población.

▶ **Ensanches**

Sitio el agua caliente en un tramo de 250 mts aproximadamente y en sectores donde sea necesario.

▶ **Alcantarillas**



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

Construir alcantarillas en el sitio agua helada y en toda su extensión, no existen obras de arte.

▶ Puentes

Sobre la quebrada Guatinojo a la altura de las fincas Campo Alegre, se requiere la construcción de un box – coulbert.

▶ Mantenimiento

Solicitan motoniveladora para conformar y rectificar varios tramos, también piden recebar toda esta vía ya que no posee material de base.

☞ Carretera Carreño Alto a Monteredondo

Carreteable que inicia en las fincas San Luis a llegar a Monteredondo en predios de la señora Olga Mateus vía carreteable en tiempos secos con pendientes variables.

▶ Ensanches

Se pide ensanchar en el sector Puente Alicia vía arriba; estabilizar taludes en sitios de derrumbes.

▶ Alcantarillas

Faltan alcantarillas en toda su extensión; no hay obras de drenaje.

▶ Puentes

Sobre río Ocosa en Puente Alicia falta puente de L = 12 mts en concreto reforzado.

▶ Mantenimiento

Recebo, motoniveladora y cunetas esta solicitando la comunidad.

☞ Carretera central – El Volcan – Límites Paipa

Este ramal inicia en la carretera central del Norte a la altura de la ladrillera central, hasta los límites con Paipa, tiene 3.5Km. aproximadamente.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

▶ **Ensanches**

Requiere ampliar la vía en un 80% de su extensión.

▶ **Alcantarillas**

Se solicita la construcción, la ampliación y ubicación de 10 alcantarillas para el manejo de las aguas.

▶ **Mantenimiento**

Hacer mantenimiento general en toda su extensión con maquinaria desde El Volcán hasta la carretera en límites con Paipa.

4.1.4.2.8.2. **Vías de segundo orden**

☞ **Camino Vía a Construca**

Inicia en predios del señor Heraclio Cepeda, pasando por terrenos de los señores Cepeda López y la señora Mariela Forero a empalmar con el carreteable que inicia frente a la casa del señor Custodio Ramírez a salir frente a predios del señor Antonio Mateus, solicitan hacer el mejoramiento general con la apertura del carreteable hasta empalmar con la carretera principal.

☞ **Construca – Polidoro Ramírez**

Callejuela en mal estado; no hay obras de drenaje, ni existe base de recebo; la comunidad solicita adecuar para carreteable ya que beneficia a varios usuarios.

☞ **Camino Carreño Alto – Toma Alta**

Camino que beneficia a más de veinticinco familias y no cuenta con alcantarillas ni cunetas. Piden los vecinos del sector programar maquinaria y equipo necesario para conformar y recebar este camino

☞ **Camino El Colorado – Picaderas**

Desde la señora Cecilia Navarrete finca Santa Inés pasando por el predios del señor Adan Cepeda hasta llegar a camino de construca tiene una longitud aproximada de 1.5 Km. Y requiere se ensanche y se adecue este camino para que



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

puedan transitar vehículos. Programar y ubicar alcantarillas y recebar en toda su extensión.

☞ **Construcción**

▶ **Construca – La Loma**

Camino a Barrancas para ensanchar y adecuarlo como carreteable y empalmarlo con los caminos que lo circundan.

▶ **Construca – Polidoro Ramírez**

Vía en mal estado, faltan alcantarillas.

▶ **Carreño Alto**

Vía que comunica a Toma Alta vía que atravieza veinticinco familias y no hay recebo no hay alcantarillas.

▶ **Adecuación y Mantenimiento de las Vías y Ecosenderos**

La finca La Laguna – La Cascada a predios de Gustavo Echeverri, a la vereda Monteredondo (Límites) casa de Armando Cálderón a la cascada; de la casa de Alberto Ramírez a la cascada; límites predios del acueducto hasta casa de Gustavo Echeverri hasta Puente Dios

▶ **Apertura de Vías**

Gabriel Moyano – Albenio Pacheco – Escuela Ocosa al lugar denominado El Amarillo casa de armando Cálderón hasta casa de Alberto Ramírez, parada (caseta Gabriel Moyano) hasta Delfina Fonseca, casa de Luis Suárez, desde El Portachuelo hasta Lutaima.

▶ **Mantenimiento**

Cuartillo a Sotaquirá , Escuela Ocosa a La Laguna, Portachuelo hasta casa de Baudilio Cárdozo.

▶ **Estructura (puentes)**



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

Escuela Ocosa a El Amarillo tres (3) puentes, Tambre del Río Ocosa Villa Viviana al triunfo, puente sobre La Toma predios Hacienda Ocosa, Río Portachuelo a la escuela Rodesia, sobre Vía El Cuartillo – Ocosa sobre quebrada Maldita.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.9. Vereda de carrizal

4.1.4.2.9.1. Vías de primer orden

☞ **Carretera Monteredondo – Escuela Carrizal**

Es la vía principal de acceso a esta vereda en el Municipio de Sotaquirá y corresponde a uno de los lugares mas distantes del casco urbano, los habitantes de esta apartada región manifiestan en el aspecto de vías de comunicación.

▶ **Ensanches**

Ampliar esta vía en los sectores de Julio Gil en mata de mora y en Horno Viejo a Escuela.

▶ **Alcantarillas**

Hacer mantenimiento y construir cabezotes de las existentes haciendo manejo de encoles y descoles, construir alcantarillas en los diámetros adecuados donde están faltando.

▶ **Puentes**

Construcción de tres (3) puentes entre 6 y 8 mts sobre quebrada honda en cercanías a la Escuela; piden construir estribos y placas.

☞ **Escuela Carrizal a Límites con Paipa**

Se requiere ensanchar carreteable para cruce de vehículos.

▶ **Mantenimiento**

Manejar drenajes por medio de cunetas y recebar carreteras en general.

▶ **OBSERVACION**

Este carreteable es utilizado con mucha frecuencia por los habitantes de la región ya que es más cómoda la salida de vehículos por este camino teniendo en cuenta que limita con el Municipio de Paipa y los caminos están en mejores condiciones.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.9.2. Vías de segundo orden

☞ **Carreteable Escuela – Ochasia- Amezquitas**

Camino construido con maquinaria pero sin ninguna adecuación ni mantenimiento general.

▶ **Ensanches**

Requiere remoción de derrumbes y conformación de taludes en varios tramos.

▶ **Alcantarillas**

No hay alcantarillas en toda su extensión se pide la rectificación de pendientes y la banca para ubicar obras de drenajes; piden tres (3) alcantarillas en los sitios necesarios.

▶ **Puentes**

Se pide construir peatonales según la necesidad en quebrada El Venado, quebrada agua colorada, Quebrada La Cascada y la Quebrada El Jordán.

▶ **Mantenimiento**

Conformar La Banca, recebar y manejar drenajes (descoles) en toda su extensión por abundantes escorrentia.

☞ **Carretera El Rodeo desde señores Torres a Vereda Monteredondo**

▶ **Ensanches**

Ampliar vía del Río hacia Arriba.

▶ **Alcantarillas**

Hacer mantenimiento a las existentes, construir tres (3) alcantarillas de 20” en el volador y en el punto de Los Montes.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

▶ Puentes

Construir puente sobre Quebrada Honda longitud aproximada de 12.00mts, sitio El Chital.

▶ Mantenimiento

Manejar drenajes, recebar y necesitan una motoniveladora para perfilar.

4.1.4.2.9.2. Caminos o senderos

☞ Puente del Aliso (escuela) – Carrizal

Sendero para continuar con el camino que conduce a Gambita (Santander); ensanchar y construir puente sobre quebrada el Pachinal.

☞ Camino de El Chital a la Escuela

Camino utilizado por los estudiantes de la escuela con una longitud aproximada de 1 km. El cual deben atravesar tres (3) veces el río, solicita la comunidad construir tres (3) puentes colgantes peatonales para el paso de los estudiantes.

☞ Sailan a Pueblo Viejo

Sendero que comunica parte de la cuchilla de la cordillera con la vereda de Pueblo Viejo; se pide hacerle mantenimiento y manejo de aguas y paso sobre quebrada El Jordán; ensanchar y empedrar en algunos sectores.

▶ Construcción

☞ Germania al Carrizal Alto en el sitio La salvia

Carreteable propuesto sobre camino al Carrizal Alto para desembotellar este sector.

▶ OBSERVACION



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

Camino o sendero con pendientes y topografía accidentada, en cuanto a flora y fauna se encuentra conservada.

☞ **Construcción de La Salvia al Ramal Principal que conduce al Municipio de Sotaquirá.**

Tiene una extensión aproximada de 5.0Km.

☞ **Otras peticiones**

- ▶ Conservación de senderos y promover el ecoturismo.
- ▶ Suministro de maquinaria (motoniveladora) para mantenimiento de caminos.

4.1.4.2.10. Vereda Soconsuca de indios

4.1.4.2.10.1. Vías de primer orden

☞ **El Cebollal – Sotaquirá**



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

Inicia en límites con la vereda El Salitre en la Cuenca del río Sotaquirá, hasta el casco urbano del municipio, hace parte de la carretera que conduce del municipio a la vereda de El carrizal. La comunidad exige el mantenimiento general de esta vía principal; recebo, cunetas y el mejoramiento de a base.

☞ **Callejuela Planadas – Alisal – Vía principal**

Camino de herradura que comunica desde la vía pavimentada a la altura de la Finca El Alisal a la carretera que conduce al centro del municipio por esta vereda esta proyectada como anillo vial principal del municipio.

▶ **Ensanches**

Necesita ampliar dos (2) carriles en toda su extensión 1.5Km. aproximadamente.

▶ **Alcantarillas**

Ubicar obras una vez rectificadas las pendientes y La banca en el sector Alto.

▶ **Puentes**

Construcción de Box Coulberts sobre canal que bordea a una vía de primer orden.

4.1.4.2.10.2. Vías de segundo orden

☞ **Carreteable de Penetración a los predios de los hermanos Mateus, señor Molina y señores Suárez**

Es un carreteable de una vía que requiere el mejoramiento, los usuarios siempre han hecho el mantenimiento por su cuenta.

☞ **El Hospital – La Cabaña – Corabastos**

Vía de penetración hacia el costado Oriental del Municipio.

▶ **Ensanches**

De una (1) sola vía en la mayoría de su extensión



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

▶ **Alcantarillas**

Ubicar obras de arte para manejo de aguas.

▶ **Puentes**

Construir puente sobre el río Sotaquirá.

▶ **Mantenimiento**

Bajar pendientes muy altas, solo transita camperos o vehículos con doble tracción, hacer mantenimiento general con maquinaria.

☞ **Camino finca de Eutimio García a llegar a Piedra de Chulo en propiedades de las señoritas Fúquen**

Camino que conduce a Siatoca y beneficia a varios usuarios es camino peatonal.

☞ **Callejuela Dionicio Corredor a señores Parra y Gerardo García**

Callejuela de 2Km. Aproximadamente piden ampliar ensanchar y mejorar pendientes.

☞ **Camino que conduce a la vereda de El salitre**

Mejorar.

☞ **Callejuela Juan Orbegozo a Helio Martínez**

800mts aproximadamente de callejuela ampliar, mejorar y recebar.

▶ **OBSERVACIÓN**

Región Alta en población con minifundios y predios comunicados por caminos o callejuelas estrechas.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.11. Vereda el salitre

4.1.4.2.11.1. Vías de primer orden

☞ **Vía Principal de Acceso – Sotaquirá – El Salitre**

Vía estrecha y con pendientes altas en estado regular en toda su extensión requiere mantenimiento general y obras de arte; manejo de pendientes y ampliar la vía, construir alcantarillas en la escuela y en el sitio invernadero.

4.1.4.2.11.2. Vías de segundo orden

☞ **Camino que conduce de la Escuela a Tres Esquinas**

Camino real que piden se convierta en carreteras, haciendo Ensanches con maquinaria y la construcción de alcantarillas y recebo en toda su extensión.

- ▶ **Construir alcantarillas y muro de contención en los sitios El Placer y Quiebra Patas.**


☞ **Camino Real Las María**

Solicitan la apertura y ampliación con sus respectivas obras de arte.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

FIGURA No. 44
CERCANÍAS DE LA ESCUELA DEL SALITRE VÍAS ESTRECHAS Y CON
FALTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



☞ **El Púlpito a Cuatro Esquinas**

Ampliar camino real y construir seis (6) alcantarillas afirmándolo para el paso de vehículos.

Construir alcantarillas en el púlpito finca Jaime Soto.

Alcantarilla 200mts arriba de la H. Hay obstrucción.

☞ **Sitio Emiliano Gil a Villa Viviana**

Tramo El Playón, la comunidad pide la apertura y obras de arte para comunicar las veredas de El salitre y Monteredondo. Existe callejuela angosta y con pendientes muy pronunciadas.

☞ **Callejuela El Arrayanal**



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

Inicia donde el señor Humberto Salamanca hasta donde el señor Rafael Torres, se pide ampliar y mejorar en toda su extensión de 1Km. Aproximadamente, se deben rectificar pendientes y mejorar con maquinaria.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.12. Vereda el moral

4.1.4.2.12.1. Vías de primer orden

La vereda de El Moral es una de las mas pobladas y se encuentra ubicada en la parte central del municipio de Sotaquirá; para llegar al centro de las veredas donde se encuentra la Escuela existen varias vías de penetración tanto del casco urbano como de las diferentes vías principales de la región. (Vías que están ya inventariadas en otras concertaciones veredales.

Aperturas

Apertura para carretable camino El Moral – Río de Piedras a finca de José Villamizar, requiere la ampliación de la callejuela si es posible adecuar la pendiente con maquinaria y replanteo del camino original, no tiene alcantarillas ni recebo.

4.1.4.2.12.2. Vías de Segundo Orden

☞ Ampliación Camino Argelia – El Moral

Adecuar la carretera en los sitios de la callelarga y La Cuesta para el paso de todo tipo de vehículos y ubicar obras para el drenaje de aguas.

☞ Callejuela Manuel Aperador frente a Aureliano Machuca

Recebar, ampliar y mejorar con maquinaria y material para vías.

☞ Camino Lizandro Pacheco a la cabecera del valle sitio El Sauce

Necesita mantenimiento y ampliación general ubicar y construir alcantarillas se necesita material de recebo.

Organizar un Plan de Rutas y Transporte de pasajeros desde el casco urbano hasta El Moral y de igual manera para las diferentes veredas.

Posibles Rutas Casco Urbano – Argelia – Cuatro esquinas – Moral.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

Casco Urbano – Piedra de Moler – Cortadera Chiquita –
Sotaquirá.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.13. Vereda el espinal

4.1.4.2.13.1. Vías de primer orden

☞ **Maguncia – San Nicolás**

Vía principal de penetración hacia la vereda pasando por la escuela; solicita la comunidad se construya las alcantarillas faltantes y ampliar en los sectores o sitios donde hay solo una calzada. Recebar y hacer el mantenimiento con maquinaria.

☞ **Carretera Tres Esquinas – El Manzano**

▶ **Ensanches**

Requiere Ensanches en la mayoría de su longitud.

▶ **Alcantarillas**

Ubicar y programar construcción de alcantarillas con diámetro suficientes; hacer mantenimiento de las alcantarillas existentes.

▶ **Puentes**

Construir puente en concreto reforzado sobre el río Chicamocha en el sitio Torcasero.

▶ **Mantenimiento**

Conformar, cunetear y recebar con maquinaria adecuada.

4.1.4.2.13.2. Vías de Segundo Orden

☞ **Carretera Escuela – La Reforma**

Para hacer el mantenimiento general con recebo y construcción de alcantarillas, se pide construir puente en concreto reforzado sobre el río Chicamocha (Puente La Reforma) de longitud aproximada de 18 mts y ampliar calzada en tramos que se requieran.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

☞ **Carreteable que parte de los predios del Coronel Sierra pasando por predios del señor Salomón Villate hasta el sector el Rincón.**

Es un carreteable que beneficia a varios usuarios y comunica a la vereda de Soconsuca de Blancos. Vía en mal estado, no hay recebo ni está construidas alcantarillas se pide la construcción de un puente sobre la quebrada El ramo a la altura del señor Bernardo Rivera.

Se realizó la apertura de la vía principal aproximadamente 500 metros, para facilitar el acceso a las familias Corredor y Díaz que pasa por los predios de Salomón Villate y familia, Corredor Alba, en el sector denominado Buena Vista.

☞ **Callejuela que conduce a El Salvial**

En límites con el municipio de Tuta, se encuentra embotellado por falta de mantenimiento adecuación para el paso de vehículos no hay obras en predio del municipio de Sotaquirá.

▶ **COMENTARIOS**

Región con topografía ondulada y población reunida en minifundios con vías de comunicación aptas para el mantenimiento carreteables en todos los tiempos.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.14. Vereda cortadera chiquita

4.1.4.2.14.1. Vías de primer orden

☞ **Sotaquirá – La Cuesta – Alto de Cazadores – Cortaderas**

Esta vía es utilizada por la mayoría de los habitantes de esta región para comunicarse con el casco urbano, atraviesa las veredas de Cortadera Chiquita, Moral y Chonkira, lo cual hace parte de las vías principales que comunican estas veredas entre sí.

La comunidad de Cortadera Chiquita considera necesario hacer el mantenimiento rutinario y la construcción de alcantarillas especialmente en el Tramo de Cuatro Esquinas y la llegada a la vereda donde se presenta un camino estrecho y con pendientes para rectificar especialmente en el Alto de los Cazadores hasta el sitio el cajón.


☞ **Puerta del Siote – Río de Piedras**

Carretera principal para la salida de productos hacía las ciudades intermedias del departamento por la carretera central del norte, está carretera hace parte de la vía principal de penetración a las veredas de Bosigas , Cedro y Cortaderas. Los habitantes de esta vereda solicitan de igual manera el mantenimiento, ampliación y construcción de alcantarillas faltantes de las demás veredas.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

FIGURA No.45
CONCERTACIÓN CON LOS HABITANTES DE LA VEREDA CORTADERA
CHIQUITA ESCUELA



4.1.4.2.14.2. Vías de segundo orden

FIGURA No. 46
CAMINO PORTACHUELO PUENTE TABLA



↳ Vía Encer



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

Replanteo límites con el municipio de Cómbita.

▶ **Ensanches**

Ensanchar en toda su longitud y corregir pendientes o replantear si es permitido topográficamente.

▶ **Alcantarillas**

Ubicar alcantarillas y construir las necesarias para el manejo de aguas ya que no existen alcantarillas en este sector de dos (2) Km. Aproximadamente.

▶ **Puentes**

Construcción de puente en concreto en el sitio Puente Tabla en límites con el municipio de Cómbita. Esta vía sirve de comunicación con los municipios de Cómbita y Sotaquirá, el que deberá construirse mediante convenio de los dos municipios.

▶ **Mantenimiento**

Solicitan maquinaria para mejorar pendientes y cunetear, no tiene recebo existe una recebera en sus alrededores para adecuar y mejorar la vía.

☞ **Vía Portachuelo al sitio donde señor Vicente Higuera**

Se pide hacer el mantenimiento adecuado, ampliar y hacer las obras civiles necesarias.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.15. Vereda de cortadera grande y sector llano grande

4.1.4.2.15.1. Vías de primer orden

☞ Carretera Piedra de Moler – Llano Grande

Carretera principal de estas veredas donde se transita para la salida hacia ciudades importantes por el costado Norte o Sur. Solicita la comunidad se lleve maquinaria para adecuar la razante y cunetear, localizar alcantarillas para manejo de aguas en las partes donde se forman charcos hacer mantenimiento general.

☞ Carretera Principal de Llano Grande – Catoba hasta límites con Cómbita

Está vía principal e intermunicipal se encuentra en malas condiciones actualmente se requiere la rutina del mantenimiento de las alcantarillas y de cunetear para recoger aguas de escorrentía. Esta región tiene abundantes aguas superficiales y tiene una elevada precipitación durante todo el año.

FIGURA No. 47 CONTRASTE TÍPICO DE LA REGIÓN DE CORTADERAS Y LLANO GRANDE



4.1.4.2.15.2. Vías de segundo orden



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

☞ **Camino de Sacabarro**

Carreteable estrecho que inicia a la altura del señor Helio García, pasando por predios de Albenio Monroy, hasta encontrar la carretera a Arcabuco a la altura del río de piedras en límites con Cómbita.

▶ **Ensanches**

Se requiere hacer ampliación en la mayoría de su extensión (aproximadamente 2 Km.), donde ya es un camino de herradura que se requiere convertir en carreteable para la salida de productos agropecuarios de este sector.

▶ **Alcantarillas**

No hay alcantarillas ni obras de arte para el manejo adecuado de aguas piden localizar las necesarias.

▶ **Puentes**

Construir puente sobre quebrada Puente Tierra, construir puente sobre Quebrada caracas, falta puente en límites con Cómbita sobre el río de Piedras.

▶ **Mantenimiento**

Hacer replanteamiento general de recebo en toda su extensión y cuneteo.

☞ **Carretera Piedra de Moler – Ceilán**

Camino que comunica con el Municipio de Cómbita requiere el replanteo especialmente al bajar hacía la rivera del Río de Piedras donde presenta pendientes altas, curvas y estrechas. Se requiere ensanchar y ubicar alcantarillas, conformar y cunetear en general para poder aplicarle material de recebo en toda su extensión.

☞ **Camino Portachuelo – Puente Tabla**



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

Carretable de 2 Km. que comunica con los municipios de Cómbita y Tuta por el costado Sur de la vereda de Cortadera Chiquita, presenta sectores para ampliar la vía y bajar pendientes elevadas.

▶ **Ensanches**

Ampliar en sitios donde sea viable y bajar pendientes.

▶ **Alcantarillas**

Localizar y construir alcantarillas necesarias en toda su extensión no hay obras.

▶ **Puentes**

Falta construir puente sobre el río de Piedras a la altura de puente Tabla para la comunicación con Cómbita y Tuta.

▶ **Mantenimiento**

Conformar, cunetear y recebar toda su longitud existe cantera sobre este carretable y no ha sido recebado.

☞ **Camino La Lajita**

Camino para convertirlo en carretable, parte en predios del señor Helio García, hasta la vereda de Montevargas vía principal a Sotaquirá a la altura del señor Campos Vargas, requiere ensanchar, adecuar y localizar obras de arte en toda su extensión para el tránsito de vehículos que puedan sacar productos como papa y frutas hacia los centros de acopio.

☞ **Camino sector el Pino - Puente Tierra Laguneta – Escuela Llano Grande**

Tramos de apertura y mantenimiento de alcantarillas

Camino para convertirlo en carretable, parte en predios del señor Helio García,

4.1.4.2.15.3 Caminos o senderos



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

☞ **Camino El Rosal**

Parte del sitio Los Alisos pasando por predios de Próspero Castro y Ramón Rodríguez, hasta llegar al río de piedras al sitio El Rosal en límites con Cómbita requiere material de recebo, conformar el manejo de aguas por medio de alcantarillas, se necesita construir un puente sobre quebrada El Teatino de 7mts. Este camino empalma con el camino del Sacabarro a la altura del río de piedras.

☞ **Camino de El Infierno**

Camino que une a Cortadera Grande con la vereda de Montevargas parte en Casa Amarilla, hasta llegar a la finca El espino es un camino de herradura que necesita la atención necesaria para conservarlo como sendero para el paso de ganados y sermovientes de carga y silla.

☞ **Camino de La Rastra**

Con extensión de 2Km. Aproximados; este llega hasta la escuela se quiere convertir en carretable no tiene mantenimiento alguno.

☞ **Camino El Tobal**

Camino de herradura que comunica a Piedra de Moler con la vereda de Avendaños pide la comunidad hacerle el mantenimiento adecuado para convertirlo en ecosendero hacia la vereda de Avendaños, beneficia a varios usuarios.

☞ **Camino de Los Perez y los Mottas**

Camino Motta quebrada Perez a salir a la vía principal vereda de Montevargas a la altura de Gonzalo García.

☞ **Camino que parte del Cajón, pasando por Lizandro Pacheco a salir donde la señora Agueda Aperador**



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

Tiene parte carreteable. Estos caminos o senderos son de penetración y comunicación entre varias veredas, los cuales tienen tramos carreteables y tramos de camino de herradura.

En general comprenden sectores con minifundios con población concentrada dedicada a la agricultura y el pastoreo de animales bovinos, ovinos o caprinos. Solicitan se proyecte el mantenimiento adecuado para la salida de sus productos fácilmente.

☞ **COMENTARIO**

El sector de piedra de Moler, centro de acopio y comercio de esta región está en los límites con la vereda de Montevargas, Cortadera Grande, Llano grande y Vargas donde llegan carreteras principales para ramificarse a los diferentes sitios del municipio todos los caminos de penetración comunican con estas vías principales que sirven de salida de los productos de la región.

FIGURA No. 48
VÍA QUE CONDUCE A SOTAQUIRÁ DESDE EL SECTOR LLANO GRANDE





ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.16. Vereda de Guaguani

4.1.4.2.16.1. Vías de primer orden

☞ Carreteable Sotaquirá – Avendaños

Vía carreteable única de acceso a la vereda, actualmente se encuentra en condiciones normales de mantenimiento.

▶ **Ensanches**

Los habitantes solicitan si es posible ampliar la carretera desde la salida del poblado hasta límites de la vereda por la misma vía que va hacia Avendaños, ya que es el tramo que presenta mayor dificultad en este sentido.


▶ **Alcantarillas**

Construir y programar obras de alcantarillado que se necesitan en sitios determinados en esta vereda.

▶ **Mantenimiento**

Para conservar la única carretera que comunica a esta comunidad, solicitan revisar pendientes , corregirlas y hacerles mantenimiento rutinario con maquinaria.

FIGURA No. 49
VEREDA GUAGUANÍ



4.1.4.2.16.2. Vías de segundo orden



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

☞ Camino La Venta – El Cajón

Camino donde no se encuentran obras de drenaje, es angosto y se necesita si es posible adecuarlo para carreteable en todos los tiempos.

☞ Quebrada Guaguani – El Aliso

Camino angosto y quebrado; con pendientes altas piden los vecinos manejar las aguas de esorrentias construir alcantarillas y el puente sobre la Quebrada, llevar maquinaria para mantenimiento.

☞ Camino La Quinta Los Cedros

Falta alcantarillas, recebo y maquinaria para que sea transitada.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.17. Vereda de Monteredondo

4.1.4.2.17.1. Vías de primer orden

☞ Tres Esquinas – Carrizal

Vía principal de la vereda; hace parte de la carretera que conduce a El Carrizal. La comunidad quiere la rectificación de la pendiente entre predios de Villa Viviana y la escuela, construir cabezotes de alcantarillas existentes y construir las faltantes hay alcantarillas para ampliar y la construcción del puente sobre el río ocusa en límites con la vereda.

☞ Vía Puente Alicia a límites con Toma y Carreño

Carreteable para vehículos con doble tracción que inicia frente a predios de Antonio Amézquita hasta los límites en una extensión aproximada de 3 km.

▶ Alcantarillas

Hay que hacer rectificación de pendientes para ubicar obras de drenaje y construcción de alcantarillas donde sea necesarias y de acuerdo al estudio topográfico.

▶ Puentes

Sobre el río Ocura en Puente Alicia se debe construir puente en concreto

▶ Mantenimiento

Hacer mantenimiento general con maquinaria adecuada para rectificar pendientes y perfilar algunos taludes

▶ OBSERVACION

La comunidad pide la habilitación de un camino que parte de la escuela de Ocura pasando por predios de herederos de Lucia Granados a empalmar con esta vía. En la actualidad está taponada el acceso a este camino por los dueños de estas fincas.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

No es utilizado por la comunidad en virtud a que no se ha hecho inversión alguna por tal no es transitable y se requiere de replanteo, construcción de 3 puentes, obras de arte necesarias y recebo.

4.1.4.2.17.2. Vías de segundo orden

☞ **Camino a Pueblo viejo (Soplavientos – Pueblo Viejo)**

Camino para adecuar y mejorar en todos los aspectos es vía de comunicación a la vereda de Pueblo viejo.

▶ **Alcantarillas**

Piden la construcción de 15 alcantarillas por lo menos en diámetro de 18” según ubicación a lo largo del camino.

▶ **Puentes**

Construir puente sobre el Río Quebrada Honda en concreto reforzado.

▶ **Mantenimiento**

Recebar todo el camino y cunetear.

☞ **Carreteable Yopal**

Carreteable pasando por el sector de Segundo Martínez a llegar hasta predios de Miguel Coronado, se pide hacer el mantenimiento de este camino que favorece a varias familias no hay obras de arte ni material. También piden comunicar este camino con la vía a Pueblo Viejo, pasando por predios de el señor Segundo Martínez y Hermanos Torres.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.18. Vereda de Gaunza y Catoba

4.1.4.2.18.1. Vías de primer orden

☞ **Sotaquirá – Gaunza – Catoba**

Carretera principal de penetración a éstas veredas que hace parte de la carretera Sotaquirá – Arcabuco, es una vía de doble carril intermunicipal transitable en toda su extensión; la comunidad pide mantenerla en buen estado ya que se trata de la única vía principal de la región y es transitada permanentemente con vehículos de carga pesada. Hacer mantenimiento de alcantarillas (encoles y descoles) y cunetas.

☞ **Carretera El Alto – Montelibano**

Carreteable que comunica las veredas de Gaunza y Chonquirá a llegar al valle de Sotaquirá a la altura de la hacienda de Montelibano.

▶ **Ensanches**

Especialmente en los sitios donde está limitada por paredes de tapia pisada donde es muy angosta.

▶ **Alcantarillas**

Construir alcantarillas en la mayoría de su recorrido, pues no hay obras de arte en la parte baja.

▶ **Mantenimiento**

Arreglar pendientes altas, perfilar con maquinaria y recebar, hacer brotes frente a predios del señor Carlos Díaz.

4.1.4.2.18.2. Vías de segundo orden

☞ **Carreteable Portachuela – al Horno Pasando por Predios de Alfonso Fonseca**

Se necesita hacerle el mantenimiento general; hacerle manejo de aguas y construir puente sobre quebrada La Gacha, ampliar y recebar.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

☞ **Camino El Roble**

Inicia donde Alicia Castillo hasta La Paz carretera que va a Piedra de Moler.

▶ **Ensanches**

En la mayoría del recorrido.

▶ **Alcantarillas**

No hay alcantarillas.

▶ **Puentes**

Ya construido sobre El Roble.

▶ **Mantenimiento**

Recebo en general y arreglar con maquina pendientes a la subida de predios del los señores Pacheco.

☞ **Carretera a Avendaños**

Camino de La Gata hasta el páramo los usuarios piden se continúe con la apertura de la vía por lo menos hasta El Páramo ya que esta región es poblada y afirman que es más factible el carreteable por este costado hacía la vereda de Avendaños.

4.1.4.2.18.3. Caminos o senderos

Los caminos que se mencionan a continuación requieren el mantenimiento y arreglo según las condiciones, para que se conserven como caminos para ecosenderos o para que se habiliten como carreteables si es factible.

☞ **Camino El Chorro al Hospital**

Camino a Canoas pasando por el señor Torres a salir a propiedad de José Avellaneda (camino antiguo a Santander y el Páramo).



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

☞ **Camino del Alto al Horno**

Piden recebar el sector carreteable y construir dos (2) alcantarillas.

☞ **Camino del Chorro (Altomira) a la Bocatoma del Acueducto**

Construir puentes sobre quebradas La Gacha y box Coulberts sobre corrientes de aguas nacidas.

▶ **OBSERVACIONES**

La comunidad pide maquinaria necesaria para el arreglo de estos caminos (motoniveladora, buldózer, volquetas, cargadores) etc.

Región con topografía bastante accidentada y compuesta por microcuencas importantes que irrigan la parte baja del altiplano Sotaquireño existen bosques nativos importantes en la media falda de las cordilleras.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.19. Vías de orden nacional

Por el municipio de Sotaquirá pasa actualmente la carretera central del norte, a la altura del kilómetro 19 al Kilómetro 31, paralela a la línea del ferrocarril nordeste, Bogotá, Sogamoso. Esta autopista la atraviesa de occidente a oriente por el costado sur, en límites con los municipios de Tuta y Paipa y de la cual hace parte del corredor industrial que se extiende desde la siderúrgica de Boyacá S.A. hasta la termoeléctrica de Paipa.

Esta vía importante a nivel nacional está incluida en el ensanche del proyecto para la doble calzada Briceño –Sogamoso y cuya construcción depende del gobierno nacional. Para los habitantes del municipio de Sotaquirá, esta vía es la salida más importante a las diferentes regiones del departamento y de la nación; a pesar de hacer parte del municipio y de pasar por un corredor industrial y turístico, esta vía no le genera beneficios económicos representativos, por la misma ubicación tanto del casco urbano como de la concentración de sus habitantes en sectores altos.

Por la cabecera municipal parte la carretera Sotaquirá – Arcabuco, el cual es un carretable de 18Km. En afirmado, pasando por las veredas de Sotaquirá, Gaunza, Catoba y llano Grande veredas que hacen parte de paramos y reservas forestales. Esta carretera pasa por el municipio de Combita y llega a la carretera central que conduce a Tunja a Moniquirá a la altura del kilómetro 32, sirviendo como alternativa al transporte de carga o turismo para estas regiones. Su estado actual es transitable, presentando restricciones en épocas de invierno.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

FIGURA No. 50
VISTA GENERAL DE LA CARRETERA CENTRAL DEL NORTE



4.1.4.2.20. Vías intermunicipales

El municipio de Sotaquirá, hace parte de la malla vial que comunica con los municipios de Tuta, Paipa y Cómbita en la provincia del centro del departamento de Boyacá. Por el norte, Sotaquirá limita con el departamento de Santander; la vereda de Avendaños una de las más apartadas se encuentra limitando con el municipio de Gámbita por caminos o senderos transitables solo para semovientes de carga o de silla; no hay carreteables que comuniquen la vereda de Avendaños con el departamento de Santander ni con el mismo casco urbano del municipio de Sotaquirá

Las vías principales de interconexión entre los municipios de Tuta, Sotaquirá, Paipa y Cómbita se encuentran pavimentados hasta el poblado, teniendo como artería principal la carretera central del norte que pasa por la jurisdicción de estos municipios, las demás vías son carreteables en afirmado transitables en su mayoría en todos los tiempos con excepción del municipio de Cómbita donde hay restricciones en algunos pasos sobre el río de piedras.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

☞ CON EL MUNICIPIO DE PAIPA

La principal vía de comunicación a este municipio es la carretera central del norte, única vía pavimentada distante a 21Kmts del poblado de Sotaquirá.

En las diferentes veredas que limitan con el municipio de Paipa, encontramos carreteables que de alguna manera conducen a la carretera central del norte, más cerca o más distante de la población.

Por la vereda de El carrizal se comunica a través de un carreteable en regular estado que parte de la escuela hasta los límites a unos 5,0 kms de distancia. Por la vereda de El Carreño encontramos la carretera que llega a la vereda El Volcán, a salir a la altura de termo- Paipa; esta vía se encuentra en buen estado con material de afirmado.

La vereda de Soconsuca de Blancos comunica con el municipio de Paipa a través de la vereda El salitre con vías que se unen en una red que pasa por varios sitios como canocas, buenavista, talauta, y que llegan al poblado ya sea por la vereda de miraval o a la carretera central del norte. Estas vías están transitables en su mayoría con restricciones en época de invierno y para tráfico pesado.

☞ CON EL MUNICIPIO DE TUTA

Sotaquirá con Tuta se comunica a través de la carretera pavimentada que sale hasta El ramal y sigue por la pavimentada que parte de la siderúrgica de Boyacá, distante 12 Kmts entre ellos. Esta vía es la más utilizada por los habitantes de estos municipios.

Las veredas de Bosigas, cedro y cortaderas se comunican con Tuta a través del carreteable que parte del sitio río de piedras, pasando por la vereda de san antonio, Tuta. Actualmente esta vía es transitable en todos los tiempos y se encuentra con buen afirmado.

El carreteable San Martín- Puente de la bolsa también sirve de comunicación a este municipio comprende un carreteable angosto que se une con la carretera



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

pavimentada que parte de la siderúrgica de Boyacá. Tiene una longitud de 2,0 Kmts, y presentan tránsito restringido por ser angosta en toda su longitud.

☞ **CON EL MUNICIPIO DE COMBITA**

Para llegar al municipio de Cómbita, desde el casco urbano de Sotaquirá, se utiliza la carretera central del norte que conduce a la ciudad de Tunja. Dista 30 Kmts al poblado de Cómbita; la vía está pavimentada en toda su extensión.

La carretera que comunica a Sotaquirá con Arcabuco pasa por el costado norte de Cómbita por la vereda de Santa Bárbara y a través de esta se llega al poblado por varias alternativas.

Las veredas de Cortadera y Llano Grande, se comunican con el municipio de Cómbita a través de carretables en afirmado, estos carretables pasan por los sitios de Ceilan, Sacabarro, Puente Tabla y Llano Grande que llegan a

Las veredas de Santa Bárbara y El Carmen, distantes del casco urbano por el costado oriental. Estas vías presentan restricción al paso de vehículos, especialmente en la cuenca del río de Piedras.

☞ **CON EL MUNICIPIO DE GÁMBITA SANTANDER**

Sotaquirá cuenta con dos grandes veredas que comunican con el municipio de Gámbita en el departamento de Santander; estas veredas ubicadas en la región norte del municipio, presentan un relieve muy accidentado representado por ramificaciones de la cordillera oriental, atravesándolas de oriente a occidente.

Estas veredas son Avendaños y Carrizal, las cuales no tienen vías de comunicación por este costado con Santander. Actualmente los habitantes ribereños al municipio de Gámbita se comunican por medio de caminos de herradura a lomo de mula o caballo y de la misma manera deben atravesar la cordillera de los Andes hasta el sitio del Ecce Homo para encontrar el carretable que los lleva al poblado de Sotaquirá.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.21. Vías Férreas

Por la jurisdicción del municipio de Sotaquirá pasa la línea del ferrocarril del Norte que parte de la capital de la república hasta la provincia de Sugamuxi en inmediaciones del municipio de Sogamoso.

La línea del ferrocarril atraviesa el municipio de Sotaquirá de occidente a oriente paralela a la carretera central del norte y en los límites con el municipio de Tuta. En la actualidad la línea del ferrocarril es utilizada para el transporte de vagones de carga, especialmente de cemento, hierro, caliza y gravas. Sotaquirá cuenta con una estación de ferrocarril dotada de infraestructura física en el sector de Maguncia, pero en la actualidad no funcionan ni están prestando ningún servicio.

Los habitantes del municipio de Sotaquirá prácticamente no hacen uso de esta red de comunicación, a pesar de la cantidad de productos y cosechas que despachan hacia la capital y otros importantes ciudades y de la industria que se encuentra en inmediaciones del corredor férreo. Todos los productos en su mayoría son transportados en camiones y tractomulas.

Existen tres pasos a nivel del ferrocarril, los cuales no cuentan con las señales de información y prevención respectiva en la vía de acceso a la vereda de Soconuca de blancos, hacia la vereda de El Espinal y en el sector industrial a la altura de Parmalat.

En la franja correspondiente a este municipio, la zona de seguridad no presenta invasión, es decir se conservan los 200 mts libres a partir del eje y en sus alrededores están libre de construcciones, edificios, excavaciones o represas y otras semejantes que puedan obstruir o incumplir las normas establecidas para este servicio público.

El proyecto de la doble calzada Briceño- Sogamoso no contempla pasos a nivel ni superior ni inferior en lo correspondiente a este municipio esta se encuentra proyectada paralela a la actual y a la línea del ferrocarril sin que afecte las condiciones actuales en que se encuentra cualquier modificación o variación que pueda presentarse del proyecto de la doble calzada en su etapa de construcción, será orientada, coordinada por el instituto nacional de vías directamente.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

FIGURA No. 51
INSTALACIONES FÍSICAS ADMINISTRACIÓN DEL FERROCARRIL



4.1.4.2.22. Fuentes de Material para Vías

El municipio de Sotaquirá tiene el privilegio de contar con cuatro canteras equidistantes que le suministran material de afirmado de muy buena calidad.

En la vereda de Carreño se encuentran las canteras del señor Jaime Parra y C.I.A y la de Construca S.A. los cuales suministran material al sector oriental y nororiental del municipio. Para llegar a estas canteras se penetra por la carretera de El Manzano – Construca y dista de la carretera central del norte unos 3.0 y 5.0 Kmts respectivamente.

En la vereda de Toma se encuentra la cantera del señor Manuel López, explotada recientemente y suministra material a los sectores más cercanos. Esta distante de la carretera central del norte, 5.0 Kmts aproximadamente.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

- ▶ En la vereda de El Moral, sobre la región central del municipio de Sotaquirá; se cuenta con la cantera de el señor Luis Mario Cardozo , suministra material al sector central del municipio y dista del casco urbano 5.0 Kmts.
- ▶ La cantera El Redil ubicada en la vereda de cortadera chiquita sobre el costado occidental del municipio puede suministrar a las veredas de este sector. Esta distante del casco urbano a 8 Kmts aproximadamente.

Además de estas canteras dentro del municipio, se cuenta con las ubicadas en los municipios vecinos de Paipa, Tuta y Cómbita que suministran material a los sectores mas cercanos.

FIGURA No. 52
CANTERA JAIME PARRA Y CIA. VEREDA DE CARREÑO





ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.4.2.23. Maquinaria y equipo del municipio

En la tabla No. 183 se puede apreciar la totalidad de la maquinaria con que cuenta el municipio, sus características, estado actual y valor presente.

**TABLA No 174
MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO**

CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA				ESTADO				VALOR
Artículo	Marca	Modelo	Clase	Normal Funcionando	Inactivo	Reparación	Conductor u operador	
Volqueta	Chevrolet	1998	Kodiak 157	X			Si	\$68.400.000
Volqueta	Chevrolet	1982		X			Si	\$2.086.133
Volqueta	Ford	1978		X	x	X	NO	\$2.000.000
Camioneta	Isuzu		Piek-up	X			No	\$800.000
Camioneta Verde	Ford							
Tractor sobre orugas	Komatsu	D65A			x	x	No	\$20.000.000
Retro-cargador	Komatsu	MB93-2		X			Si	\$126.477.120
TOTAL								\$219.763.123

Fuente: Planeación municipal

4.1.5. Equipamiento rural del municipio de Sotaquirá

4.1.5.1. Escuela de Amézquita

📍 Descripción General

Cuenta actualmente con 44 alumnos y dos profesores, sus instalaciones están sobre un lote de unos 4800 m² aproximadamente y tienen un área construida de 240 cm cuadrados compuesta por dos (2) salones, comedor y cocina. Cuenta también con dos (2) unidades sanitarias funcionando normalmente. El



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

cerramiento es una cerca que se encuentra en alambre de púa y poste de madera en regular estado; la cancha múltiple tiene piso en concreto con sus respectivos arcos para microfútbol y los tableros para baloncesto.

☞ **Peticiones**

La comunidad solicita:

- ▶ La construcción de dos (2) aulas mas, para ampliar la capacidad de los estudiantes y otra para salón comunal. Para la construcción del salón se requiere comprar un lote adyacente de propiedad de los herederos del señor Villalba.
- ▶ Se amplíe la cocina para el restaurante escolar.

☞ **Capilla**

Esta comunidad no tiene capilla en su jurisdicción. Los habitantes de la región acuden a los actos litúrgicos en el poblado.

4.1.5.2. Escuela Avendaños

☞ **Descripción General**

La vereda de Avendaños cuenta con una infraestructura física en buenas condiciones para los 40 alumnos que estudian en esta región, la escuela actualmente cuenta con una (1) docente pero se requiere de dos docentes, tres (3) salones y una (1) batería de baños moderna y en buen estado.

Por lo alejada, esta escuela cuenta con un apartamento, cocina para los profesores y dos (2) habitaciones para albergar al personal administrativo cuando se haga presente en el lugar.

En la pasada administración se construyó la cancha deportiva dotada de arcos para la práctica de microfútbol y baloncesto. Única en toda la extensión de esta vereda.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

☞ **Peticiones**

Los habitantes solicitan:

- ▶ Impulsar a través de los docentes, la instalación de granjas integrales a los estudiantes dándoles incentivos para mejorar su dieta en la alimentación.
- ▶ Construcción de salón – comedor
- ▶ Mantenimiento y reparación de cancha deportiva
- ▶ Cerramiento de la institución

☞ **Capilla**

La capilla fue demolida por daños en la estructura, actualmente ya se encuentra construida gracias al apoyo de la comunidad. En este sitio se celebran misas y oficios religiosos eventualmente atendida por el cura párroco del municipio quien se desplaza a este sitio.

4.1.5.3. Escuela de Angostura

☞ **Descripción General**

Las instalaciones de esta escuela comprenden dos (2) construcciones y un (1) salón múltiple en obra negra. El primer salón nuevo incluye la cocina y el restaurante escolar, construido en estructura metálica y teja de Asbesto – cemento. La segunda parte corresponde a una estructura en adobe y pañete con cubierta en teja de barro y donde existe un salón y dos (2) cuartos que funcionan como depósito de libros y materiales.

El salón múltiple inicialmente estaba destinado para la capilla, se encuentra en la construcción en obra negra en un área de 85 m².

☞ **Peticiones**

Los estudiantes cuentan con un área estrecha para la práctica de los deportes y en la actualidad se quiere comprar un lote vecino con el fin de ampliar el espacio para construir un polideportivo que tenga el espacio reglamentario. También



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

quieren seguir impulsando la granja integral y para estos fines el área utilizada es muy reducida.

La comunidad del sector espera la terminación del salón múltiple o capilla, ya que esta no cuenta con un espacio adecuado para realizar reuniones con la comunidad. El cerramiento del lote, es otra de las peticiones que hacen los usuarios de esta institución.

☞ **Capilla**

La vereda no cuenta con capilla, desean terminar el salón múltiple, para adecuarlo ocasionalmente y realizar los oficios religiosos.

4.1.5.4. Escuela de Bosigas Sector Centro

☞ **Descripción General**

La escuela de Bosigas sector centro es una de las instituciones con mayor número de alumnos; en ella estudian 107 alumnos en básica primaria orientados por seis (6) docentes, la infraestructura física es amplia y se encuentra en buen estado compuesta por cinco (5) aulas que están en condiciones normales. El terreno tiene un área de 1200 m² con una construcción que llega a los 300 m². Cuenta con campo deportivo con piso en concreto en regular estado, con cancha múltiple.

Existe un cercamiento en ladrillo y puerta metálica a lo largo de su fachada principal. También cuenta con un campo deportivo dotado de tableros. Anexo se encuentra en la plaza de Buenos Aires, un polideportivo en piso de concreto y canchas mixtas para microfútbol y baloncesto; además se cuenta con un parque infantil en madera con un área de 380 m² en el área de la escuela se constituye un moderno salón múltiple con un área de 140 m².

La vereda de Bosigas sector centro cuenta con una capilla en el sitio de Buenos Aires, ubicada en el marco del parque cercano a la escuela. La capilla está construida en material de ladrillos y pañete, con cubierta en teja de asbesto cemento, dotado de su campanario, con una infraestructura en buen estado. A ella concurre toda la comunidad de Bosigas para asistir a la celebración religiosa los domingos y cuando estén programadas más especiales (Figura No. 53)



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

☞ Peticiones

- ▶ Falta cerramiento parcial
- ▶ Un portón
- ▶ Mejoramiento de campo deportivo
- ▶ Construcción de unidades sanitarias

FIGURA No. 53
CAPILLA DE LA VEREDA DE BOSIGAS SECTOR CENTRO FRENTE A LA ESCUELA Y AL PARQUE DE BUENOS AIRES



4.1.5.5. Escuela de Bosigas Sector Sur

☞ Descripción General

Bosigas sector sur cuenta con cuatro (4) docentes que educan a 76 alumnos de la básica primaria, su instalación se encuentra sobre un lote de 1200 m², aproximadamente y tienen construidas cuatro (4) aulas que funcionan normalmente, cocina y un pequeño salón adecuado para sala de profesores.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

☞ **Peticiones**

Sus habitantes desean construir el salón comunal, hacerle el cercamiento total al lote que actualmente se encuentra una parte en malla eslabonada y tubo galvanizado, y otra en cerca de alambre de púas.

La cancha del polideportivo se encuentra en regular estado; el piso se encuentra en concreto y tiene las medidas reglamentarias.

☞ **Capilla**

La vereda en este sector cuenta con una capilla construida en ladrillo a la vista, ventanales en arco, piso en baldosa y carpintería de puertas en madera. Esta se encuentra bien dotada y allí se realiza la celebración de la misa para los estudiantes y para la comunidad cuando así la programen en fechas especiales. El área de construcción es de unos 180 m²

4.1.5.6. Escuela de Bosigas Sector Norte

☞ **Descripción General**

Las instalaciones de la escuela José Joaquín Martínez se encuentran ubicadas en el sector de Rodesia, sobre la carretera principal que conduce al pueblo. El lote cuenta con un área de 6000 m² y con un cerramiento, en toda su extensión el ladrillo y celosía de cerámica. Su infraestructura física cuenta con tres (3) aulas grandes distribuidas en dos módulos construidos con ladrillo a la vista y con pañete; la estructura de cubierta metálica y teja de asbesto – cemento. En forma separada esta la construcción de unidades sanitarias compuestas por cuatro (4) sanitarios, tres (3) duchas, orinal corrido y siete (7) llaves lavamanos funcionando normalmente (Figura No. 54).

La institución también cuenta con apartamento pequeño, cocina y comedor para estudiantes. El piso de la cancha deportiva de microfútbol y baloncesto esta construida con asfalto. Para el año 1999 contaba con 99 alumnos que asisten a la formación básica primaria con la colaboración de siete (7) docentes, distribuidos en dos (2) jornadas diarias. Posee una oficina amplia para la dirección del centro educativo.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

☞ **Peticiones**

- ▶ Adecuación campo deportivo para minifútbol
- ▶ Ampliación unidades sanitarias
- ▶ Construcción de una (1) aula de clase.
- ▶ Construcción de parque infantil

☞ **Capilla**

La vereda de Bosigas sector norte no cuenta con capilla. Las celebraciones religiosas se realizan en el salón principal de la escuela o en alguna capilla cercana como la del manzano o directamente en la iglesia del pueblo.

FIGURA No. 54
ESCUELA VEREDA BOSIGAS SECTOR NORTE JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ





ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.5.7. Escuela Carrizal

☞ Descripción General

La escuela se encuentra construida en un lote de 3200 m² de extensión actualmente cuenta con dos (2) aulas que ocupan 230 m² de construcción. La construcción está levantada en ladrillo y teja de asbesto cemento, con estructura metálica en un salón y estructura en madera otro salón. En la escuela se educan 12 niños con un solo docente. Las instalaciones cuentan con una unidad sanitaria.

El espacio destinado a la cancha deportiva está dotado de arcos y tableros para la práctica de microfútbol y baloncesto su piso se encuentra fundido en concreto. No posee medidas reglamentarias debido a la estrechez del lugar.

☞ Peticiones

- ▶ Cercamiento del lote
- ▶ Ampliación con la construcción de una aula más

☞ Capilla

Esta región no cuenta con capilla, sus habitantes acuden al a misa que se celebra en el casco urbano del municipio. Para celebraciones especiales, el cura párroco se dirige a las instalaciones de la escuela.

4.1.5.8. Escuela de Cortadera Chiquita

☞ Descripción General

La escuela de Cortadera Chiquita presenta unas instalaciones modernas construidas con material de ladrillo a la vista y teja de asbesto cemento; tienen construido un cerramiento en su parte frontal con ladrillo y combinado con rejas y puertas metálicas. Su estado actual presenta buenas condiciones, la escuela también está dotada con dos unidades sanitarias para los estudiantes y profesores. La construcción de sus dos aulas y baños es de 120 m² para atender a unos 44 alumnos que reciben la educación básica primaria orientada por dos profesoras. El lote es tan pequeño que no le da cabida para la construcción de



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

una cancha múltiple para los estudiantes, sin embargo se gestiona actualmente la adquisición de un lote contiguo (sector oriental) para allí construir la cancha múltiple (Figura No.55)

☞ **Peticiones**

- Ampliar la infraestructura física con la construcción de otra aula.
- Fue adquirido un lote y está construido el Polideportivo
- Construcción de aula múltiple.

☞ **Capilla**

No hay capilla en esta vereda, los actos religiosos se hacen en la escuela y al aire o directamente en la parroquia de Sotaquirá.

FIGURA No. 55
ESCUELA DE CORTADERA CHIQUITA SIN CAMPO DEPORTIVO





ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.5.9. Escuela Cortadera Grande

☞ Descripción General

Las instalaciones de esta escuela cuentan con dos (2) módulos o construcciones en ladrillo a la vista uno y pañetado otro con cubierta en teja de asbesto cemento y en condiciones regulares de mantenimiento. Su lote tiene una área de 1200 m² y la construcción tiene 250 m², sus instalaciones sanitarias están en regular estado y en general para mantenimiento y pintura. Cuenta También con un pequeño apartamento para el profesor residente.

El área de recreación está determinado por la cancha deportiva, su piso está en concreto y las canchas mixtas para microfútbol y baloncesto, no hay cercamiento en sus instalaciones ; solo cuenta con una cerca en alambre de púa y postes en madera en mal estado para su remodelación, la cancha no cuenta con medidas reglamentarias debido a que el lote de la escuela no permite.

☞ Peticiones

- ▶ Compra de lote adyacente para ampliar y construir nuevas aulas y ampliar la cancha polideportiva.
- ▶ Reconstrucción de unidades sanitarias.
- ▶ Mantenimiento y pintura a las instalaciones
- ▶ Cercamiento del lote en ladrillo
- ▶ Construcción salón comedor

☞ Capilla

La vereda no cuenta con capilla las celebraciones se realizan en la escuela en ocasiones muy especiales, los habitantes generalmente acuden a la parroquia del pueblo.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.5.10. Escuela el Cedro

👉 Descripción General

El cedro cuenta con una escuela compuesta por dos módulos y las unidades sanitarias las cuales reciben a 24 alumnos que están orientados por una docente. El lote es amplio y quebrado y actualmente la administración municipal adelanta trabajos para la adecuación del terreno donde se está construyendo la cancha múltiple. También adelantan trabajos para adecuar las graderías en terreno natural y el patio principal de acceso. No hay cercamiento del lote en la parte frontal (Figuras No. 56 y 57).

FIGURA No. 56
ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS ADELANTADAS RECIENTEMENTE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA FÍSICA ESCUELA EL CEDRO





ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

FIGURA No. 57
ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS ADELANTADAS RECIENTEMENTE
CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO ESCUELA EL CEDRO



4.1.5.11. Escuela el Moral

☞ Descripción General

Esta escuela es una de las más antiguas que tiene el municipio en el sector rural, con una infraestructura física de tipo colonial en estado relativamente bueno, esta dotada de dos salones amplios con capacidad para unos 100 alumnos, comedor y cocina.

Actualmente tiene docentes y asisten a clase unos 30 alumnos. Sus habitantes cuentan con un polideportivo inaugurado en la actual administración dotado de canchas múltiples para la práctica de Baloncesto y microfútbol, cuenta también con un aula múltiple y capilla en regular estado que merece una remodelación. Solicitan sus moradores la construcción de un parque infantil y la implementación de jornadas deportivas para incentivar la práctica a la juventud. Existe un cercamiento parcial en pared de tapia pizada, otra parte en cerca de alambre y



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

otra con cerca natural en pino. Se trabaja actualmente en el cerramiento total de la institución con ladrillo ya que es una necesidad prioritaria y la dotación de una unidad sanitaria.

4.1.5.12. Colegio Adolfo María Jiménez

☞ Descripción General

Denominado recientemente colegio Adolfo María Jiménez. Esta institución ubicada en la vereda de Carreño, tiene construida las instalaciones sobre un lote de 6.500 m² compuesta por muros en ladrillo a la vista y muros con pañete, pisos en baldosín, cubierta con estructura metálica y teja de asbesto cemento, las unidades sanitarias se encuentran funcionando normalmente, y en general las instalaciones presentan buen mantenimiento y funcionalidad.

Igualmente cuenta con un laboratorio construcción de dos plantas una para los docentes y un laboratorio de química, física y biología, para el cual la comunidad solicita su dotación.

El lote con cerramiento en ladrillo a la vista en la parte frontal en una longitud de 40 m; el perímetro restante se encuentra encerrado con cerca de alambre de púa y postería en madera.

El Colegio también cuenta con espacios para la práctica de el deporte y una cancha múltiple en buenas condiciones, la escuela de el Manzano actualmente cuenta con 11 docentes que orientan y educan a unos 200 alumnos provenientes de las veredas de Carreño, Soconsuca de Blancos, Espinal y parte de toma. En educación básica primaria y post primaria orientada hacia el sector agropecuario.

4.1.5.13. Capilla

La vereda de Carreño cuenta con una moderna capilla construida en el año 1986 en el sector de El Manzano cerca de la extinta Casona de Adolfo María Jiménez. Esta capilla presenta una arquitectura simétrica amplia con trabajo de carpintería en madera en su interior y ladrillo pañetado exteriormente. Sus moradores asisten todos los domingos a la Santa Misa.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.5.14. Escuela El Salitre

👉 Descripción General


El área del lote tiene unos 1500 m² y cuenta con una construcción equivalente a 350 m² compuesta por tres (3) salones para atender unos 50 alumnos que reciben la educación básica primaria orientada por dos profesores.

La institución cuenta con tres unidades sanitarias en regular estado y con pozo séptico para la recolección de aguas servidas. La infraestructura física esta compuesta por aulas con ladrillo a la vista, estructura de cubierta y columnas en madera y teja de asbesto cemento. La institución también tiene una cancha múltiple con marcos para la práctica del microfútbol y tableros para baloncesto, el piso de la cancha está en asfalto.

El cerramiento se encuentra en ladrillo pañetado sobre la fachada principal y los demás costados con cerca de alambre y postería en concreto.

La comunidad desea adquirir un lote adyacente para ampliar el espacio para recreación y la construcción de salón – comedor, también solicitan el mantenimiento y pintura de las instalaciones y la construcción de un parque recreativo para los estudiantes.

FIGURA No. 58
ESCUELA EL SALITRE CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD



720

“Nuestro Trabajo Marca La Diferencia”



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.5.14 Escuela de Catoba

☞ Descripción General

La escuela se encuentra construida sobre un lote de 800 m² aproximadamente, con un área de infraestructura física que alcanza los 180 m², compuesta por dos salones amplios, dos unidades sanitarias y una cocina – comedor construidos recientemente sus muros está levantados en ladrillo prensado a la vista, ventanas en ángulo metálico y su cubierta en teja de asbesto cemento con estructura metálica en cerchas. A ella acuden en promedio 50 estudiantes provenientes de las veredas de Gaunza arriba, Gaunza abajo y Catoba, quienes están recibiendo la formación en básica primaria dirigida por dos profesores (Figura No. 59)

También cuenta con una cancha múltiple para practicar el Baloncesto y Microfútbol, el buen estado, su piso esta en asfalto. Se necesita el cerramiento total del lote, el perímetro restante se encuentra delimitado por cerca de alambre en regular estado.

☞ Peticiones

Los habitantes de esta vereda y de Gaunza piden la construcción de un salón múltiple o capilla; la adquisición de un lote vecino para ampliar sus instalaciones y para recreación de sus alumnos; y la terminación del cercamiento.

☞ Capilla

Los habitantes de este sector no tienen capilla, generalmente asisten al pueblo a la Santa Misa.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

FIGURA No. 59
INSTALACIONES ESCUELA DE CATOBA



4.1.5.15. Escuela de Llano Grande

👉 Descripción General

Está ubicada en la vereda de Catoba, en el sector de Llano Grande. Se encuentra equipada con dos aulas amplias y un salón de reuniones; su construcción es moderna con mampostería en bloque y ladrillo pañetado y a la vista, su estructura en concreto reforzado y la cubierta se encuentra en teja de asbesto cemento, soportada en una estructura metálica.

Actualmente asisten para recibir la educación básica primaria unos 45 alumnos provenientes de las veredas de Catoba y Cortadera Grande, los cuáles están orientados por dos docentes. El lote se encuentra sin cercamiento y solo está determinado por una cerca de alambre de púa y postería en madera; también esta comunidad goza de una cancha múltiple para la práctica de microfútbol y el baloncesto; su piso está construido en concreto asfáltico en regular estado. Sus



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

instalaciones en general presentan un mantenimiento adecuado y con buena pintura; hay 5 unidades sanitarias para estudiantes y profesores. (Figura No. 60)


☞ **Peticiones**

Los usuarios están solicitando la construcción del cercamiento adecuado, la construcción del comedor y cocina para estudiantes, el acueducto adecuado para sus instalaciones y la ampliación de sus instalaciones para impulsar las granjas integrales.

☞ **Capilla**

La comunidad de Llano Grande cuenta con una capilla amplia y moderna para las celebraciones religiosas llevadas a cabo por el cura párroco de Sotaquirá en las fiestas especiales.

FIGURA No. 60
CAPILLA Y SALÓN DE REUNIONES DE LLANO GRANDE





ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

4.1.5.16. Escuela de Ocusá

☞ Descripción General

Su infraestructura física está levantada sobre un lote de 9.500 m² y está compuesta por tres salones amplios con mampostería en ladrillo prensado, cubierta en teja de asbesto – cemento y cercha metálica, un salón de reuniones, cocina, comedor y tres unidades sanitarias que suman más de 360 m² de construcción, su estado general es bueno.

Asisten a la escuela 53 alumnos, los cuales reciben la educación básica primaria de tres (3) docentes. La institución también cuenta con la cancha múltiple con piso en concreto y sus tableros en buen estado, su cercamiento actualmente está en cerca de alambre y postes de madera. Se inició la construcción de una aula para el grado cero.

☞ Peticiones

Cercamiento en bloque o ladrillo en todo su perímetro, pintura y mantenimiento de sus instalaciones.

☞ Capilla

Sus habitantes del sector no cuentan con capilla.

4.1.5.17. Escuela Jaime Cano Riaño (Espinal)

☞ Descripción General

La escuela tiene un área irregular de 1200 m² con 200 m² de construcción compuesta por tres (3) salones en buen estado, seis (6) unidades sanitarias las cuales se encuentran en mal estado, cocina – comedor construidos recientemente, sus muros son en ladrillo prensado a la vista cubierta en asbesto – cemento piso en tableta con estructura metálica en cerchas, carpintería en hierro posee cancha múltiple para la practica de microfútbol y baloncesto con piso en asfalto en regular



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

estado. Sus instalaciones se encuentran en buen estado, cuenta con un cercamiento en celosía en su totalidad con portón metálico.

La comunidad está gestionando la adquisición de un lote para la construcción de un polideportivo.

☞ **Peticiones**

Ampliación del lote para la construcción de otros salones. Construcción del aula múltiple. Construcción del jardín infantil. Dotación con equipo audiovisual. Biblioteca. Equipo de computo.

☞ **Capilla**

No poseen capilla, las celebraciones las realizan en la capilla de El Manzano

4.1.5.18. Escuela Soconsuca de Blancos

☞ **Descripción General**

Ubicada en el sector central de la vereda, sus instalaciones se encuentran sobre un lote de 6.400m² con terreno inclinados. Actualmente cuenta con dos construcciones que distribuyen sus espacios en dos grandes salones para estudiantes, un sótano o bodega, comedor – cocina y tres unidades sanitarias funcionando regularmente.

La administración recientemente construyó el salón de la biblioteca con un área de 35m², sus instalaciones se encuentran hechas con bases en concreto ciclópeo, muros en ladrillo pañetado y carpintería metálica para puertas, ventanas y cubierta. La teja es de asbesto –cemento y el área total construida pasa de los 150m².



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

Existen bases fundidas en concreto y algunos muros para la construcción del aula múltiple, los cuales deberán ser revisados cuando se reinicien los trabajos, pues es una construcción que se inició hace más de 15 años.

En la parte alta del lote, cerca de la construcción se encuentra un patio amplio con piso en concreto para la formación y recreación de los alumnos.

En la parte baja del lote se encuentra el polideportivo construido en placa de concreto y equipado con dos tableros para la práctica del baloncesto. En mal estado.

El lote frontalmente no tiene ningún perímetro de cercamiento; solo se encuentra una cerca en alambre de púa y postería en madera que está delimitando el lote.

☞ **Peticiones**

Sus habitantes desean terminar el aula múltiple, la construcción de la oficina de dirección, construir una despensa y adecuar el comedor – cocina; piden se instalen canchas múltiples para la práctica de microfútbol y baloncesto y la huerta escolar.

Las instalaciones hidráulicas y sanitarias se deben revisar; no hay un servicio funcional.

☞ **Capilla**

La comunidad de Soconsuca de blancos no tiene capilla en su vereda; sus moradores asisten a la Parroquia el Manzano o asisten al municipio de Paipa a Sotaquirá para las celebraciones religiosas.

☞ **Vivero Municipal**

En la vereda de Bosigas, sector de Buenos Aires, el municipio cuenta con un lote que tiene una extensión de unos 6,5 fanegadas (41.600m²) destinado como vivero para la puesta en marcha de programas como la reforestación de especies nativas de frutales o de actividades académicas y laborales.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA

Dentro del lote se encuentra sembrada 4.000 plantas de aliso, en la parte mas baja; en el sector medio se encuentra adecuado un espacio de una fanegada para la siembra de frutales y encerrado con cerca de alambre de púa y postería de madera aserrada y pintada.

Las instalaciones se encuentran sobre un lote de 6.400m², encerrado con paredes de tapia pisada y teja en buen estado; en él encontramos una construcción de unos 60m² destinada para las oficinas, equipada con dos salones y un baño, sus muros están levantados en bloque y ladrillo pañetado, su carpintería metálica cubierta con cerchas en varilla y teja de asbesto- cemento tipo español.

En este lote cerrado se encuentra construida 20 naves en ladrillo recocido, para el manejo de semilleros y siembras de diferentes especies. Las instalaciones presentan un aspecto bueno y en condiciones para la puesta en marcha de los diferentes programas.

El lote cuenta con el servicio de acueducto, suministrado por el acueducto de Bosigas y otras, con un tanque de reserva de 18m³ de capacidad. Al vivero municipal le falta el portón.



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOTAQUIRÁ - BOYACA
