

7.2. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO SECTOR URBANO

7.2.1. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO CENTRO POBLADO URBANO, CACOTA

TABLA 139 B. SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO CENTRO POBLADO URBANO DE CACOTA

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Ubicación geográfica			
Límites geográficos			<ul style="list-style-type: none"> • Paisajes
Demografía			
Población	Población total = 672 (E.O.T 2.001) Población total = 994 (Censo 1993)	<ul style="list-style-type: none"> • Disminución continua de la población 	<ul style="list-style-type: none"> • La mayor parte de la población es económicamente activa
Servicios públicos			
Acueducto	Cobertura: 97,07 % Captaciones: Quebrada Agua Blanca Numero de usuarios con medidor: 0 % Calidad: Buena : 69,12% Regular: 20% Mala: 8.07%	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de tratamiento convencional adecuado • Enfermedades gastrointestinales • No existe capacitación a los habitantes del uso racional del agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los análisis requeridos de control pueden ser contratado con la Universidad de Pamplona.
Alcantarillado	Cobertura: 96.45 % Fuente receptora: Río Cacán Calificación del servicio: Bueno 69.82% Malo 4.73% Regular 21.90%	<ul style="list-style-type: none"> • No existe tratamiento de agua residual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de una sola red de alcantarillado
Electrificación	Cobertura = 94.58% Bueno 89.76% No tiene 5.42% Regular 4.82%	<ul style="list-style-type: none"> • Se requiere repotenciar algunos transformadores • Ampliar la cobertura a las viviendas que no poseen el servicio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe un estudio para la interconexión de las viviendas a la red eléctrica.
Teléfono	Cobertura 40.12% Una sala de tres cabinas, cuatro líneas al público y 98 líneas privadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Baja cobertura domiciliaria 	
Comunicaciones	Televisión, servicio de antena parabólica y emisora comunal Andes Stereo.	<ul style="list-style-type: none"> • Baja cobertura en el servicio de antena parabólica 	

Condiciones	Características	Problemas y Restricciones	Recursos y
-------------	-----------------	---------------------------	------------

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE CACOTA DE VELASCO

Ambientales	Relevantes	Potencialidades
Vías		<ul style="list-style-type: none"> Falta de mantenimiento a la vía de acceso principal. La vía existente principal es muy estrecha.
Educación	Alumnos: Preescolar : 45 Básica primaria: 96 Básica secundaria: 98 Media: 28 Cobertura Preescolar:92% Primaria: 94% B. Secundaria: 100% Media: 100%	<ul style="list-style-type: none"> No existe un énfasis adecuado para el colegio Ortún Velasco. Faltan 3 docentes para el área agrícola. El currículo no está articulado con las potencialidades del municipio.
Salud	1 centro de salud 1 Médico 1 Odontólogo 1 Encargado en saneamiento ambiental 1 auxiliar de enfermería 1 auxiliar de promotora 1 auxiliar en odontología 1 conductor número de personas por afiliar al régimen subsidiado : 235	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de laboratorios y equipos adecuados para un mejor servicio. Falta de adecuación del Centro de Salud
Vivienda		
Infraestructura de la vivienda	<ul style="list-style-type: none"> EL 30.51% de las viviendas se encuentran terminadas, y el 69.49% o están terminadas. El total de viviendas del área urbana es de 177. El 59.54% corresponde a viviendas propias, el 33.13% a viviendas en arriendo, el 7,23%. Un 12.23% se encuentran construídas en adobe, 22.30% en ladrillo, 64.75% en combinación y 0.72% en bahareque. 	<ul style="list-style-type: none"> Deterioro del material. Deterioro del material. En las viviendas donde hay 2 ó más familias, las habitaciones son insuficientes.
		<ul style="list-style-type: none"> Amplia red vial que permite comercialización de los principales productos. Fácil acceso a vías de comunicación interdepartamental
		<ul style="list-style-type: none"> Convenio de Apoyo con la Universidad de Pamplona.
		<ul style="list-style-type: none"> Cuenta con centro de salud e infraestructura para traslado de enfermos de ser necesario. Existen recursos para adecuar el centro de salud.
		<ul style="list-style-type: none"> Algunas viviendas pueden ser catalogadas como patrimonio cultural El número de habitaciones permite la actividad económica de alquiler por días o mensual.

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE CACOTA DE VELASCO

	<ul style="list-style-type: none"> • 44.38% tienen techos de teja, 8.28% en zinc y 47.34% son combinaciones. • El 67.28% piso de cemento, 19.96% baldosa, 11.73% tierra, 1.23% en madera. • 56.89% poseen entre 2-4 habitaciones, 36.53% entre 5-7 habitaciones y el 6.58% entre 8 – 16 habitaciones. • El 91.72% posee cocina independiente • El 4.73% no poseen servicios sanitarios • El 63.86% cocinan con gas y el 35.54% con leña. 	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de contagio de enfermedades gastrointestinales. • Deterioro del bosque nativo. • Predisposición a la erosión y sequías. • Enfermedades respiratorias y de los ojos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mejora la calidad e higiene de los alimentos
Economía			
Actividad económica principal.	<ul style="list-style-type: none"> • Agricultura con un 47,48% • Ganadera 15,55% • Empleado 30,67 % • Programa Revivir 4,62% • Pensión 1,68% 	<ul style="list-style-type: none"> • No existen otras fuentes laborales diferentes a las tradicionales en pequeñas poblaciones 	
Desempleo	El desempleo es de 57,14% %	<ul style="list-style-type: none"> • Falta tecnología en la actividad económica principal. • Bajos precios de productos del sector. • Problemática social en el núcleo familiar. 	
Saneamiento Básico			
Tratamiento de desechos sólidos	<ul style="list-style-type: none"> • Se realiza la recolección una vez por semana. • No se realiza tratamiento técnicamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deterioro del medio ambiente: recurso agua, recurso suelo. • Riesgo sanitario. Foco enfermedades. • Deteriora el factor paisajístico. • No existe un diseño para la disposición final. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lote disponible.
Matadero municipal	<ul style="list-style-type: none"> • Se sacrifican en promedio 1 res por semana en cada expendio de carne. 	<ul style="list-style-type: none"> • El desangre y el descabello y el desuello se realizan en el piso. • Se despresa sin haber sacado las vísceras blancas. • El piso es inadecuado. • No existe ningún mecanismo de tratamiento de los R.L. no se utiliza equipo de seguridad industrial apropiado. • No cumple con los requisitos mínimos según el decreto 2278 de 1982. 	

