

8.1.2 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO SECTOR RURAL

TABLA 170. SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO ÁREA RURAL

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Ubicación geográfica			
Límites geográficos	El área territorial incluye una amplia zona de Páramos	<ul style="list-style-type: none"> • Potencialización de conflictos por límites veredales no definidos. • El límite fiscal no coincide con el límite municipal. No existe un acta de deslinde oficial con el departamento de Santander.	<ul style="list-style-type: none"> • Amplias áreas de reserva Hídrica Gran Parte del área territorial se encuentra dentro del nudo de San Turbán
Demografía			
Población	Población total rural según EOT = 6886 Hab Población total rural según DANE = 8622 Hab Densidad = 41.92 Hab / Km ²	<ul style="list-style-type: none"> • Emigración hacia otros municipios circunvecinos, debido a factores económicos, sociales e intelectuales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baja concentración de la población hacia las zonas de Páramo.
Servicios públicos			
Acueductos	Existe 1 distrito de riego utilizado por la Cooperativa de Tierra Grata ubicado en la vereda Morales.. Se encuentran 6 acueductos comunales en las veredas Carrizal, Cuesta Rica, Camacho, Despensa, San Miguel, Meseta.	<ul style="list-style-type: none"> • Culturalmente no se maneja el agua adecuadamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Areas de reserva hídrica.
Alcantarillado	No existen sistemas adecuados de recolección de aguas negras, el 34.33% de las viviendas poseen inodoro con conexión o baño.	<ul style="list-style-type: none"> • No existe tratamiento de los desechos líquidos. • Contaminación de las fuentes hídricas. • Disminución de la oferta de agua. 	

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE CUCUTILLA

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Servicios públicos			
Electrificación	Cobertura = 63.27 % Veredas con menor cobertura Confines 1.89 %,Castillo 8.57 %, llanadas 22.81 %, San Ignacio 25 % y Carrizal 48.28 %.	<ul style="list-style-type: none"> • El territorio es cruzado de líneas de interconexión eléctrica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio con mayor cobertura.
Teléfono	Cobertura = 0.11 % es comunal	<ul style="list-style-type: none"> • La mayoría de la población manifiesta que la calidad es deficiente. 	
Comunicaciones	Televisión	<ul style="list-style-type: none"> • Baja cobertura 	
Vías	Todas las veredas poseen una vía principal de acceso	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de mantenimiento de los ejes viales principales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Amplia red vial que permite comercialización de los principales productos.
Educación	Número de establecimientos = 40 Número de aulas = 62 Relación alumnos – docente = 22.90 Porcentaje de docentes con requisitos académicos: 97.22 % Cobertura: Preescolar: 15.60% Primaria: 90.80% Posprimaria: 24%	<ul style="list-style-type: none"> • Educación no formal debe articularse al diagnóstico y optimización de los circuitos económicos, la economía solidaria y la autogestión comunitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio de Apoyo con la Universidad de Pamplona.
Salud	Dispensarios = 8 Servicios médicos a nivel de centros poblados Promotoras = 6	<ul style="list-style-type: none"> • No cuentan con suficientes promotores de salud. • Dificultad topográfica y de distancias. • Bajo número de personas que deberían poseer afiliación al régimen subsidiado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atención médica y odontológica en jornadas rurales.

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE CUCUTILLA

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Saneamiento Básico			
Abastecimiento de agua	El 61.87 % de la población toma el agua de Acueductos, seguido por los ríos y/o quebradas con 28.28 %, aljibe o pozos 6.69 % y 3.16 de la población no responde.	<ul style="list-style-type: none"> • Conflictos de uso • Intervención zonas estratégicas • Degradación del recurso • Sequías en verano. 	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad y cantidad del recurso hídrico.
Aguas residuales	La disposición en fuentes hídricas y el 39.43 % no posee ningún tipo de unidad sanitaria u sistema de disposición final	<ul style="list-style-type: none"> • Mal manejo en la disposición. • Contaminación del recurso • Reducción de la oferta del recurso hídrico para actividades agropecuarias y consumo humano. • Mayor riesgo de contagio de enfermedades transmitidas por el agua. • Mal manejo en la disposición. 	
Tratamiento de residuos sólidos	<ul style="list-style-type: none"> • La eliminación de basuras se realiza en un 78 % a cielo abierto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación del medio ambiente en especial los recursos hídricos y suelo, malos olores. • Foco de enfermedades de transmisión. • Mal manejo. • Incumplimiento con las disposiciones de la Ley 09/79 y sus reglamentos. • Incumplimiento con las disposiciones del decreto ley 2811/74 y sus reglamentos. • Ausencia de relleno sanitario. 	
Matadero	<ul style="list-style-type: none"> • No hay matadero establecido . 	<ul style="list-style-type: none"> • No existen instalaciones. • No hay control por parte de las autoridades sobre la calidad del animal de abasto y del proceso de sacrificio. • Riesgo de zoonosis. 	
Vivienda			
Infraestructura de vivienda	<ul style="list-style-type: none"> • El 63.29% de las viviendas rurales no se encuentran terminadas. • El 32.34% de los predios no es habitado por el propietario 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de recursos económicos. • El propietario no invierte en la infraestructura de la vivienda. • Desvalorización de los predios. 	

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Infraestructura de la vivienda	<ul style="list-style-type: none"> • El 32.34 % de los predios se encuentra en sucesión. • El 65.92 % de las viviendas están construidas en tapia • El 16.78 % están construidas en bahareque. • El 15.79 % están construidas con bloque. • El 1.51 % están construidas con materiales combinados . 	<ul style="list-style-type: none"> • El deterioro debido a la antigüedad y falta de mantenimiento puede presentar riesgo de accidente. • La combinación de materiales es predominante. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • El 97.89 % de las viviendas poseen techo de teja, Eternit o zinc. • El 1.95 % poseen techo de paja. • El 0.16 % en otros materiales 	<ul style="list-style-type: none"> • Deterioro avanzado del material. • Existe un proceso lento de reforma de la vivienda rural. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • El 53.85 % piso de tierra.. • El 45.22 % de las viviendas presentan piso de cemento • El 0.63 % baldosa o tableta. • El 0.30 % de los pisos se encuentran contruidos madera. 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas de salud para los habitantes de las viviendas. • Recursos económicos • Planeación vivienda rural 	

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE CUCUTILLA

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Infraestructura de la vivienda	<ul style="list-style-type: none"> El 99.57 % de las viviendas utilizan la leña como combustible en la preparación de los alimentos. El 0.31 % gas. El 0.12 % kerosén. 	<ul style="list-style-type: none"> Deterioro de la vegetación arbustiva y arbórea de zonas estratégicas. Deterioro de la salud de las personas de la vivienda (enfermedades respiratorias). 	
	<ul style="list-style-type: none"> El 39.43 % de las viviendas no poseen unidad sanitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo de enfermedades transmisibles. Deterioro del medio ambiente que circunda la vivienda. Malos hábitos de higiene. 	
Economía			
Actividad económica principal	<ul style="list-style-type: none"> La agricultura como principal actividad de fuente de ingresos con un 56.39 %. Los productos agrícolas más cultivados son: Café (2262.99 Ha), Plátano (1115.25 Ha), Caña (445.46 Ha). El 40.04 % ama de casa El 2.25 % obreros. El 0.02 % actividades ganaderas El 0.99 % empleados El 0.30 % las que realizan otras actividades 	<ul style="list-style-type: none"> Permanencia de plagas y enfermedades. Variación de factores climáticos Costo elevado de insumos y agroquímicos Reducción oferta de agua por la contaminación y mal manejo de las fuentes. Mal uso de agroquímicos Mala rotación de cultivos Falta manejo integrado de plagas y enfermedades Mal uso del suelo: tala y cultivos en cabeceras. Falta tecnificación de cultivos. 	

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE CUCUTILLA

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Desempleo	El desempleo en la zona rural no presenta ningún índice sobre la población total en edad de trabajar, esto es debido en parte a que de cualquier forma los habitantes ocupan su tiempo en labores agrícolas y distintas a la agricultura, aunque no son actividades económicamente estables.		<ul style="list-style-type: none"> • Promoción de nuevas técnicas y tecnologías agrarias. • Diagnóstico y optimización de los circuitos económicos.
Cualidades biofísicas	<ul style="list-style-type: none"> • Áreas estratégicas de páramo y subpáramo. • Existen diversas zonas de vida como Páramo Pluvial Subalpino con 16.07 %, Bosque muy Húmedo Montano con 12.20 %, Bosque Pluvial Montano con 0.26 %, Bosque Húmedo Montano Bajo con 43.40 %, Bosque muy húmedo Montano Bajo con 5.75 %, Bosque Húmedo Premontano con 22.31 % de presencia en el área del municipio • El régimen térmico del municipio esta determinado por temperaturas que oscilan entre 5 °C hasta los 23 °C . 	<ul style="list-style-type: none"> • Conflictos de uso • Utilización indebida de la biodiversidad • Disminución de la cantidad y calidad del recurso hídrico en áreas de amplia producción agrícola. 	<ul style="list-style-type: none"> • Amplias zonas de páramo y de reservas hídricas del municipio.

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

<p>Cualidades biofísicas</p>	<ul style="list-style-type: none">• Las precipitaciones en el municipio se encuentran distribuidas desde los 1200 mm de lluvia hasta 2700 mm.• El uso actual del suelo se encuentra distribuido con la siguiente: Cultivos Misceláneos 1 (Café y árboles de sombrío) con un porcentaje del 3.56 %, Cultivos Misceláneos 2 (Café, Caña, Frutales y árboles de sombrío) con un 2.62 %, Cultivos Misceláneos 3 (Café, Platano, Yuca, Caña y Potrerros) con 14.73 %, Cultivos Misceláneos 4 (Papa y Potrerros) con un 1.63 %, Pastos Naturales con un 10.58 %, Rastrojos con 16.12 %, Bosque Natural Primario con 28.27 %, Bosque Natural Secundario con 6.46 %, Matorrales Paramunos con un 10.55 % y Afloramiento Rocoso masivo con el 5.47 % de presencias en el área municipal.		
-------------------------------------	--	--	--