

8.3.1 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO CENTRO POBLADO SUBURBANO TIERRA GRATA

TABLA 177. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO CENTRO POBLADO SUBURBANO TIERRA GRATA

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Ubicación geográfica			
Límites geográficos			
Demografía			
Población	Población total = 124 (E.O.T 2.002)	<ul style="list-style-type: none"> Disminución continua de la población 	<ul style="list-style-type: none"> La mayor parte de la población es económicamente activa
Servicios públicos			
Acueducto	Cobertura: 100 % Captaciones: Quebrada la Cueva El sistema funciona por gravedad.	<ul style="list-style-type: none"> No existe la fase de desinfección Excede la norma establecida por el decreto 475/98 en cuanto a coliformes totales 	
Alcantarillado	Cobertura: 96.67 % Fuente receptora: Lote a cielo abierto	<ul style="list-style-type: none"> No existe tratamiento de los desechos líquidos antes de ser vertidos al lote. Contaminación por malos olores 	
Electrificación	Cobertura = 100 % Calidad del servicio Bueno 100 %	<ul style="list-style-type: none"> La cobertura es total 	<ul style="list-style-type: none"> La totalidad de las viviendas poseen este servicio.
Teléfono	Telefonía comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> Baja cobertura domiciliaria 	
Comunicaciones	Televisión	<ul style="list-style-type: none"> Solo canales colombianos 	
Vías		<ul style="list-style-type: none"> Vía de acceso carretera Cucutilla – Arboledas 	
Educación	Colegio básico Román	<ul style="list-style-type: none"> El currículo no está articulado con las potencialidades del municipio. 	
Salud	Cuenta con un dispensario	<ul style="list-style-type: none"> El sisben no cubre la totalidad de las personas existentes en los estratos bajos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cuenta con dispensario.

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE CUCUTILLA

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Vivienda			
Infraestructura de la vivienda	<ul style="list-style-type: none"> • EL 63.33 % de las viviendas se encuentran en adobe, 20 % otro material, 13.33 % en ladrillo y 3.33 en Bahareque. • 53.33 % con techo en Eternit, 16.67 en Zinc, 16.67 % en otros materiales, 10 % en teja y 3.33 % en concreto. • El 76.67 % piso de baldosa y 23.33 % en cemento • 53.33 % poseen 4 habitaciones, el 26.67 % 5 cuartos, el 10 % 2 cuartos, el 6.67 % un cuarto y 3.33 % 3 cuartos. • El 96.67 % poseen cocina independiente, 3.33 % conjunta. • EL 80 % cocina con leña, 13.33 % con gas y leña conjuntamente y el 6.67 % con gas • El 66.67 % poseen baño, el 26.67 % letrina, 3.33 % sanitario y no poseen el 3.33 %. • Tenencia. El 86.67 % corresponde a vivienda propia y el 13.33 % a viviendas en arriendo • El 79.41 % se encuentran terminadas y el 20.59 % no están terminadas. <p>El total de viviendas del área suburbana es de 34.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deterioro del material. • Deterioro del material. • Transmisión de enfermedades • Posible contaminación de alimentos • Destrucción del bosque nativo • Enfermedades respiratorias y de los ojos • Mala disposición de los desechos líquidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de mejoramiento de las viviendas • Se mejora la calidad e higiene de los alimentos. • La ruta del gas distribuye en el sitio.
Economía			
Actividad económica principal.	<ul style="list-style-type: none"> • Agricultura con un 48.40 % • Obrero 32.3 % • Empleado 9.68 % • Comercio 3.23 % • Industria 3.23 % • No responde 3.23 % 	<ul style="list-style-type: none"> • No existen actividades económicas diferentes a las tradicionales. 	

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE CUCUTILLA

Condiciones Ambientales	Características Relevantes	Problemas y Restricciones	Recursos y Potencialidades
Desempleo	El desempleo es del 41.8 %	<ul style="list-style-type: none">• Falta de oportunidades laborales.• Falta de créditos para inversión.	
Saneamiento Básico			
Tratamiento de desechos sólidos	<ul style="list-style-type: none">• No Posee tratamiento.	<ul style="list-style-type: none">• Deterioro del medio ambiente: recurso agua, recurso suelo.• Foco de enfermedades infecciosas y contagiosas.• Deterioro del componente paisajístico.	
Matadero municipal	<ul style="list-style-type: none">• No hay matadero establecido.	<ul style="list-style-type: none">• No existen instalaciones.• No hay control por parte de las autoridades sobre la calidad del animal de abasto y del proceso de sacrificio.• Riesgo de zoonosis.	