

- ✿ Un aula para preescolar en buen estado de conservación con un área de 48m².
- ✿ Un aula para básica primaria (grados 1^o - 5^o) en buen estado de conservación con un área de 48m².
- ✿ Dos aulas para básica secundaria (grados 6^o - 9^o) en buen estado de conservación con un área de 80m².

CONSERVACIÓN:

- ✿ Predio propiedad del municipio
- ✿ Establecimiento educativo oficial
- ✿ Cuenta con servicios de acueducto independiente, electricidad y teléfono. La eliminación de aguas residuales se hace a través del pozo séptico y las basuras son arrojadas a un botadero a cielo abierto.
- ✿ Una unidad sanitaria para hombres y otra para mujeres
- ✿ El personal docente no cuenta con servicio sanitario
- ✿ Una cocina independiente
- ✿ No posee comedor, biblioteca, habitación para profesor, zona infantil y zona de recreación.
- ✿ Cerramiento parcial
- ✿ una cancha deportiva con piso de concreto
- ✿ Servicio de almuerzo de buena calidad
- ✿ El único material disponible para consulta son libros
- ✿ No existen laboratorios, talleres y educación para adultos. (ver tablas 80 - 81 – 82)

VEREDA SANTA MATILDE

COLEGIO BASICO LA FENICIA

El colegio básico la fenicia cuenta con la siguiente infraestructura:

- ✿ Una aula para preescolar en buen estado de conservación con un área de 25m².
- ✿ Un aula para básica primaria (grados 1^o - 5^o) en buen estado de conservación con un área de 42m².
- ✿ Un aula para básica secundaria (grados 6^o - 9^o) en regular estado de conservación con un área de 24m².

CONSERVACIÓN:

- Predio propiedad del municipio
- Establecimiento educativo oficial
- Posee servicio de acueducto independiente y electricidad. Las aguas residuales son vertidas a un pozo séptico y las basuras son arrojadas a un botadero a cielo abierto. No cuenta con servicio de teléfono
- Una unidad sanitaria para hombres y otra para mujeres
- Una unidad sanitaria para el personal docente en regular stado de conservación
- Una cocina independiente
- No existe comedor, biblioteca, habitación para profesor, zona infantil y zona de recreación.
- Cerramiento parcial
- Una cancha deportiva con piso en tierra
- Servicio de almuerzo de buena calidad
- No cuenta con ningún tipo de material para consulta
- No existe laboratorio, talleres y educación para adultos. (ver tablas 80 - 81 – 82)

VEREDA LICALIGUA

• ESCUELA RURAL LICALIGUA

La infraestructura de la escuela rural Licaligua es la siguiente:

- Un aula para básica primaria (grados 1º - 5º) en buen estado de conservación con un área de 48m².
- No posee aula para preescolar.

CONSERVACIÓN:

- El predio es propiedad del municipio
- Establecimiento educativo oficial
- Cuenta con servicio de acueducto interconectado, electricidad y teléfono. La eliminación de aguas negras es a través de un pozo séptico y las basuras son arrojadas a un botadero a cielo abierto
- Una unidad sanitaria para hombres y otra para mujeres
- No existe unidad sanitaria para el personal docente

- ✿ Una cocina independiente
- ✿ No posee comedor, biblioteca, habitación de profesor, zona infantil y zona de recreación.
- ✿ Cerramiento parcial
- ✿ Una cancha con piso en concreto
- ✿ Servicio de almuerzo de buena calidad
- ✿ No dispone de ningún tipo de material para consulta
- ✿ No existe laboratorio, talleres y educación para adultos. (ver tablas 80 - 81 – 82)

VEREDA LA UPA

📍 ESCUELA RURAL LA UPA

La escuela rural posee la siguiente infraestructura:

- ✿ Un aula para preescolar en regular estado de conservación y con un área de 27m².
- ✿ Un aula para básica primaria (1^o - 5^o) en buen estado de conservación con un área de 48m².

CONSERVACIÓN:

- ✿ Predio propiedad del municipio
- ✿ Establecimiento educativo oficial
- ✿ Posee servicios de acueducto independiente y electricidad. Utilizan pozo séptico para la eliminación de aguas residuales y un botadero a cielo abierto para las basuras. No tiene servicio de teléfono
- ✿ Una unidad sanitaria para hombres y otra para mujeres
- ✿ El personal docente no posee servicio sanitario
- ✿ Una cocina independiente
- ✿ No existe comedor, biblioteca, habitación para profesor, zona infantil y zona de recreación.
- ✿ Cerramiento parcial
- ✿ Una cancha deportiva con piso en concreto
- ✿ Servicio de almuerzo de buena calidad
- ✿ No existe ningún tipo de material para consulta
- ✿ No posee laboratorio, talleres y educación para adultos. (ver tablas 80 - 81 – 82)

VEREDA LA LEGUA

ESCUELA RURAL LA LEGUA

La infraestructura de la escuela rural la Legua cuenta con lo siguiente:

- ✿ Un aula para preescolar en buen estado de conservación con un área de 26m².
- ✿ Un aula para básica primaria (1º - 5º) en buen estado de conservación con un área de 30m².

CONSERVACIÓN:

- ✿ predio propiedad del municipio
- ✿ Establecimiento educativo oficial
- ✿ Cuenta con servicios de acueducto independiente y electricidad. La eliminación de aguas residuales se realiza a través de un pozo séptico y las basuras son arrojadas a un botadero a cielo abierto. No existe línea telefónica.
- ✿ Una unidad sanitaria para hombres y otra para mujeres.
- ✿ No existe servicio sanitario para profesores.
- ✿ Una cocina independiente
- ✿ No existe comedor, biblioteca, habitación para profesor, zona infantil y zona de recreación.
- ✿ Cerramiento parcial
- ✿ una cancha deportiva con piso de concreto
- ✿ Servicio de almuerzo de buena calidad
- ✿ No posee ningún tipo de material para consulta
- ✿ no existe laboratorio, talleres y educación para adultos. (ver tablas 80 - 81 – 82)

VEREDA MATA DE LATA

ESCUELA RURAL LA LAGUNA

La escuela rural la laguna posee la siguiente infraestructura:

- ✿ Un aula para básica primaria (1º - 5º) en buen estado de conservación con un área de 39m².
- ✿ No posee aula para preescolar.

CONSERVACIÓN:

- ✿ El predio no es propiedad del municipio
- ✿ Establecimiento educativo oficial
- ✿ Cuenta con los servicios de acueducto interconectado y electricidad. Las aguas negras son vertidas a un pozo séptico y las basuras son arrojadas a un botadero a cielo abierto. No existe servicio de teléfono.
- ✿ Una unidad sanitaria para hombres y una unidad sanitaria para mujeres
- ✿ El personal docente no cuenta con unidad sanitaria
- ✿ Una cocina independiente
- ✿ No posee comedor, biblioteca, habitación para profesores, zona infantil y zona de recreación
- ✿ Cerramiento total
- ✿ una cancha con piso en concreto
- ✿ Servicio de almuerzo de buena calidad
- ✿ No existe ningún tipo de material para consulta
- ✿ No posee laboratorios y talleres
- ✿ Ofrece educación de adultos para básica primaria de buena calidad. (ver tablas 80 - 81 – 82)

VEREDA LLANITOS

ESCUELA RURAL LLANITOS

La escuela rural llanitos cuenta con:

- ✿ Un aula para básica primaria (grados 1º - 5º) en buen estado de conservación con un área de 35m².
- ✿ no existe aula para preescolar.

CONSERVACIÓN:

- ✿ El predio no es propiedad del municipio
- ✿ Establecimiento educativo oficial
- ✿ Posee servicios de acueducto independiente y electricidad. Utilizan un pozo séptico para verter las aguas residuales y un botadero a cielo abierto para las basuras. No cuenta con servicio de teléfono
- ✿ Una unidad sanitaria para hombres y otra para mujeres
- ✿ No existe servicio sanitario para el personal docente
- ✿ Una cocina independiente
- ✿ No posee comedor, biblioteca, habitación para profesor, zona infantil y zona de recreación.
- ✿ Cerramiento parcial
- ✿ una cancha deportiva con piso en concreto
- ✿ servicio de almuerzo de buena calidad
- ✿ No dispone de material para consulta
- ✿ No cuenta con laboratorio, talleres y educación para adultos. (ver tablas 80 - 81 – 82)

(Ver mapa 17)

VER MAPA 17