

DEFICIT CUALITATIVO DEL ESPACIO PUBLICO

NOMBRE	ZONAS VERDES	ACCESO	PINTURAS	CERRAMIENTOS	MOVILIARIO	ILUMINACION
PARQUE CENTRAL	Bueno	Bueno	Bueno	No tiene	Falta	Buena
PARQUE LA VIRGINIA	Mala	Bueno	Mala	No tiene	Falta	Buena
ROUND POINT Cra.12 Cile 8	Bueno	Bueno	Mal	No tiene	Bien	Buena
TRIANGULO BARIO SAN LORENZO	Bueno	Bueno	Regular	Bueno	Falta	No tiene
PARQUE ALEMAN	Bueno	Bueno	Bueno	No tiene	Falta	Buena
Z.V. BARRIO ARMERO						
PARQUE ARMERO		Regular		Medio		Buena
SEPARADOR CRA.2 Cile 4.	Bueno	Bueno	Bueno	Buena	Bueno	Falta
LOTE VIA PRINCIPAL B/ VENEZUELA	Limpieza y basuras					

ESCENARIO DEPORTIVOS	PLACA	DEMARCACION	PINTURA ESTRUCTURA	LIMPIEZA	ESTRUCTURA METALICA	ILUMINACION
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	Regular	Regular	Buena	Todo el polideportivo	Buena	Regular
POLIDEPORTIVO B. EL JARDIN	Buena	Regular	Malo	Buena	Buena	Buena
PARQUE 20 DE JULIO				Mala	No Hay	Mala
POLIDEPORTIVO SABROSO	Buena	Regular	Buena	Buena	Buena	Buena
POLIDEPORTIVO SAN LORENZO	Buena	Regular	Buena	Regular	Buena	Regular
PARQUE ALEMAN	Buena	Buena	Buena		Buena	Buena
CERRAMIENTO	Buena estado					
POLIDEPORTIVO ARMERO	Buena	Regular	Regular		Buena	Buena
SEPARADOR Cra. 2 Cile.4	Buena					

UNIDAD DEPORTE Y CULTURA

ESCENARIO DEPORTIVOS	PLACA	DEMARCACION	PINTURA ESTRUCTURA	LIMPIEZA	ESTRUCTURA METALICA	ILUMINACION
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	Regular	Regular	Buena	Todo el polideportivo	Buena	Regular
POLIDEPORTIVO B. EL JARDIN	Buena	Regular	Malo	Buena	Buena	Buena
PARQUE 20 DE JULIO				Mala	No Hay	Mala
POLIDEPORTIVO SABROSO	Buena	Regular	Buena	Buena	Buena	Buena
POLIDEPORTIVO SAN LORENZO	Buena	Regular	Buena	Regular	Buena	Regular
PARQUE ALEMAN	Buena	Buena	Buena		Buena	Buena
CERRAMIENTO	Buena estado					
POLIDEPORTIVO ARMERO	Buena	Regular	Regular		Buena	Buena
SEPARADOR Cra. 2 Clle.4	Buena					